

LS ELECTRIC 인버터를 구입하여 주셔서 감사합니다.

안전을 위한 주의 사항

제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용하십시오.

사용 설명서에 표기된 안전 기호

▲ 위험

주의하여 대처하지 않으면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 긴급한 위험 상황입니다.

⚠ 경고

주의하여 대처하지 않으면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 잠재적인 위험 상황입니다.

① 주의

주의하여 대처하지 않으면 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있는 잠재적인 위험 상황입니다.

안전을 위한 주의 사항

▲ 위험

- 전원이 켜져 있는 동안에는 절대로 제품의 커버를 제거하거나 내부 기판(PCB) 및 접점을 만지지 마십시오. 또한, 제품의 커버가 열린 상태에서는 제품을 작동하지 마십시오. 고압 단자나 충전부가 노출되어 작업자가 감전될 수 있습니다.
- 제품의 전원이 꺼져 있어도 배선 작업이나 정기 점검 등과 같이 반드시 필요한 경우 이외에는 커버를 열지 마십시오. 제품 내부에는 전원이 차단된 후에도 장시간 전압이 충전되어 있으므로 작업자가 감전될 수 있습니다.
- 커버를 열고 작업할 때에는 전원이 차단되고 10분 이상 지난 후 테스터 등으로 제품의 직류 전압이 방전된 것을 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 작업자가 감전될 수 있습니다.

⚠ 경고

- 안전한 사용을 위해 제품과 모터는 반드시 접지하십시오. 그렇지 않은 경우 작업자가 감전될 수 있습니다.
- 제품이 고장 난 경우 전원을 켜지 마십시오. 제품의 전원을 분리한 후 전문가에게 수리를 맡기십시오.
- 작동 중 또는 작동 후의 제품은 매우 뜨거우므로 접촉하지 않도록 주의하십시오. 인체에 접촉하면 화상을 입을 수 있습니다.
- 제품 내부에 나사, 금속 물질, 물, 기름 등의 물질이 들어가지 않도록 하십시오. 제품이 파손되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 젖은 손으로 스위치를 조작하지 마십시오. 그렇지 않은 경우 작업자가 감전될 수 있습니다.
- 제품에 사용된 회로의 보호 등급 및 장비의 보호 등급 관련 정보를 확인하십시오. 다음 연결 단자 및 부품은 전기 보호 등급 0 기기에 해당됩니다. 이는 회로의 보호 등급이 기초 절연에 의존하며, 기초 절연이 올바르게 이루어지지 않은 경우 감전 사고의 위험이 있다는 것을 의미합니다. 따라서, 다음 단자 또는 장치에 배선을 연결하거나 장치를 설치 또는 사용할 때에는 전원선을 취급할 때와 동일한 보호 조치를 취해야 합니다.
 - 다기능 입력 단자: P1~P3, P4(Advanced I/O), P5(Advanced I/O), CM
 - 아날로그 입출력 단자: VR, V1, I2(Advanced I/O), AO, CM
 - 기타 터미널 블록 단자: Q1(Standard I/O), EG(Standard I/O), 24, A1, B1, C1, A2(Advanced I/O), C2(Advanced I/O)
 - OZ(Advanced
- 냉각 팬
 본 장비는 보호 등급 I 장치에 해당합니다.

① 주의

- 제품 내부를 임의로 변경하지 마십시오. 제품 고장 및 오작동으로 인해 작업자가 부상을 당하거나 제품 손상이 발생할 수 있습니다. 또한, 임의로 변경한 제품은 제품 보증 대상에서 제외됩니다.
- 제품은 3상 모터 운전용으로 설계되었으므로 단상 모터 운전에 사용하지 마십시오. 단상 모터를 사용할 경우 모터가 파손될 수 있습니다.
- 전선 위에 무거운 물체를 올려 두지 마십시오. 전선이 손상되어 화재가 발생하거나 작업자가 감전될 수 있습니다.

참고

IEC 60439-1의 규정에 따라, 전원 입력단에서 허용되는 규약 단락 전류는 100kA입니다. M100 인버터는 설정된 MCCB 값에 따라 제품의 최대 정격 전압에서 정격 100kA 대칭 전류를 견딜수 있도록 설계되었습니다. 아래 표를 참조하여 RMS 대칭 전류의 MCCB 권장값을 확인하십시오.

Note

Maximum allowed prospective short-circuit current at the input power connection is defined in IEC 60439-1 as 100 kA. Depending on the selected MCCB, the LSLV-M100 Series is suitable for use in circuits capable of delivering a maximum of 100 kA RMS symmetrical amperes at the drive's maximum rated voltage. The following table shows the recommended MCCB for RMS symmetrical amperes.

Remarque

Le courant maximum de court-circuit présumé autorisé au connecteur d'alimentation électrique est défini dans la norme IEC 60439-1 comme égal à 100 kA. Selon le MCCB sélectionné, la série LSLV-M100 peut être utilisée sur des circuits pouvant fournir un courant RMS symétrique de 100 kA maximum en ampères à la tension nominale maximale du variateur. Le tableau suivant indique le MCCB recommandé selon le courant RMS symétrique en ampères.

Working Voltage	UTE100(E/N)	UTS150(N/H/L)	ABS33c	ABS53c	ABS63c	ABS103c
240V(50/60Hz)	50/65 kA	65/100/150 kA	30 kA	35 kA	35 kA	85 kA

상황으로 찾아보기

다음은 제품을 사용하는 도중에 사용자가 자주 접하게 되는 상황을 정리한 표입니다. 아래 내용을 참조하여 보다 쉽고 빠르게 관련 정보를 검색하십시오.

상황	참조
제품 전원 공급과 동시에 운전이 시작되도록 하고 싶습니다.	<u>p.84</u>
모터 관련 파라미터를 설정하고 싶습니다.	<u>p.193</u>
제품이나 모터가 정상적으로 작동하지 않습니다.	p.217
권장 배선 길이를 알고 싶습니다.	<u>p.23</u>
모터 운전 소음이 너무 큽니다.	<u>p.131</u>
PID 제어 운전을 하고 싶습니다.	<u>p.121</u>
다기능 입력 단자의 공장 출하 값을 알고 싶습니다.	<u>p. 201,</u> <u>p. 205</u>
최근 트립 및 고장 이력을 확인하고 싶습니다.	<u>p.157</u>
볼륨 저항을 사용해서 주파수를 변경하고 싶습니다.	<u>p.68,</u> <u>p.69,</u> p.71
아날로그 출력 단자에 주파수 미터를 설치하고 싶습니다.	p.143
모터의 전류 값을 모니터링 할 수 있나요?	<u>p.58,</u> p.152
다단속 주파수를 사용하고 싶습니다.	<u>p. 78</u>
모터에서 심한 열이 발생합니다.	<u>p.159</u>
인버터가 너무 뜨겁습니다.	<u>p.161</u>
팬이 회전하지 않습니다.	<u>p.151</u>
인버터를 사용하지 않을 때 보관 방법을 알고 싶습니다.	p.232
모니터링 항목을 변경하고 싶습니다.	<u>p.152</u>

목차

1	설치	준비하기.		1
	1.1	제품 스	l별 방법	1
	1.2	각부 명	· 항 황인	3
	1.3	설치 혼	·경 확인	6
	1.4	설치 우	치 선정	7
	1.5	전선 선	선택	11
2	제품	설치하기.		13
	2.1	벽면 또	는 패널 내부에 거치	15
	2.2	배선		18
	2.3	설치 후	조 점검 사항 확인	34
	2.4	시운전		36
3	기본	조작법 일	·아두기	39
	3.1	키패드	구성	39
		3.1.1	표시부 구성 및 표시 형식	40
		3.1.2	조작부(입력 키) 구성	41
		3.1.3	메뉴 구성	42
	3.2	키패드	사용법	43
		3.2.1	그룹 선택	43
		3.2.2	코드 선택	45
		3.2.3	원하는 코드로 직접 이동(점프 코드)	46
		3.2.4	같은 그룹 내 코드 이동	47
		3.2.5	파라미터 값 설정	
	3.3	키패드-	를 이용한 인버터 운용 기초 예제	49
		3.3.1	가속 시간 변경	49
		3.3.2	운전 주파수 설정	50
		3.3.3	파라미터 변경	51

		3.3.4	파라미터 초기화	52
		3.3.5	키패드로 주파수 설정 후 단자대에서 운전 지령	53
		3.3.6	볼륨(외부) 저항으로 주파수 설정 후 단자대에서 운전 지령	54
		3.3.7	볼륨(내부) 저항으로 주파수 설정 후 키패드의 [RUN] 키로 운전	기령 55
	3.4	운전 상	태 모니터	58
		3.4.1	출력 전류 모니터	58
		3.4.2	트립 상태 모니터	59
4	제어 늘	를 <mark>록</mark> 도		61
	4.1	주파수	설정	62
	4.2	운전 지	령 설정	64
	4.3	가감속	및 V/F 전압제어	65
5	기본 기	' 능 사용	하기	67
	5.1	운전 주	파수 설정	67
		5.1.1	키패드에서 운전 주파수 설정 — 직접 입력	68
		5.1.2	키패드에서 운전 주파수 설정 -[▲] 키와 [▼] 키 사용	68
		5.1.3	내장형 볼륨(V0) 0 ~ 5[V] 입력으로 주파수 설정	68
		5.1.4	단자대 V1 전압 입력으로 주파수 설정	69
		5.1.5	단자대 I2 전류 입력	71
		5.1.6	단자대 I2전압 입력으로 주파수 설정	71
		5.1.7	내장형 볼륨(V0)과 I2 단자	72
		5.1.8	내장형 볼륨(V0)과 I2 단자로 주파수 설정	73
		5.1.9	내장형 볼륨(V0)과 V1단자로 주파수 설정	74
		5.1.10	V1단자와 I2단자로 주파수 설정	75
		5.1.11	RS-485 통신으로 주파수 설정	76
		5.1.12	디지털 볼륨(업-다운)으로 주파수 설정	76
	5.2	아날로.	그 지령 주파수 고정	77
	5.3	다단속	주파수 설정	78
	5.4	운전 지	령 설정 방법	80
		5.4.1	키패드에서 운전 지령 설정	80

	5.4.2	단자대에서 운전 지령 설정 (정/역방향 단자 지정)	81
	5.4.3	단자대에서 운전 지령 설정(지령/회전 방향 단자 지정)	82
	5.4.4	RS-485 통신으로 운전 지령 설정	83
5.5	정방향/	역방향 회전 금지	84
5.6	전원 투	입 즉시 기동(Power-on Run)	84
5.7	트립 발	생 후 초기화 시 재기동(Reset Restart)	85
5.8	가/감속	시간 설정	86
	5.8.1	최대 주파수 기준으로 가/감속 시간 설정	86
	5.8.2	운전 주파수 기준으로 가/감속 시간 설정	87
	5.8.3	다기능 단자로 다단 가/감속 시간 설정	88
5.9	가/감속	패턴 설정	91
5.10	가/감속	중지 지령	94
5.11	V/F 제	거	95
	5.11.1	리니어 V/F패턴 운전	95
	5.11.2	2승 저감 V/F패턴 운전	96
	5.11.3	사용자 V/F패턴 운전	96
	5.11.4	출력 전압 조정	97
5.12	토크 부	<u></u>	98
	5.12.1	수동 토크 부스트	98
	5.12.2	자동 토크 부스트	100
5.13	정지 방	법 설정	101
	5.13.1	감속 정지	101
	5.13.2	직류 제동 후 정지	101
		프리 런(Free Run) 정지	
5.14	주파수	제한	103
	5.14.1	최대 주파수와 시작 주파수를 이용하여 주파수 제한	103
	5.14.2	주파수 상하한 값을 이용하여 운전 주파수 제한	103
	5.14.3	주파수 점프	104
5.15	냉각 팬	제어	106

6	응용 기	능 사용하기	107
	6.1	직류 제동	107
		6.1.1 직류 제동으로 전동기를 정지하는 방법	107
		6.1.2 시동 시 직류 제동	108
		6.1.3 정지 중 직류 제동	109
	6.2	조그(Jog) 운전	110
		6.2.1 단자대 조그 운전1-정방향 조그	110
		6.2.2 단자대 조그 운정2-정/역방향 조그	111
	6.3	업-다운(Up-Down) 운전	112
	6.4	3-와이어(3-Wire) 운전	116
	6.5	드웰(Dwell) 운전	117
	6.6	슬립(Slip) 보상 운전	119
	6.7	심플 센서리스 제어	121
	6.8	PID 제어	122
		6.8.1 PID 기본 운전	123
	6.9	에너지 절약 운전	127
	6.10	속도 검색(Speed Search) 운전	128
	6.11	자동 재기동 운전	130
	6.12	운전음 설정(캐리어 주파수 설정 변경)	131
	6.13	제 2 모터 운전	132
	6.14	주파수 설정 및 제2운전 방법 선택	133
	6.15	입력 전압 설정	136
	6.16	파라미터 초기화	137
	6.17	파라미터 변경 금지	139
	6.18	전압 트립 방지 감속	140
	6.19	브레이크 제어	141
	6.20	아날로그 출력	143
	6.21	디지털 출력	144

		6.21.1	다기능 릴레이 출력 단자 설정	144
	6.22	드로우((DRAW) 운전	149
	6.23	냉각 판	· 이상 시 운전 방법 설정	151
	6.24	운전 성	배 모니터	152
	6.25	입출력	단자대 상태 모니터	155
	6.26	고장 싱	·태 모니터	157
7	보호 기	능 사용	-하기	159
	7.1	모터 보	<u> </u>	159
		7.1.1	모터 과열 방지(ETH)	159
		7.1.2	과부하 경보 및 트립 처리	161
		7.1.3	스톨 방지 기능	162
	7.2	인버터	회로 및 시퀀스 보호 기능	163
		7.2.1	출력 결상 보호	163
		7.2.2	외부 트립 신호 처리	164
		7.2.3	인버터 과부하 보호(IOLT)	165
		7.2.4	속도 지령 상실	166
		7.2.5	제동 저항 사용률 설정	168
		7.2.6	초기충전 회로 고장 보호 (ROT)	170
8	RS-48	5 통신 기	기능 사용하기	171
	8.1	통신 규	¹ 격	171
	8.2	<u>통</u> 신 시	스템 구성	172
		8.2.1	통신선 연결	173
		8.2.2	통신 관련 파라미터 설정	173
		8.2.3	운전 지령 및 주파수 설정	175
		8.2.4	지령 상실 보호 작동 설정	175
		8.2.5	데이터 전송용 파라미터 그룹 설정	176
	8.3	통신 프	로토콜	176
		8.3.1	LS INV 485 프로토콜	176
		8.3.2	모드버스-RTU(Modbus-RTU) 프로토콜	183

8.4	통신 호환 공통 영역 파라미터	186
9 전체 7	기능표 알아두기	189
9.1	운전 그룹	189
9.2	드라이브 그룹(PAR→dr)	191
9.3	기본 기능 그룹(PAR→bA)	193
9.4	확장 기능 그룹(PAR→Ad)	197
9.5	제어 기능 그룹(PAR→Cn)	200
9.6	입력 단자대 기능 그룹(PAR→In)	201
9.7	출력 단자대 기능 그룹(PAR→OU)	205
9.8	통신 기능 그룹(PAR→CM)	207
9.9	응용 기능 그룹(PAR→AP)	208
9.10	보호 기능 그룹(PAR→Pr)	210
9.11	제 2 모터 기능 그룹(PAR→M2)	213
9.12	컨피그 모드 그룹(PAR→CF)	214
10 문제 혀	해결하기	217
10.1	트립	217
	10.1.1 트립(Trip) 항목	218
10.2	트립 발생 시 조치 사항	220
10.3	기타 문제 발생 시 조치 사항	222
11 유지/5	^ዸ 수하기	229
11.1	일상/정기 점검 항목	229
	11.1.1 일상 점검	229
	11.1.2 정기 점검(1년 주기)	
	11.1.3 정기 점검(2년 주기)	232
11.2	제품의 올바른 보관 및 폐기	232
	11.2.1 제품의 올바른 보관	232
	11.2.2 제품의 올바른 폐기	233
12 기술 /	나양	235

	12.1	입력 및 출력 규격	.235
	12.2	제품 상세 사양	.236
	12.3	외형 치수(IP20 Type)	.238
	12.4	주변 기기	.240
	12.5	퓨 <i>즈</i> /리액터 규격	.240
	12.6	단자 나사 규격	. 241
	12.7	제동 저항 규격	.242
	12.8	인버터 연속 정격 전류 디레이팅	.244
	12.9	리모트 키패드 옵션	.247
품질	! 보증.	서	.249
색인	l		.254

1 설치 준비하기

이 장에서는 제품 식별 방법, 각 부분의 명칭, 제품 설치에 적합한 위치 선정 방법 및 전선 규격을 설명합니다. 제품을 올바르게 설치하여 안전하게 사용하기 위해 제품을 설치하기 전에 다음 내용을 반드시 확인하십시오.

1.1 제품 식별 방법

M100 시리즈는 모터 용량과 입력 전원에 따라 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 제품 규격과 제품명은 제품 명판의 정보를 통해 확인할 수 있습니다. 제품을 설치하기 전에 제품 규격이 사용 용도에 적합한지 반드시 확인하십시오. 제품의 상세 사양은 12.1 입력 및 출력 규격을 참조하십시오.

참고

제품을 개봉한 후 먼저 제품의 파손 여부 및 제품명을 확인하고, 제품이 파손된 경우 구입처에 문의하십시오.

LSLV0022M100-1E0FNS

INPUT 200-240V 1 Phase 50/60Hz

10.0A

OUTPUT 0-inputV 1 Phase 0.01~400Hz

3.8kVA

Ser. No 55025310146 Inspected by D. K. YU KCC-REM-LSR-XXXXXXX

LSLV 0022 M100 - 1E0FNS

모터 용량 -

0001 - 0,1kW

0002 - 0.2kW

0004 - 0.4kW

0008 - 0.75kW

0015 - 1.5kW

0022 - 2.2kW

시리즈명 -

입력 전압 -

1 - 단상 200V ~ 240V급

Keypad —

E - LED Keypad

UL Type -

O - UL Open Type

EMC 필터 —

F - Built-in EMC 필터(C2)


Reactor -

N - Non-Reactor

1/0-

S - Standard


A - Advanced




1.2 각부 명칭 확인

분해도를 통해 제품 각 부분의 이름을 확인하십시오. 제품군에 따라 상세 이미지가 다를 수 있으니 참조하십시오.


0.1~0.2kW(단상)



0.4~0.75kW(단상)



1.5~2.2kW(단상)




1.3 설치 환경 확인

인버터는 정밀 전자 부품으로 구성되어 있으므로, 설치 환경이 제품의 수명과 안정적인 작동에 큰 영향을 미칩니다. 다음 표에서 제품 작동에 적합한 환경을 확인한 후 설치 장소를 선택하십시오.

항목	설명
주위 온도 ^{주1)}	-10~50°C
주위 습도	상대 습도 95% 이하(이슬 맺힘 현상이 없을 것)
보관 온도	-20~65°C
주위 환경	실내에 부식성 가스, 인화성 가스, 기름 찌꺼기, 먼지 등이 없을 것
작동 고도/진동	해발 1,000m 이하, 9.8m/sec ² (1G) 이하
주위 기압	70~106kPa

주1) 제품 표면으로부터 5 cm 떨어진 거리에서 온도를 측정할 때 기준입니다.




① 주의

제품이 작동하는 동안 주위 온도가 허용 값을 넘지 않도록 주의하십시오.


1.4 설치 위치 선정

다음 사항을 고려하여 제품을 설치할 장소를 선택하십시오.


- 진동이 없고, 제품 무게를 견딜 수 있는 튼튼한 벽면에 설치하십시오.
- 제품이 작동하면 열이 발생하므로 불에 잘 타지 않는 벽면에 설치하고 주위 공간을 충분히 확보하십시오.




• 공기 순환이 원활한지 확인하십시오. 패널 내부에 제품을 설치할 경우 냉각 팬과 환기구의 위치에 주의하십시오. 냉각 팬이 제품 작동 시 발생하는 열을 원활하게 방출할 수 있도록 배치해야 합니다.



- 제품을 여러 대 설치할 경우, 옆면으로 나란히 배열(Side by Side) 하고 제품의 상단 커버(옵션 구성품)를 반드시 제거하십시오. 상단 커버를 제거할 때에는 적합한 크기의 일자 드라이버를 사용하십시오.
- 제품과 제품 사이 거리는 2mm 이상 확보하십시오.



• 서로 다른 용량의 제품을 나란히 설치할 경우, 상위 용량을 기준으로 주위 공간을 확보하십시오.



1.5 전선 선택

제품의 안전하고 정상적인 작동을 위해 각종 입출력 및 제어 회로 배선에는 각각의 용도와 규격에 적합한 전선을 사용해야 합니다. 다음 주의 사항에 유의하여 전선을 선택하십시오.

① 주의

- 입출력 배선에는 가급적 굵은 선을 선택하여 전압 강하율이 2% 이하가 되도록 하십시오.
- 입출력 배선에는 600V, 75℃ 규격 이상의 동 전선을 선택하십시오.
- 제어 회로 배선에는 300V, 75℃ 규격 이상의 동 전선을 선택하십시오.

접지선 및 입출력 배선 규격

		접지선		입출력 배선			
제품(kW)	mm ²	AVAC	mı	mm ² AWG		
		mm² AWG		R/T	U/V/W	R/T	U/V/W
단상 200V급	0.1 0.2 0.4 0.75	3.5	12	2	2	14	14
	1.5 2.2	3.5	12	3.5	3.5	12	12

제어 회로 배선 규격

	제어 회로 배선					
단자	봉 단자	· 미사용	봉 단자 사용			
	mm²	AWG	mm²	AWG		
P1~P5/CM/VR/V1/I2 /AO/Q1/EG/24 ²⁻¹)	0.75	18	0.5	20		
A1/B1/C1/A2/C2 ⁷⁻¹)	1.0	17	1.5	15		

주1) Standard I/O에는 P4, P5, I2, A2, C2 단자가, Advanced I/O에는 Q1, EG 단자가 없습니다. 2.2 배선 Step 4 제어 단자대 배선 부분을 참조하십시오.

2 제품 설치하기

이 장에서는 제품을 벽면 또는 패널 내부에 거치한 후 제품의 단자대에 배선하는 방법을 설명합니다. 설치 흐름도와 시스템 기본 구성도를 참조하여 작업 내용을 숙지하고 시스템 구성을 결정한 다음 올바른 순서에 따라 제품을 설치하십시오.


설치 흐름도

다음 흐름도는 제품의 설치 작업을 순서대로 보여줍니다. 흐름도에 따라 제품을 설치하고 작동 상태를 확인하십시오. 각 순서에 대한 자세한 사항은 해당 페이지를 참조하십시오.



시스템 기본 구성도

다음은 기본적인 시스템 구성을 보여줍니다. 제품과 주변 기기를 연결하여 시스템을 구성할 때 참조하십시오. 제품을 설치하기 전에 제품이 해당 구성에 적합한 정격을 가지고 있으며, 시스템 구성을 위한 주변 기기(제동 유닛, 리액터, 노이즈 필터 등) 및 옵션 카드가 모두 준비되었는지를 확인하십시오. 시스템에 사용할 수 있는 주변 기기에 대한 상세 사양은 12.4 주변 기기를 참조하십시오.



① 주의


- 사용 설명서에 제공된 그림은 설명을 위해 커버 또는 차단기를 제거한 상태일 수 있습니다. 제품을 운전할 때는 반드시 커버와 차단기 등을 모두 설치한 후 사용 설명서의 지시에 따르십시오.
- 전자 접촉기로 제품을 기동하거나 정지하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다.
- 비상 브레이크 등의 추가 안전 장치를 설치하십시오. 제품 고장으로 인해 제어가 곤란한 경우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
- 전원을 입력할 때 인버터에 큰 돌입 전류가 흐르므로 차단기 선정 시 주의하십시오.
- 전원의 역률 개선이 필요하거나 입력 전원 용량이 큰 경우(인버터 용량의 10배 이상, 배선 거리 10m 이내) 리액터를 사용해야 합니다. 리액터를 선택할 때에는 용량 및 정격에 주의하십시오(12.5 퓨즈/리액터 규격 참조).

2.1 벽면 또는 패널 내부에 거치


다음 순서에 따라 제품을 벽면 또는 패널 내부에 거치하십시오. 설치 장소에 충분한 공간이 있으며, 주위에 냉각 팬의 기류를 방해하는 구조물이 없는지를 다시 한 번 확인하십시오.

제품 설치에 적합한 벽면 또는 패널을 선정하고, 제품 뒷면의 마운팅부 규격을 확인하십시오(12.3 외형 치수(IP20 Type) 참조).

- 1 수평계를 이용하여 설치면에 수평으로 선을 긋고, 수평선상에 마운팅 볼트 설치 위치를 정확하게 표시하십시오.
- 2 드릴을 이용하여 마운팅 볼트 설치 홀 2개를 뚫고, 마운팅 볼트를 벽면 또는 패널 벽에 설치하십시오. 제품을 거치한 후 고정해야 하므로, 마운팅 볼트를 완전히 조이지 마십시오.



3 2개의 마운팅 볼트를 이용해서 제품을 벽면 또는 패널 내부에 거치하십시오. 위쪽 마운팅 볼트를 완전히 조인 다음, 아래쪽의 마운팅 볼트 2개를 설치하고 완전히 조여 제품을 고정하십시오. 제품이 설치면에 단단히 밀착해 있으며, 설치면이 제품의 무게를 안전하게 지지할 수 있는지 확인하십시오.




참고

제품군에 따라 마운팅부 규격이 다르므로 제품의 외형 치수(12.3 외형 치수(IP20 Type) 참조)를 확인하여 거치하십시오.

① 주의

- 제품을 운반할 때에는 무게를 지탱할 수 있는 본체 프레임을 지지하십시오. 제품의 플라스틱 부위나 커버를 잡고 운반하는 경우, 커버가 빠지거나 플라스틱 부위가 부러지면서 제품이 파손되거나 작업자가 부상을 당할 수 있습니다.
- 제품 무게에 따라 올바른 방법으로 운반하십시오. 충분한 인원 및 운반 도구를 사용하여 제품을 안전하게 운반하십시오.
- 제품을 옆으로 거치하거나 바닥에 눕혀서 거치하지 마십시오. 벽면 또는 패널 내부에 제품을 거치할 때에는 제품을 수직으로 세워서 뒷면이 설치면에 밀착하도록 하십시오.



2.2 배선

제어 단자대 커버를 분리한 후, 접지 규격에 따라 제품을 접지하고 전원 단자대와 제어 단자대에 전선을 연결하십시오. 배선 작업 전, 다음 주의사항을 반드시 확인하십시오.


① 주의

- 적합한 설치 장소에 제품을 거치한 다음 배선 작업을 진행하십시오.
- 제품 내부에 전선 조각이 남지 않도록 주의하십시오. 전선 조각으로 인해 제품이 파손될 수 있습니다.
- 나사를 조일 때 규정 토크를 지키십시오. 나사가 헐겁게 조여지는 경우, 배선이 풀어지면서 단락이 발생하거나 제품이 파손될 수 있습니다. 규정 토크에 대한 자세한 사항은 <u>12.6 단자</u>나사 규격을 참조하십시오.
- 전선 위에 무거운 물체를 올려 두지 마십시오. 전선이 손상되어 화재가 발생하거나 작업자가 감전될 수 있습니다.
- 제품의 전기 공급 시스템은 공급 접지 시스템입니다. TT, TN, IT, 그리고 코너 접지 시스템에는 적합하지 않습니다.
- 제품은 보호 접지선에 직류 전류를 발생시킬 수 있습니다. 잔류 전류 보호 동작(RCD)이나 모니터링 장치(RCM)를 설치할 때, 제품 공급 측면에서 Type B의 RCD나 RCM만 사용할 수 있습니다.
- 입출력 배선에는 가급적 굵은 선을 사용하여 전압 강하율이 2% 이하가 되도록 하십시오.
- 입출력 배선에는 600V, 75℃ 규격 이상의 동 전선을 사용하십시오.
- 제어 회로 배선에는 300V, 75℃ 규격 이상의 동 전선을 사용하십시오.
- 제어 회로 배선 시 입출력 배선이나 고전위회로(200V 릴레이 시퀀스 회로)와 분리하여 배선하십시오.
- 제어 회로 단자의 단락이나 잘못된 배선이 없는지 확인하십시오. 고장이나 오동각의 원인이 됩니다.
- 제어 회로 배선 시에는 실드선(Shielded cable)을 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 간섭에 의해 인버터 동작 불량의 원인이 될 수 있습니다. 접지가 필요한 경우, STP 케이블(Shielded twisted pair cable)을 사용하십시오.
- 운전 시 문제가 발생하여 배선을 변경하는 경우 키패드 표시부와 충전 표시등이 꺼져 있는지 확인 후 배선 작업을 하십시오. 전원을 차단한 직후에는 인버터 내부의 콘덴서가 고압으로 충전되어 있으므로 위험합니다.

Step 1 전면 커버/배선 브라켓/제어 단자대 커버 분리

전원 단자대와 제어 단자대에 배선하려면 전면 커버를 분리해야 합니다.

1 전면 커버 상단 중앙을 누른 상태에서 커버를 아래쪽으로 밀어내리십시오.



2 이후 커버를 앞쪽으로 당겨 분리할 수 있습니다.


참고

Remote Keypad를 사용할 경우 제어 단자대 커버 오른쪽 밑면의 플라스틱 덮개를 제거한 다음, RJ-45 커넥터에 Remote Keypad 신호선을 연결하십시오.

Step 2 접지

제어 단자대 커버를 분리한 후 다음 순서에 따라 접지하십시오.

1 접지 단자에 모터 용량에 맞는 접지선을 연결하십시오. 모터 용량에 맞는 접지선을 선택하려면 1.5 전선 선택을 참조하십시오.



2 접지선을 지면에 연결하십시오.

참고

제 3 종 접지를 적용해야 하며, 접지 저항은 100Ω 이하입니다.

⚠ 경고

안전한 사용을 위해 제품과 모터는 반드시 접지하십시오. 그렇지 않은 경우 작업자가 감전될 수 있습니다.

Step 3 전원 단자대 배선

다음은 전원 단자대의 배치 및 연결 구성을 보여줍니다. 상세 설명을 참조하여 각 단자 위치와 기능을 정확히 숙지한 후, 배선 작업 수행하십시오. 전원 단자대에 배선하기 전사용할 전선이 규격에 적합한지 다시 한 번 확인하십시오(1.5 전선 선택 참조).

① 주의

- 단자대 나사는 규정 토크에 따라 조이십시오. 나사가 단단하게 조여지지 않으면 단락 및 제품 고장이 발생할 수 있습니다.
- 전원 단자대 배선에는 600V, 75℃ 규격의 동 전선을, 제어 단자대 배선에는 300V, 75℃ 규격의 동 전선을 사용하십시오.
- 전원 배선을 할 때 단자 하나에 2개의 배선을 하지 마십시오.
- 전원 공급선은 반드시 R/T 단자에 연결해야 합니다. U/V/W 단자에 전원을 연결하면 인버터가 파손됩니다. U/V/W 단자에는 모터를 연결하십시오. 전원을 연결할 때에는 상 순서에 따라 연결할 필요가 없습니다.


① Caution

- Apply rated torques to the terminal screws. Loose screws may cause short circuits and malfunctions. Tightening the screw too much may damage the terminals and cause short circuits and malfuctions.
- Use copper wires only with 600V, 75°C rating for the power terminal wiring, and 300V, 75°C rating for the control terminal wiring.
- Do not connect two wires to one terminal when wiring the power.
- Power supply wirings must be connected to the R, T terminals. Connecting them to the U, V, W terminals causes internal damages to the inverter. Motor should be connected to the U, V, and W Terminals. Arrangement of the phase sequence is not necessary.

① Attention


- Appliquer des couples de marche aux vis des bornes. Des vis desserrées peuvent provoquer des courts-circuits et des dysfonctionnements. Ne pas trop serrer la vis, car cela risqué d'endommager les bornes et de provoquer des courts-circuits et des dysfonctionnements. Utiliser uniquement des fils de cuivre avec une valeur nominale de 600 V, 75 °C pour le câblage de la borne d'alimentation, et une valeur nominale de 300 V, 75 °C pour le câblage de la borne de commande.
- Ne jamais connecter deux câbles à une borne lors du câblage de l'alimentation.
- Les câblages de l'alimentation électrique doivent être connectés aux bornes R, T. Leur connexion aux bornes U, V et W provoque des dommages internes à l'onduleur. Le moteur doit être raccordé aux bornes U, V et W. L'arrangement de l'ordre de phase n'est pas nécessaire.

0.1~0.2kW (단상)




1-phase AC Input Motor

0.<u>4-0.75kW (단상)</u>



1.5-2.2kW (단상)



1-phase AC Input Motor

전원 단자 기호와 설명

단자 기호	명칭	설명	
R/T	교류 전원 입력 단자	상용 교류 전원을 연결합니다.	
B1/B2(1.5kW~2.2kW)	제동 저항 접속 단자	제동 저항을 연결합니다.	
U/V/W	모터 출력 단자	3상 유도 모터를 연결합니다.	

참고

- 먼 거리에 있는 모터를 연결할 때는 3심 전선을 사용하지 마십시오.
- 배선의 전체 길이는 50m 이하가 되도록 하십시오.
- 배선 길이가 긴 경우 저주파수 운전 시 전원 단자대 배선의 선간 전압 강하에 의해 모터의 토크가 떨어집니다. 또한, 배선 내부의 부유 용량 증가로 과전류 보호 기능이 작동하거나 출력 측에 연결된 기기가 오작동할 수 있습니다. 선간 전압 강하 계산식은 다음과 같습니다.
 - 선간 전압 강하(V) = [√3 X 전선 저항(mΩ/m) X 배선 길이(m) X 전류(A)] / 1000
- 배선 길이가 길 때 선간 전압 강하를 줄이려면 굵은 전선을 사용하십시오. 또한, 캐리어 주파수를 낮추거나 마이크로 서지 필터(Micro Surge Filter)를 사용하십시오.

인버터와 모터 사이의 거리	50 m 이하	100 m 이하	100 m 이상
허용 캐리어 주파수	15 kHz 이하	5 kHz 이하	2.5 kHz 이하

⚠ 경고


배선을 포함한 모든 설치 및 작동 준비가 완료될 때까지 제품에 전원을 연결하지 마십시오. 그렇지 않은 경우 작업자가 감전될 수 있습니다.

① 주의


- 인버터로의 입력 전원 배선은 R/T 단자에, 모터로의 출력 배선은 U/V/W 단자에 연결하십시오. 반대로 연결할 경우 제품이 파손될 수 있습니다.
- R/T 단자, U/V/W 단자에는 절연 캡이 있는 봉 단자를 사용하십시오.
- 제품의 입출력 측은 고조파를 발산하므로 제품 주변의 통신 기기에 전파 장해를 일으킬 수 있습니다. 이런 경우, 입력 측에 라디오 노이즈 필터, 라인 노이즈 필터를 설치하면 전파 장해를 줄일 수 있습니다.
- 제품 출력 측에 진상용 콘덴서, 서지 킬러, 라디오 노이즈 필터를 연결하지 마십시오. 트립이 발생하거나 연결한 기기가 파손될 수 있습니다.
- 제품 출력 측(모터 측) 배선에 전자 접촉기(Magnetic Contactor)를 연결하지 마십시오. 트립이 발생하거나 제품이 파손될 수 있습니다.

Step 4 제어 단자대 배선

다음 제어 회로도는 제어 회로의 배치 및 연결 구성을 보여줍니다. 상세 설명을 참조하여 제어 회로 배선 작업을 수행하십시오. 제어 단자대에 배선하기 전에, 사용할 전선이 규격에 적합한지 다시 한 번 확인하십시오(1.5 전선 선택 참조).



<Standard I/O>




스위치 기호와 설명


스위치 기호	설명
SW1	NPN/PNP 모드 설정 스위치
SW2(Advanced I/O)	아날로그 전압/전류 입력 단자(I2) 설정 스위치
SW3(Advanced I/O)	종단저항 설정 스위치

커넥터

명칭	설명
RJ45 Port	Remote Keypad, 스마트카피어, 485통신(Advanced IO) 연결



<Standard I/O>



<Advanced I/O>

입력 단자 기호와 설명


분류	단자 기호	명칭	설명
접점 기능 선택	P1~P5	다기능 입력1~5 단자	다기능 입력으로 설정하여 사용할 수 있습니다. 공장 출하 값은 다음과 같습니다. • P1: Fx • P2: Rx • P3: 비상정지(Emergency Stop Trip) • P4: 고장 시 리셋 (RESET) • P5: 조그 운전 지령 (JOG) (Standard I/O의 경우, P3까지 지원합니다.)
	СМ	시퀀스 공통 단자	접점 입력 및 입출력 단자의 공통 단자입니다.
	VR	주파수 설정용 전원 단자	아날로그 주파수 설정용 전원입니다. • 최대 출력 전압: 12V • 최대 출력 전류: 100mA • 볼륨 저항: 1~5kΩ
	V1	주파수 설정(전압) 단자	V1 단자에 공급되는 전압에 따라 주파수를 설정합니다. • Unipolar(단극 전원): 0~10V(최대 12V)
아날로그 입력	I2 (Advanced I/O)	주파수 설정(전류/전압) 단자	I2 단자에 공급되는 전류량이나 전압에 따라 주파수를 설정합니다. 아날로그 전압/전류 입력 단자 설정 스위치(SW2) 선택에 따라 V2로 사용할 수 있습니다. V 모드: • Unipolar(단극 전원): 0~10V(최대 12V) I 모드: • 입력 전류: 4~20mA

출력/통신 단자 기호와 설명

분류	단자 기호	명칭	설명		
아날로그 출력	AO	전압 출력 단자	출력 주파수, 출력 전류, 출력 전압, 직류 전압 중하나를 선택하여 출력합니다. • 출력 전압: 0~10V • 최대 출력 전압/전류: 10V, 10mA • 공장 출하 값: 출력 주파수		
	Q1 (Standard I/O)	다기능(오픈 컬렉터) 출력 단자	DC 26V, 100mA ੀਰੋ\		
	EG (Standard I/O)	공통 단자	오픈 컬렉터의 외부 전원 공통 접지 단자입니다.		
	24	외부 24V 전원 단자	최대 출력 전류: 50mA		
디지털 출력	A1/C1/B1 이상 신호 출력 단자		제품의 보호 기능이 작동하여 출력을 차단할 때 신호를 출력합니다(AC 250V 1A 이하, DC 30V 1A 이하). • 이상 시: A1-C1 결선(B1-C1 단선) • 정상 시: B1-C1 결선(A1-C1 단선)		
	A2/C2 (Advanced I/O)	이상 신호 출력 단자	제품의 보호 기능이 작동하여 출력을 차단할 때 신호를 출력합니다(AC 250V 1A 이하, DC 30V 1A 이하). • 이상 시: A2-C2 결선 • 정상 시: A2-C2 단선		
		Remote Keypad 입력 단자	Remote Keypad(옵션) 연결 라인입니다.		
접점	RJ45	RS-485 신호 입력 단자(Advanced I/O)	RS-485 신호 라인입니다(<u>8 RS-485 통신 기능</u> <u>사용하기</u> 참조).		

신호 배선 선단 처리


제어 회로 배선 시 신뢰성 향상을 위해 봉 단자를 사용하십시오. 봉 단자 규격표를 참조하여 전선에 맞는 봉 단자를 선택하십시오.



봉 단자	전선 규격		수치((mm)		· 제조사
부품 번호	AWG	mm ²	L*	Р	d1	D	세포사
CE002506	26	0.25	10.4	6.0	11	2.5	
CE002508	20	0.25	12.4	8.0	1.1	2.5	JEONO
CE005006	22	0.50	12.0	6.0	1.3	3.2	(전오전기 <u>http://www.jeono.com/</u>)
CE007506	20	0.75	12.0	6.0	1.5	3.4	

^{*} L 값이 13mm 이상인 봉 단자를 사용하는 경우 커버가 조립되지 않을 수 있습니다.

봉 단자를 사용하지 않는 경우 선단 처리는 다음과 같이 하십시오.




① 주의

전선 부스러기가 제품 내부로 유입되지 않도록 주의하십시오.

참고

- 제어 회로의 배선 길이는 50m 이내로 하십시오.
- 안전 기능 설정 단자의 배선 길이는 30m 이내로 하십시오.
- Remote Keypad 사용 시 배선 길이는 3m 이내로 하십시오. 배선 길이가 3m를 초과하는 경우 신호 에러가 발생할 수 있습니다.
- 아날로그 및 디지털 신호로부터 방출되는 전자파를 차단하려면 페라이트를 사용하십시오.
- 케이블 타이 등을 이용하여 제어 배선을 정리할 때는 제품에서 15cm 이상 떨어진 위치에서 전선을 묶으십시오. 그렇지 않으면 전면 커버가 조립되지 않을 수 있습니다.
- 제어 회로 배선 시 폭 2.5mm 이하, 두께 0.4mm 이하의 소형 드라이버를 사용하십시오.



⚠ 경고


제어 단자 배선 시에 반드시 제품의 전원을 끈 상태로 배선해 주십시오.

Step 5 PNP/NPN 모드 설정

제어 회로의 시퀀스 입력 단자는 PNP 모드(Source)와 NPN 모드(Sink)를 모두 지원합니다. PNP/NPN 설정 스위치(SW1)로 입력 단자의 로직을 PNP 모드 또는 NPN 모드로 변경할 수 있습니다. 각 모드의 사용 방법은 다음과 같습니다.


PNP 모드(Source)

PNP/NPN 설정 스위치(SW1)를 PNP로 설정하십시오. CM 단자는 접점 입력 신호 공통 단자이며, P24 단자는 24V 내부 전원 단자입니다. 외부 24V 전원을 사용할 때에는 외부 전원의 - 단자와 CM 단자를 연결하여 사용하십시오.




NPN 모드(Sink)

PNP/NPN 설정 스위치(SW1)를 NPN으로 설정하십시오. CM 단자는 접점 입력 신호 공통 단자이며, P24 단자는 24V 내부 전원 단자입니다.



Step 6 비대칭 접지 전원 사용 시 EMC 필터 해제


EMC 필터는 제품에서 발생하는 공중 전파 노이즈를 감소시켜 줍니다. EMC 필터 기능은 공장 출하 시 사용(On) 상태로 설정되어 있습니다. EMC 필터 기능을 사용하는 경우 누설 전류가 증가합니다.




▲ 위험

- 입력 전원이 델타 결선 방식과 같은 비대칭 접지 구조일 때에는 EMC 필터를 사용하지 마십시오. 그렇지 않은 경우 작업자가 감전될 수 있습니다.
- 커버를 열고 작업할 때에는 전원이 차단되고 10분 이상 지난 후 테스터 등으로 제품의 직류 전압이 방전된 것을 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 작업자가 감전될 수 있습니다.

비대칭 접지 구조를 가진 전원을 사용하는 경우, 반드시 내장 EMC 필터 기능을 해제한 후 제품을 사용해야 합니다. EMC 필터 접지 스크류 위치를 확인하신 후 제어 단자대 커버 아래에 있는 플라스틱 와셔를 EMC 필터 접지 스크류에 끼워 사용하십시오.





Step7 제어 단자대 커버 조립

배선 작업과 각종 기능 설정이 완료되면 제어 단자대 커버를 조립하십시오.

2.3 설치 후 점검 사항 확인

설치를 모두 마쳤다면, 제품을 작동하기 전에 다음 사항을 점검하여 제품이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

항목	내용	확인 결과
	설치 환경이 적합한가?	
설치 환경	운전 가능한 조건인가?	
/입 출 력 전압	전원 전압이 제품의 입력 전압 규격에 맞는가?	
	정격 출력이 적합한가?	
	제품의 전원에 배선용 차단기를 연결했는가?	
	배선용 차단기의 정격이 적합한가?	
	전원 배선이 제품의 입력 단자에 올바르게 연결되었는가?	
	(입력 전원 배선이 U/V/W 단자에 연결되면 제품이	
	손상되므로 주의하십시오.)	
	모터 배선이 제품의 출력 단자에 상(Phase) 순서대로	
	연결되었는가?	
	(상 순서대로 연결되지 않으면 모터가 역방향으로	
	회전하므로 주의하십시오.)	
입출력 배선	입출력 배선 시 올바른 규격의 전선을 사용했는가?	
	접지선을 올바르게 설치했는가?	
	입출력 단자 및 접지 단자의 나사가 단단하게 조여졌는가?	
	한 대의 제품으로 여러 대의 모터를 운전하는 경우 각	
	모터의 과부하 보호 회로를 확인했는가?	
	제동 저항을 사용하는 경우, 전원 배선에 전자 접촉기를	
	설치하여 제품을 전원과 분리했는가?	
	진상용 콘덴서, 서지 킬러, 라디오 노이즈 필터가 올바르게	
	연결되었는가?	
	(출력 배선에 연결하지 않도록 주의하십시오.)	

항목	내용	확인 결과
	제어 회로 배선 시 차폐 연선을 사용했는가?	
	차폐 연선의 피복선이 접지 단자에 연결되었는가?	
	3-와이어(3-Wire) 운전 시, 다기능 접점 입력 단자	
계어 취근 베서	파라미터 변경 후에 제어 회로 배선을 실시했는가?	
제어 회로 배선	제어 회로 배선이 올바르게 연결되었는가?	
	제어 회로 단자의 나사가 단단하게 조여졌는가?	
	제어 회로 단자의 배선 길이가 50m 이하인가?	
	안전 기능 설정 단자의 배선 길이가 30m 이하인가?	
	옵션 카드 배선이 올바르게 연결되었는가?	
	제품 내에 전선 부스러기나 나사가 남아 있지 않은가?	
	단자의 전선이 옆 단자에 붙어 있지 않은가?	
71CL	입출력 회로의 배선과 제어 회로의 배선이 분리되었는가?	
기타	콘덴서를 2년 이상 사용한 경우 콘덴서를 교체했는가?	
	FAN을 3년 이상 사용한 경우 FAN을 교체했는가?	
	입력 전원 퓨즈 및 차단기를 설치했는가?	
	모터 연결선은 다른 전선과 거리를 두고 설치했는가?	

참고

차폐 연선은 외부의 전계나 자계 또는 다른 전송선에서 유도되는 전계 및 자계로부터의 영향을 차단하기 위해 선의 외부를 도전성 물질이 많은 피복으로 둘러싼 연선입니다.

2.4 시운전


설치 후 점검 사항을 확인한 후 다음 순서에 따라 제품을 시운전하십시오.

- 1 제품에 전원을 공급하십시오. 키패드 표시부에 조명이 켜지는지 확인하십시오.
- 2 운전 지령 방법을 설정하십시오.
- 3 목표 주파수를 설정하고 다음 사항을 확인하십시오.
 - 주파수를 V1으로 설정한 경우 전압 입력 값 변경 시 주파수 값 변동 여부
 - 주파수를 I2(V)^{주1)}로 설정한 경우 아날로그 전압/전류 입력 단자 설정 스위치(SW2)
 ^{주1)}가 전압으로 선택되어 있는지 여부
 - 주파수를 I2(V) ^{주1)}로 설정한 경우 전압 입력 값 변경 시 주파수 값 변동 여부
 - 주파수를 I2(I) ^{주1)}로 설정한 경우 아날로그 전압/전류 입력 단자 설정 스위치(SW2) ^{주1)}가 전류로 선택되어 있는지 여부
 - 주파수를 I2(I) ^{주1)}로 설정한 경우 전류 입력 값 변경 시 주파수 값 변동 여부
- 4 가속 시간과 감속 시간을 설정하십시오.
- 5 운전 지령을 내린 후 다음 사항을 확인하십시오.
 - 모터가 정방향으로 회전하는지 확인하십시오. 모터가 역방향으로 회전할 경우 아래 내용을 참조하십시오.
 - 모터가 설정한 목표 주파수에 도달하며, 설정한 가/감속 시간에 맞게 작동하는지 확인하십시오.

주1) Advanced I/O 탑재 모델만 사용가능합니다.

모터의 회전 방향 확인

- 키패드로 운전 그룹의 drv(운전 지령 방법) 코드를 0(Keypad)으로 설정하십시오.
- 2 임의의 목표 주파수를 설정하십시오.
- 키패드의 [RUN] 키를 누르십시오. 정방향 운전이 시작됩니다. 3
- 4 유도 모터 축이 아래 그림과 같이 반시계 방향(정방향)으로 회전하는지 확인하십시오.



① 주의


- 제품을 작동하기 전에 반드시 파라미터 설정을 확인하십시오. 사용하는 부하에 따라 파라미터를 변경해야 할 수도 있습니다.
- 각 단자에 정격을 초과하는 전압을 입력하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다.
- 인버터를 사용하면 모터 회전 속도를 쉽게 증가시킬 수 있기 때문에 주의하지 않으면 모터의 정격 작동 범위를 벗어날 수 있습니다. 회전 속도를 최대로 올리기 전에 모터의 정격 작동 범위를 확인하십시오.

3 기본 조작법 알아두기

이 장에서는 키패드의 구성 및 조작법과 더불어 인버터의 운전에 사용되는 기능 그룹을 소개하고, 키패드를 이용한 기본 운전 방법을 설명합니다. 인버터의 각종 기능을 설정하고, 주파수나 입력 전압을 변경해 운전 지령을 내리는 등, 본격적인 사용에 들어가기 앞서 정확한 기본 조작 방법을 익히십시오.

3.1 키패드 구성

키패드는 크게 표시부와 조작부의 두 부분으로 나누어집니다. 아래 그림과 표를 참조하여 각부의 명칭 및 기능을 확인하십시오.



3.1.1 표시부 구성 및 표시 형식

다음 표에서 표시부 구성을 확인하십시오.

번호	명칭	기능
0	7-세그먼트 디스플레이	운전 상태 및 파라미터 정보를 표시합니다.
2	SET(설정) 표시등	파라미터를 설정할 때 깜빡입니다.
8	RUN(운전 중) 표시등	운전 시 켜지며, 가속 또는 감속 시 깜빡입니다.
4	FWD(정방향 운전) 표시등	정방향 운전 시 켜집니다.
6	REV(역방향 운전) 표시등	역방향 운전 시 켜집니다.

다음은 키패드에서 숫자와 영문자를 표현하는 방식입니다.

표시	숫자/영문	표시	숫자/영문	표시	숫자/영문	표시	숫자/영문
Ū	0	Ä	А	7	K	11	U
1	1	p	В	-1	L	ŗ	V
2	2	[С	,,	М	11	W
3	3	ದ	D	п	N	4	Х
4	4	Ε	Е	Ü	0	占	Y
5	5	۶	F	P	Р	111	Z
5	6	ជ	G	q	Q	Î	0(bit)
7	7	Н	Н	,-	R		1(bit)
8	8	;	I	5	S	-	-
9	9	1	J	<u> </u>	Т	-	-

3.1.2 조작부(입력 키) 구성

다음 표에서 조작부 구성을 확인하십시오.

7	명칭	기능
RUN	[RUN] 7	운전 지령을 내립니다.
STOP RESET	[STOP/RESET] 키	STOP: 운전 중 정지 지령을 내립니다. RESET: 고장 및 트립이 발생한 경우 리셋 지령을 내립니다.
	[▲] 키, [▼] 키	코드를 이동하거나 파라미터 설정 값을 증가/감소시킵니다.
MODE SHIFT	[MODE/SHIFT]	그룹간 이동합니다. 파라미터 입력 상태에서 변경할 자리수를 이동합니다.
ENT	[ENTER] 7	파라미터 선택 상태에서 입력 상태로 전환합니다. 파라미터 편집 후 변경을 적용합니다. 고장 화면에서 고장시 운전 정보로 진입합니다.
MIN MAX	[Volume]	운전 주파수를 볼륨을 사용하여 설정 할 수 있습니다.

- * [MODE/SHIFT] 키, [▲] 키, [▼] 키 중 2개의 키가 같이 입력되는 경우 ESC 키로 동작합니다.
- 그룹 이동 모드에서 ESC 키를 누르면 초기 화면(주파수 표시 화면)으로 이동합니다.
- 파라미터 변경 모드에서 ESC 키를 누르면 저장하지 않고 그룹 이동 모드로 이동합니다.

3.1.3 메뉴 구성

제품의 설정 메뉴는 다음과 같은 기능 그룹으로 구성되어 있습니다.

그룹	키패드 표시	설명
운전 그룹	-	목표 주파수, 가·감속 시간 등 운전에 필요한 가장
		기본적인 파라미터를 설정합니다.
드라이브	-J -	조그운전, 토크 부스트 등의 기본 운전 및 제어 모드
(Drive) 그룹	ರ್ಧ	관련 파라미터를 설정합니다.
기본 기능	, 17	모터 파라미터, 다단속 주파수 등 기본 기능을
(Basic) 그룹	ЬÄ	설정합니다.
확장 기능	ī. i	기/가소 페딩 코피스 게팅 기느 드인 서거하니다
(Ad vanced) 그룹	Äd	가/감속 패턴, 주파수 제한 기능 등을 설정합니다.
제어 기능(Control)	,-	레디어 즈피스 소드나카드이 기노의 선거하니다.
그룹	[n	캐리어 주파수, 속도서치등의 기능을 설정합니다.
입력 단자대	,	다기능 디지털 입력, 아날로그 입력 등 제품의 입력
기능(In put) 그룹	<i> n</i>	단자대 관련 기능을 설정합니다.
출력 단자대 기능	TUI	릴레이, 아날로그 출력 등 제품의 출력 단자대 기능을
(Ou tput) 그룹		설정합니다.
통신 기능	,	RS-485통신 사용시 관련 기능을 설정합니다.
(Communication)그룹		※ Advanced I/O 탑재 모델만 사용 가능합니다.
응용 기능	חח	DID 제이 지러 기투이 서거하나다
(Ap plication) 그룹	8P	PID 제어 관련 기능을 설정합니다.
보호 기능	П	미디이 이쁘디이 보충 기노으 선거하니다
(Pr otection) 그룹	₽,-	모터와 인버터의 보호 기능을 설정합니다.
제 2 모터		제2모터 관련 기능을 설정합니다.
기능(2 nd M otor) 그룹	7.15	※ 다기능 입력 단자(Standard I/O: In65~67, Advanced
	115	I/O: In65~69) 중 하나의 기능 항목을 12(2 nd
		Motor)으로 설정해야 나타납니다.
컨피그 모드	[F	파라미터 초기화 등의 기능을 설정합니다.
(Configuration) 그룹	7,	

3.2 키패드 사용법

3.2.1 그룹 선택

※ 공장 출하 시에는 오입력을 방지하기 위해 운전 그룹 이외는 숨김 처리가 되어 있습니다. 운전 그룹의 OGr 코드에 1을 입력하면 숨김 처리가 해제되어 다른 그룹도 접근 및 입력이 가능해집니다.

모드 키(MODE)를 1초 이상 계속 누르는 경우 반대방향으로 이동하게 됩니다.


순서	조작 방법	키패드 표시
1	 전원을 인가하면 운전 그룹의 첫 번째 코드인 0.00^{주1)}을 표시합니다. 모드 키(MODE)를 누릅니다. 	0.00
2	• 드라이브(dr) 그룹의 첫 번째 코드인 dr 0을 표시합니다. • 모드 키(MODE)를 누릅니다.	dr []
3	• 기본 기능(bA) 그룹의 첫 번째 코드인 bA 0을 표시합니다. • 모드 키(MODE)를 누릅니다.	BA D
4	 확장 기능(Ad) 그룹의 첫 번째 코드인 Ad 0을 표시합니다. 모드 키(MODE)를 누릅니다. 	Ad D
5	• 제어 기능(Cn) 그룹의 첫 번째 코드인 Cn 0을 표시합니다. • 모드 키(MODE)를 누릅니다.	
6	• 입력 단자대 기능(In) 그룹의 첫 번째 코드인 In 0을 표시합니다. • 모드 키(MODE)를 누릅니다.	[] n [
7	• 출력 단자대 기능(OU) 그룹의 첫 번째 코드인 OU 0을 표시합니다. • 모드 키(MODE)를 누릅니다.	
8	 통신 기능(CM) 그룹의 첫 번째 코드인 CM 0을 표시합니다. 모드 키(MODE)를 누릅니다. ※ 해당 그룹은 Advanced I/O 탑재 모델만 화면에 표시됩니다. 	[i. []

순서	조작 방법	키패드 표시
9	• 응용 기능(AP) 그룹의 첫 번째 코드인 AP 0을 표시합니다. • 모드 키(MODE)를 누릅니다.	AP D
10	• 보호 기능(Pr) 그룹의 첫 번째 코드인 Pr 0을 표시합니다. • 모드 키(MODE)를 누릅니다.	Pr D
11	 제 2 모터 기능(M2) 그룹의 첫 번째 코드인 M2-0을 표시합니다. 모드 키(MODE)를 누릅니다. ※ 해당 그룹은 제2모터 관련 기능 활성화 시 화면에 표시됩니다. ※ 기능 활성화 방법: 다기능 입력단자의 기능 항목(Standard I/O In65~67, Advanced I/O: In65~69) 중 하나의 설정값을 12(2nd Motor)로 설정하십시오. 	ווב ב
12	• 컨피그 모드(CF) 그룹의 첫 번째 코드인 CF 0을 표시합니다. • 모드 키(MODE)를 누릅니다.	[F []
13	• 컨피그 모드(CF) 그룹에서 모드 키(MODE)를 누르면 다시 운전 그룹의 첫 번째 코드로 이동합니다.	0.00

주1) 운전 그룹의 첫 번째 코드는 목표 주파수를 설정할 수 있는 곳입니다. 따라서 공장 출하 시에는 0.00으로 설정되어 있으나 사용자가 운전 주파수를 변경한 경우에는 변경된 운전 주파수를 표시합니다.

3.2.2 코드 선택

다음은 운전 그룹 내에서 코드를 이동하는 예입니다. 다른 그룹에서도 동일한 방법으로 원하는 코드로 이동할 수 있습니다.




순서	조작 방법	키패드 표시
1	• 운전 그룹의 첫 번째 코드인 0.00을 표시합니다. • 업 키(▲)를 누릅니다.	0.00
2	• 운전 그룹의 두 번째 코드인 ACC를 표시합니다. • 업 키(▲)를 누릅니다.	REE
3	 운전 그룹의 세 번째 코드인 dEC를 표시합니다. 업 키(▲)를 계속 누릅니다. 	dEC
4	 운전 그룹의 다른 코드 표시 이후 마지막 코드인 OGr을 표시합니다. 업 키(▲)를 다시 한 번 누릅니다. 	- III-
5	운전 그룹의 첫 번째 코드로 되돌아옵니다.	0.00

참고

다운 키(▼)를 이용하면 위와 반대 순서로 이동할 수 있습니다.

3.2.3 원하는 코드로 직접 이동(점프 코드)

다음은 확장 기능(Ad) 그룹의 첫 번째 코드(Ad 0)에서 12번 코드까지 한 번에 이동(점프)하는 예입니다. 다른 그룹에서도 동일한 방법으로 점프 코드를 이용할 수 있습니다.




순서	조작 방법	키패드 표시
1	• 확장 기능(Ad) 그룹의 첫 번째 코드인 Ad 0을 표시 합니다. • 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	(Ad I)
2	 현재 24번 코드로 이동할 수 있음을 보여 줍니다. 점프 코드의 기본값은 이처럼 해당 그룹에서 자주 사용되는 코드로 설정되어 있습니다. 일의 자리 숫자가 점멸되는 것은 이 자릿수가 변경 가능함을 나타냅니다. 다운 키(▼)를 이용하여 일의 자리를 2로 설정합니다. 	[] Y
3	 모드 키(MODE)를 누르면 커서가 왼편으로 이동하여 십의 자리 숫자가 점멸로 표시됩니다. 다운 키(▼)를 이용하여 1로 설정합니다. 	Z
4	• 현재 12번 코드로 이동할 준비가 되어 있음을 표시합니다. • 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	(IZ)
5	확장 기능(Ad) 그룹의 12번 코드를 표시합니다.	[Rd 12]

참고

운전 그룹을 제외한 모든 그룹은 위와 같은 방법으로 코드 이동을 할 수 있습니다.

3.2.4 같은 그룹 내 코드 이동

다음은 확장 기능(Ad) 그룹의 1번 코드에서 12번 코드로 이동하는 예입니다. 다른 그룹 내에서도 동일한 방법으로 코드 이동을 할 수 있습니다.



순서	조작 방법	키패드 표시
1	 확장 기능(Ad) 그룹의 1번 코드를 표시 합니다. Ad 12을 표시할 때까지 업 키(▲)를 누릅니다. 	Ad 1
2	확장 기능(Ad) 그룹의 12번 코드를 표시 합니다.	[84 12]

참고

업 키(▲) 또는 다운 키(▼)로 코드 이동을 할 때 코드 번호가 1씩 증가하거나 감소하지 않고 건너뛰는 경우가 있습니다. 이는 인버터 프로그램에서 앞으로 추가될 기능을 예상하여 공백으로 번호를 남겨 두거나, 사용자가 사용하지 않는 기능은 보이지 않도록 하였기 때문입니다. 자세한 내용은 9 전체 기능표 알아두기를 참조하십시오.

예) 주파수 상, 하한 선택(Ad 24)을 0 (No)으로 설정한 경우에는 Ad 25 (주파수 상한 리미트)와 Ad 26(주파수 하한 리미트)은 코드 이동 시 보이지 않습니다.

그러나 주파수 상, 하한 선택(Ad 24)을 1 (Yes)로 설정한 경우에는 Ad 25와 Ad 26이나타납니다.

3.2.5 파라미터 값 설정

코드에 속해 있는 파라미터 값을 변경하면 특정 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 또한, 운전 주파수, 전압, 그리고 모터 회전 속도와 같은 설정 값을 직접 입력할 수도 있습니다. 키패드로 파라미터 값을 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

순서	조작 방법	키패드 표시
1	 그룹과 코드를 선택하고 엔터 키(ENT)를 누릅니다. 파라미터 값의 각 자리수가 점멸로 표시되어 값을 변경할 수 있음을 나타냅니다. 	5 .0
2	각 자리수별로 업 키(▲), 다운 키(▼)를 눌러 값을 변경하고 모드 키(MODE)를 누릅니다.	
3	• 파라미터 값 전체가 점멸합니다. • 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
4	다시 한 번 엔터 키(ENT)를 눌러 설정을 저장합니다.	4.0


참고

파라미터 수정 시 깜박이는 것은 수정된 값을 입력시킬 것인가를 묻는 것입니다. 설정 값이 깜빡일 때 엔터 키(ENT)를 누르면 입력이 완료되며 그 밖의 다른 키를 누르면 입력이 취소됩니다.

3.3 키패드를 이용한 인버터 운용 기초 예제

3.3.1 가속 시간 변경

다음은 키패드로 운전 그룹 ACC(가속 시간) 코드의 가속 시간을 5.0초에서 16.0초로 변경하는 예입니다.




순서	조작 방법	키패드 표시
1	• 운전 그룹의 첫 번째 코드 정보를 표시합니다.	
ı	 업 키(▲)를 누릅니다. 	
2	• 운전 그룹의 두 번째 코드인 가속 시간 ACC를 표시합니다.	REE
	• 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
3	• 5.0의 0 이 점멸로 표시됩니다.	
	• 모드 키(MODE)를 누릅니다.	I.U)
4	• 5.0의 5가 점멸로 표시되며 값을 변경할 수 있음을 나타냅니다.	5.4
7	 업 키(▲)를 누릅니다. 	7.4
5	• 6.0으로 값이 바뀝니다.	5 . 5
3	• 모드 키(MODE)를 누릅니다.	
6	• 가장 좌측에 0이 생기며 점멸로 표시됩니다.	
0	 업 키(▲)를 누릅니다. 	
	• 16.0을 표시합니다.	
7	• 16.0 이 점멸 ^{주1)} 합니다.	
	• 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
	• 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
8	ACC를 표시합니다. 가속시간이 16.0초로 변경됩니다.	

주1) 16.0 이 점멸하는 상태에서 엔터 키(ENT)를 제외한 나머지 방향키를 누르면 파라미터 설정을 취소할 수 있습니다.

3.3.2 운전 주파수 설정

다음은 키패드로 운전 그룹 첫 번째 코드인 운전 주파수를 30.05Hz로 설정하는 예입니다.



순서	조작 방법	키패드 표시
1	• 운전 그룹의 첫 번째 코드 정보를 표시합니다.	
2	 엔터 키(ENT)를 누릅니다. 소수점 둘째 자리를 변경할 수 있습니다. 5 가 될 때까지 업 키(▲)를 누릅니다. 	
3	모드 키(MODE)를 누릅니다.	
4	• 설정할 수 있는 자릿수가 좌측으로 이동합니다. • 모드 키(MODE)를 누릅니다.	
5	모드 키(MODE)를 누릅니다.	
6	업 키(▲)를 이용하여 3으로 설정합니다.	
7	엔터 키(ENT)를 누릅니다. 30.05 가 점멸합니다.	
8	• 엔터 키(ENT)를 누릅니다. • 점멸 상태가 멈추면 운전 주파수가 30.05로 설정된 것입니다.	30.05


참고

LSLV-M100 시리즈는 표시부의 자리수가 4자리지만 모드 키(MODE)를 이용하여 5자리까지 확장하여 파라미터 값을 설정 및 모니터 할 수 있습니다.

위의 7번 순서에서 30.05 가 점멸하고 있는 상태에서 엔터 키(ENT)를 제외한 나머지 방향 키를 누르면 파라미터 설정을 취소할 수 있습니다.

3.3.3 파라미터 변경


다음은 확장 기능(Ad) 그룹의 27번(Ad27) 코드 값을 0에서 1로 변경하는 예입니다. 다른 그룹에서도 동일한 방법으로 파라미터를 변경할 수 있습니다.



순서	조작 방법	키패드 표시
1	• 기능 그룹 1의 첫 번째 코드를 표시합니다.	Rd D
ı	• 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
2	• 이동할 코드 번호가 24임을 표시합니다.	[] H
	• 업 키(▲)를 이용하여 일의 자리를 7까지 증가시킵니다.	
2	• 이동할 코드 번호가 27임을 표시합니다.	
3	• 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
4	• 현재의 위치가 확장 기능(Ad) 그룹의 27번 코드임을 표시합니다.	רדו ה
4	• 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	Reci
_	• 27번 코드의 설정된 값이 0임을 표시합니다.	
5	• 업 키(▲)를 이용하여 1로 증가시킵니다.	
6	엔터 키(ENT)를 2회 누릅니다.	
7	1이 점멸하고 나서 코드 번호를 표시합니다. 파라미터 변경이 완료	
/	되었습니다.	Reci

3.3.4 파라미터 초기화


다음은 컨피그 모드(CF) 그룹 93번(CF93) 코드를 이용해 모든 그룹의 설정을 초기화하는 예입니다.




순서	조작 방법	키패드 표시
1	• 컨피그 모드(CF) 그룹의 첫 번째 코드를 표시합니다.	
	• 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
2	• 이동할 코드 번호가 1을 표시합니다.	
	• 업 키(▲)를 이용하여 3까지 증가시킵니다.	
3	• 이동할 코드 번호가 3을 표시합니다.	
3	• 모드 키(MODE)를 누릅니다.	
4	• 0 이 점멸로 표시되며 값을 변경할 수 있음을 나타냅니다.	
4	• 업 키(▲)를 이용하여 9까지 증가시킵니다.	
5	• 이동할 코드 번호가 93을 표시합니다.	53
3	• 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
6	• 현재의 위치가 기능 그룹 2의 93번 코드를 표시합니다.	[593]
0	• 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
7	• 파라미터 초기화 대기 상태입니다.	
,	• 업 키(▲)를 누릅니다.	
8	엔터 키(ENT)를 누릅니다. 이 때 숫자가 깜박이고 다시 엔터를	
0	누릅니다.	
9	다시 코드 번호를 표시합니다. 파라미터 초기화가 완료 되었습니다.	[F93]

3.3.5 키패드로 주파수 설정 후 단자대에서 운전 지령

순서	조작 방법	키패드 표시
1	인버터에 전원을 인가 합니다.	-
2	• 인버터 표시부에 왼쪽과 같은 표시를 확인 합니다. • 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
3	 왼편 그림과 같이 표시부의 0.00에서 가장 우측에 있는 0 이 점멸 표시됩니다. 모드 키(MODE)를 3번 누릅니다. 	
4	 00.00을 표시하며 가장 좌측에 있는 0 이 점멸로 표시됩니다. 업 키(▲)를 누릅니다. 	
5	10.00을 확인한 후 엔터 키(ENT)를 누릅니다.10.00이 점멸을 하면 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
6	 10.00 이 점멸을 멈추면 운전 주파수가 10.00 Hz로 설정 완료됩니다. 아래 결선도에 있는 P1(FX) 단자와 CM 단자사이의 스위치를 온(ON)합니다. 	(0.00
7	 인버터 표시부의 RUN(운전중) 표시등은 점멸을 하고, FWD(정방향운전) 표시등은 점등 되어 있으며, 숫자 표시부에서는 가속중인주파수를 표시합니다. 운전 주파수가 10 Hz 에 도달하면 왼편과 같이 표시됩니다. P1(FX)과 CM 단자 사이의 스위치를 오프(OFF) 합니다. 	ال الله الله الله الله الله الله الله ا
8	 인버터 표시부의 RUN(운전중) 표시등은 다시 점멸을 하고, 숫자 표시부에서는 감속중인 주파수를 표시합니다. 운전 주파수가 0 Hz에 도달하면 왼편 그림과 같이 RUN(운전중) 및 FWD(정방향 운전) 표시등이 꺼지고 숫자 표시부에서는 10.00을 표시합니다. 	يُّ اللَّٰنِينَ الْ





[운전 패턴] [결선도]


① 주의

다음의 설명들은 모든 파라미터가 공장 출하치로 설정되어 있는 상태를 기준으로 하고 있습니다. 따라서 사용자가 제품 구입 후 파라미터를 변경하였다면 아래의 내용과 일부 일치 하지 않을 수도 있습니다. 이런 경우에는 파라미터를 공장 출하치로 모두 초기화 (CF93, 파라미터 초기화) 하신 후 아래의 설명에 맞추어 운전하십시오.

3.3.6 볼륨(외부) 저항으로 주파수 설정 후 단자대에서 운전 지령

순서	조작 방법	키패드 표시
1	인버터에 전원을 인가합니다.	-
2	 인버터 표시부에 왼쪽과 같은 표시를 확인합니다. 업 키(▲)를 4번 누릅니다. 	0.00
3	• 주파수 설정 방법을 변경 할 수 있는 코드로 이동 하였습니다. • 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	Frq
4	 현재 주파수 설정 방법이 0 번(키패드를 이용한 주파수 설정)으로 되어 있습니다. 업 키(▲)를 3번 누릅니다. 	
5	• 3(볼륨(외부)저항으로 주파수 설정)을 확인 한 후 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
6	 3이 점멸을 하면 엔터 키(ENT)를 한 번 더 누릅니다. Frq를 표시하면 주파수 설정 방법이 볼륨(외부)저항으로 변경됩니다. 다운 키(▼)를 4번 눌러 주파수 표시 상태로 이동합니다. 볼륨(외부)저항을 회전시켜 10.00 Hz로 조정합니다. 	Fr9
7	 아래 결선도에 있는 P1(FX) 단자와 CM 단자사이의 스위치를 온(ON)합니다. 인버터 표시부의 RUN(운전중) 표시등은 점멸을 하고, FWD(정방향운전) 표시등은 점등 되어 있으며, 숫자 표시부에서는 가속중인주파수를 표시합니다. 운전 주파수가 10 Hz 에 도달하면 왼편과 같이 표시됩니다. P1(FX)과 CM 단자 사이의 스위치를 오프(OFF) 합니다. 	° 10.00°.

순서	조작 방법	키패드 표시
8	 인버터 표시부의 RUN(운전중) 표시등은 다시 점멸을 하고, 숫자 표시부에서는 감속중인 주파수를 표시합니다. 운전 주파수가 0 Hz에 도달하면 왼편 그림과 같이 RUN(운전중) 및 FWD(정방향 운전) 표시등이 꺼지고 숫자 표시부에서는 10.00을 표시합니다. 	<u> </u>




① 주의

다음의 설명들은 모든 파라미터가 공장 출하치로 설정되어 있는 상태를 기준으로 하고 있습니다. 따라서 사용자가 제품 구입 후 파라미터를 변경하였다면 아래의 내용과 일부 일치하지 않을 수도 있습니다. 이런 경우에는 파라미터를 공장 출하치로 모두 초기화 (**CF93**, **파라미터 초기화**) 하신 후 아래의 설명에 맞추어 운전하십시오.

3.3.7 볼륨(내부) 저항으로 주파수 설정 후 키패드의 [RUN] 키로 운전 지령

순서	조작 방법	키패드 표시
1	인버터에 전원을 인가 합니다.	-
2	인버터 표시부에 왼쪽과 같은 표시를 확인합니다.업 키(▲)를 3번 누릅니다.	0.00
3	• 운전 지령 방법을 변경할 수 있는 코드로 이동하였습니다. • 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	dr u

순서	조작 방법	키패드 표시
4	 운전 지령 방법이 현재 1 번(인버터 단자대)으로 설정되어 있습니다. 다운 키(▼)를 누릅니다. 	
5	0번을 확인 한 후 엔터 키(ENT)를 누릅니다.0번이 점멸하고 있는 상태에서 엔터 키(ENT)를 한 번 더 누릅니다.	
6	 drv를 표시하면 운전 지령 방법이 키패드의 런(RUN) 키로 변경됩니다. 업 키(▲)를 1 번 누릅니다. 	dru
7	주파수 설정 방법을 변경 할 수 있는 코드로 이동 하였습니다.엔터 키(ENT)를 누릅니다.	F-9
8	 현재주파수 설정방법이 0번(키패드를 이용한 주파수설정)으로 되어 있습니다. 업 키(▲)를 2번 누릅니다. 	
9	 2(볼륨(내부)저항으로 주파수 설정)를 확인한 후 엔터 키(ENT)를 누릅니다. 2가 점멸하고 있는 상태에서 엔터 키(ENT)를 한 번 더 누릅니다. 	2
10	 Frq 를 표시하면 주파수 설정 방법이 볼륨(내부)저항 으로 변경됩니다. 다운 키(▼)를 4번 눌러 주파수 표시 상태로 이동합니다. 볼륨(내부)저항을 회전하여 10.00 Hz로 조정합니다. 	Frq
11	 인버터 키패드의 런(RUN) 키를 누릅니다. 인버터 표시부의 RUN(운전중) 표시등은 점멸을 하고, FWD(정방향운건) 표시등은 점등되어 있으며, 숫자 표시부에서는 가속중인주파수를 표시합니다. 운전 주파수인 10 Hz에 도달하면 왼편과 같이 표시됩니다. 인버터 키패드의 스톱(STOP/RST) 키를 누릅니다. 	° (10.00).
12	 인버터 표시부의 RUN(운전중) 표시등은 다시 점멸을 하고, 숫자 표시부에서는 감속중인 주파수를 표시합니다. 운전 주파수가 0Hz에 도달하면 왼편 그리과 같이 RUN(운전중) 및 FWD(정방향운전)표시등이 꺼지고 숫자 표시부에서는 10.00을 표시합니다. 	(10.00°)




① 주의

다음의 설명들은 모든 파라미터가 공장 출하치로 설정되어 있는 상태를 기준으로 하고 있습니다. 따라서 사용자가 제품 구입 후 파라미터를 변경하였다면 아래의 내용과 일부 일치하지 않을 수도 있습니다. 이런 경우에는 파라미터를 공장 출하치로 모두 초기화 (**CF93**, **파라미터 초기화**) 하신 후 아래의 설명에 맞추어 운전하십시오.

3.4 운전 상태 모니터

3.4.1 출력 전류 모니터

다음은 키패드를 통해 운전 그룹에서 출력 전류를 모니터하는 예입니다.



순서	조작 방법	키패드 표시
1	 운전 그룹의 첫 번째 코드인 지령 주파수를 표시합니다. CUr 이 표시 될 때까지 업 키(▲) 또는 다운 키(▼)를 누릅니다. 	30.00
2	• 출력 전류를 모니터 할 수 있는 코드를 표시합니다. • 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
3	• 현재 인버터 출력 전류가 5.0 [A] 임을 표시합니다.	5.0


순서	조작 방법	키패드 표시
	• 엔터 키(ENT)를 누릅니다.	
4	설정할 수 있는 자릿수가 좌측으로 이동합니다. 모드 키(MODE)를 누릅니다.	Eur

참고

운전 그룹에 있는 dCL(인버터 DC 링크 전압) 이나 vOL(인버터 출력 전압)등도 위와 같은 방법으로 모니터링 할 수 있습니다.

3.4.2 트립 상태 모니터

다음은 운전 그룹에서 인버터의 트립 상태를 모니터하는 예입니다.




순서	조작 방법	키패드 표시
1	 과전류 트립이 발생하면 왼편과 같은 표시를 합니다. 엔터 키(ENT)를 누릅니다. 업 키(▲) 또는 다운 키(▼)를 누릅니다. 	<u> </u>
2	 트립이 발생했을 때의 운전 주파수를 보여 줍니다. 업 키(▲)를 누릅니다. 	30.00
3	 트립이 발생했을 때의 출력 전류를 보여 줍니다. 업 키(▲)를 누릅니다. 	5.0
4	운전 상태를 표시 합니다. 가속 중에 트립이 발생하였습니다.스톱/리셋(STOP/RST) 키를 누릅니다.	REE


순서	조작 방법	키패드 표시
5	트립이 해제되고 nOn을 표시합니다.	uñu

참고


- 운전 그룹에 있는 dCL(인버터 DC 링크 전압) 이나 vOL(인버터 출력 전압)등도 위와 같은 방법으로 모니터링 할 수 있습니다.
- 동시에 여러 종류의 트립이 발생한 경우, 아래 그림과 같이 최대 3개의 트립의 정보까지 확인할 수 있습니다.




4 제어 블록도




4.1 주파수 설정






4.2 운전 지령 설정



4.3 가감속 및 V/F 전압제어



5 기본 기능 사용하기

이 장에서는 M100 인버터의 기본 기능을 소개합니다. 각 기본 기능에 대한 자세한 설명을 보려면 아래를 참조하시기 바랍니다.

5.1 운전 주파수 설정

운전 주파수는 키패드나 단자대 입력(V1 전압 입력, I2^{주1)} 전류/전압 입력), RS-485 통신^{주1)}을 사용하여 설정할 수 있습니다.

그룹	코드	명칭			설정 값	설정 범위	초기값	단위
			0	CIZIE	키패드 디지털 주파수 설정 1			
			1	디지털	키패드 디지털 주파수 설정 2		0 -	
			2		V0 설정 : 0~5 [V]			
			3		단자대의 V1 단자 설정 :0~10[V]			
		1 2						
운전 그룹	Frq		_ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	0~11	0	-		
_		방법		V0 설정 + 단자대 I2(I) ^{주1)}				
			7		V0 설정 + 단자대 I2(V) ^{주1)}		0	
			8		V0 설정 + 단자대 V1			<u>-</u>
			9	RS-485	통신으로 설정 ^{주1)}			
			10	업-다운	(Digital Volume) 운전			
			11	아날 로그	단자대 V1 + 단자대 I2 (I)			

주1) Advanced I/O 탑재 모델만 선택 가능합니다.

5.1.1 키패드에서 운전 주파수 설정 - 직접 입력

키패드에서 주파수를 설정한 후 [ENT] 키를 2회 누르면 주파수가 변경됩니다. 운전 그룹의 Frq 코드에서 0번을 선택한 후, 운전 그룹의 지령 주파수 코드(0.00)에서 운전하고자 하는 주파수를 설정하고 나서 엔터 키를 2회 누르면 주파수 변경이 완료됩니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	0.00	지령 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
	Frq	주파수 설정 방법	0	0 ~ 11	0	-

5.1.2 키패드에서 운전 주파수 설정 - [▲] 키와 [▼] 키 사용

업, 다운 키를 볼륨 저항과 같은 기능으로 사용하고자 할 때 선택합니다.

운전 그룹의 Frq 코드에서 1번을 선택한 후, 운전 그룹의 지령 주파수 코드(0.00)에서 [ENT] 키를 누른 뒤 업 키(▲) 또는 다운 키(▼)를 누르는 순간 주파수가 변경됩니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	0.00	지령 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
	Frq	주파수 설정 방법	1	0 ~ 11	0	-

5.1.3 내장형 볼륨(V0) 0 ~ 5[V] 입력으로 주파수 설정

내장형 볼륨(V0) 다이얼을 조작하여 주파수를 변경할 수 있습니다. 운전 그룹의 Frq 코드에서 2번을 선택한 후, 내장형 볼륨(V0) 다이얼을 조작합니다. 운전 그룹의 지령 주파수 코드(0.00)에서 주파수 설정값을 모니터 할 수 있습니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	0.00	지령 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
	Frq	주파수 설정 방법	2	0 ~ 11	0	-
입력 단자대	37	V0입력 필터 시정수	10	0 ~ 9999	10	-
기능(In)	38	V0입력 최소 전압	-	0.00 ~ V0입력 최대 전압	0.00	V

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
그룹	39	V0입력 최소 전압에 대응되는 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
	40	V0입력 최대 전압	-	V0 입력 최소 전압~ 5.00	5.00	V
	41	V0입력 최대전압에 대응되는 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	60.00	Hz

5.1.4 단자대 V1 전압 입력으로 주파수 설정


인버터 단자대의 V1 단자에 전압을 직접 입력하거나, 볼륨 저항을 연결하여 주파수를 변경할 수 있습니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
07 72	0.00	지령 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
운전 그룹	Frq	주파수 설정 방법	3	0 ~ 11	0	-
	07	V1입력 필터 시정수	10	0 ~ 9999	10	-
	08	V1입력 최소 전압	-	0.00 ~ V1입력 최대 전압	0.00	V
입력 단자대	09	V1입력 최소 전압에 대응되는 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
기능(In) 그룹	10	V1입력 최대 전압	-	V1입력 최소 전압 ~10.00	10.00	V
	11	V1입력 최대 전압에 대응되는 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	60.00	Hz

운전 그룹의 Frq 코드에서 3번을 선택합니다.

운전 그룹의 지령 주파수 코드(0.00)에서 주파수 설정값을 모니터 할 수 있습니다.


인버터 단자대의 V1과 CM 단자 사이에 0~10V 신호를 인가합니다.




외부 회로의 0~10V 를 이용하는 경우

 $ln08 \sim ln11 : V1$ 단자의 정(+) 입력 전압(0 $\sim 10V$)에 대한 입력 범위 및 대응 주파수 값을 설정할 수 있습니다.

예) V1의 정(+)입력 최소 전압이 2V이고 2V입력에 대한 주파수를 10Hz, V1의 입력 최대 전압이 8V일 때 운전 주파수를 50Hz로 설정하는 경우, 다음과 같이 설정합니다.



인버터 단자대를 아래와 같이 배선하여 사용할 수 있으며 $\ln 7 \sim \ln 11$ 번까지의 기능을 참조하십시오.



단자대에 볼륨 저항을 연결하는 경우

5.1.5 단자대 I2 전류 입력

제어 단자대의 SW2 스위치를 I로 절체하면 단자대에 전류를 입력하여 지령 주파수를 설정할 수 있습니다. 71 운전그룹 Frq에 4를 입력하고 인버터 단자대의 I2과 CM 단자에 $0\sim20$ mA 사이의 전류를 입력하십시오.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	0.00	지령 주파수	1	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
군인 그룹	Frq	주파수 설정 방법	4 ^{~1)}	0 ~ 11	0	-
	52 ^주 1)	I 입력 필터 시정수	10	0 ~ 9999	10	-
	53 ^{₹1)}	I 입력 최소 전류	•	0.00~1 입력 최대 전류	4.00	mA
입력 단자대	54 ^{₹1)}	I 입력 최소 전류에 대응되는 주파수	,	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
기능(In) 그룹	55 ^주 1)	I 입력 최대 전류	-	I 입력 최소 전류 ~ 20.00	20.00	mA
	56 ^{주1)}	I 입력 최대 전류에 대응되는 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	60.00	Hz

주1) Advanced I/O 탑재 모델에만 적용됩니다.

5.1.6 단자대 I2 전압 입력으로 주파수 설정

제어 단자대의 SW2 스위치를 V로 절체하면 단자대에 전압을 입력하여 지령 주파수를 설정할 수 있습니다. 71) 운전그룹 Frq에 5를 입력하고 인버터 단자대의 12와 CM 단자에 0~10V 사이의 전압을 입력하십시오.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전	0.00	지령 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
그룹	Frq	주파수 설정 방법	5 ^주 1)	0 ~ 11	0	-
	57 ^주 1)	V 입력 필터 시정수	10	0 ~ 9999	10	-
입력	58 ^주 1)	V 입력 최소 전압	-	0.00~V 입력 최대 전압	0.00	V
단자대	59 ^{₹1)}	V 입력 최소 전압에 대응되는 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
기능(ln) 그룹	60 ^주 1)	V 입력 최대 전압	-	V 입력 최소 전압 ~ 10.00	10.00	V
그럽	61 ^주 1)	V 입력 최대 전압에 대응되는 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	60.00	Hz

주1) Advanced I/O 탑재 모델에만 적용됩니다.

5.1.7 내장형 볼륨(V0)과 I2 단자

제어 단자대의 SW2 스위치를 I로 절체하고 운전 그룹의 Frg 코드에서 6번을 선택하면 내장형 볼륨(V0)과 I2단자 전류입력을 주속, 보조속 조정으로 지정하여 오버라이드 기능을 사용할 수 있습니다.^{주1)}

그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	0.00	지령 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
	Frq	주파수 설정 방법	6 ^{₹1)}	0 ~ 11	0	-

주1) Advanced I/O 탑재 모델에만 적용됩니다.

오버라이드 기능이란 주속과 보조속을 동시에 입력하여 그 합을 운전주파수로 적용하는 기능입니다. 이때 주속과 보조속의 정밀도를 다르게 하여 주속으로 빠른 응답성을 얻고 보조속으로 정밀한 제어를 할 수 있게 됩니다.

보조속 설정을 인버터 단자대 내장형 볼륨(V0)의 0~5V로 하고 주속 설정을 0~20mA로 할 때는 다음과 같이 설정하여 운전할 수 있습니다. 오버라이드 기능을 사용할 때는 주속과 보조속을 사용화경에 맞게 선택하십시오.

다음은 오버라이드 운전에 대한 설정 예입니다.

그 룹	코드	명 칭	설정값	단위
	37	V0입력 필터시정수	10	-
	38	V0입력 최소 전압	0.00	V
	39	V0입력 최소 전압에 대응되는 주파수	0.00	Hz
	40	V0입력 최대 전압	5.00	V
입력 단자대	41	V0입력 최대 전압에 대응되는 주파수	5.00	Hz
기능(In) 그룹	52 ^{~1)}	I입력 필터시정수	10	-
	53 ^주 1)	I입력 최소 전류	4.00	mA
	54 ^주 1)	I입력 최소 전류에 대응되는 주파수	0.00	Hz
	55 ^주 1)	I입력 최대 전류	20.00	mA
	56 ^주 1)	I입력 최대 전류에 대응되는 주파수	60.00	Hz

주1) Advanced I/O 탑재 모델에만 적용됩니다.

위와 같이 설정한 상태에서 Volume 전압이 2.5V(2.5Hz), I2단자에 12mA(30Hz)가 공급되면 인버터의 출력 주파수는 32.5Hz(2.5+30Hz)가 됩니다.

5.1.8 내장형 볼륨(V0)과 I2 단자로 주파수 설정

제어 단자대의 SW2 스위치를 V로 절체하고 운전 그룹의 Frq 코드에서 7번을 선택하면 내장형 볼륨(V0)과 I2단자 전압입력을 주속, 보조속 조정으로 지정하여 오버라이드 기능을 사용할 수 있습니다. 71)

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	0.00	지령 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
순신 그룹	Frq	주파수 설정 방법	7 ^{주1)}	0 ~ 11	0	-

주1) Advanced I/O 탑재 모델에만 적용됩니다.

그 룹	코드	명 칭	설정값	단위
	37	V0입력 필터시정수	10	-
	38	V0입력 최소 전압	0.00	V
	39	V0입력 최소 전압에 대응되는 주파수	0.00	Hz
	40	V0입력 최대 전압	5.00	V
입력 단자대	41	V0입력 최대 전압에 대응되는 주파수	5.00	Hz
기능(ln) 그룹	57 ^{₹1)}	V입력 필터시정수	10	-
	58 ^{₹1)}	V입력 최소 전압	0.00	V
	59 ^{₹1)}	V입력 최소 전압에 대응되는 주파수	0.00	Hz
	60 ^주 1)	V입력 최대 전압	10.00	V
	61 ^주 1)	V입력 최대 전압에 대응되는 주파수	60.00	Hz

주1) Advanced I/O 탑재 모델에만 적용됩니다.

위와 같이 설정한 상태에서 Volume 전압이 2.5V(2.5Hz), I2단자에는 5V(30Hz)가 공급되면 인버터의 출력 주파수는 32.5Hz(2.5+30Hz)가 됩니다.

5.1.9 내장형 볼륨(V0)과 V1 단자로 주파수 설정

운전 그룹의 Frq 코드에서 8번을 선택하면 내장형 볼륨(V0)과 V1단자 전압입력을 주속, 보조속 조정으로 지정하여 오버라이드 기능을 사용할 수 있습니다.

그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	0.00	지령 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
	Frq	주파수 설정 방법	8	0 ~ 11	0	-

그룹	코드	명 칭	설정값	단위
	37	V0입력 필터시정수	10	-
	38	V0입력 최소 전압	0.00	V
	39	V0입력 최소 전압에 대응되는 주파수	0.00	Hz
	40	V0입력 최대 전압	5.00	V
입력 단자대	41	V0입력 최대 전압에 대응되는 주파수	5.00	Hz
기능(In) 그룹	07	V1입력 필터시정수	10	-
	08	V1입력 최소 전압	0.00	V
	09	V1입력 최소 전압에 대응되는 주파수	0.00	Hz
	10	V1입력 최대 전압	10.00	V
	11	V1입력 최대 전압에 대응되는 주파수	60.00	Hz

위와 같이 설정한 상태에서 V0 전압이 2.5V(2.5Hz), V1단자에는 5V(30Hz)가 공급되면 인버터의 출력 주파수는 32.5Hz(2.5+30Hz)가 됩니다.

5.1.10V1 단자와 I2 단자로 주파수 설정

운전 그룹의 Frq 코드에서 11번을 선택하면 V1단자와 I2단자 전압입력을 주속, 보조속 조정으로 지정하여 오버라이드 기능을 사용할 수 있습니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	0.00	지령 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
	Frq	주파수 설정 방법	1	0 ~ 11	0	-

그룹	코드	명 칭	설정값	단위
	07	V1입력 필터시정수	10	-
	08	V1입력 최소 전압	0.00	V
	09	V1입력 최소 전압에 대응되는 주파수	0.00	Hz
	10	V1입력 최대 전압	10.00	V
입력 단자대	11	V1입력 최대 전압에 대응되는 주파수	5.00	Hz
기능(In) 그룹	52 ^{주1)}	I입력 필터시정수	10	-
	53 ^{₹1)}	I입력 최소 전류	4.00	mA
	54 ^주 1)	I입력 최소 전류에 대응되는 주파수	0.00	Hz
	55 ^주 1)	I입력 최대 전류	20.00	mA
	56 ^{주1)}	I입력 최대 전류에 대응되는 주파수	60.00	Hz

주1) Advanced I/O 탑재 모델에만 적용됩니다.

위와 같이 설정한 상태에서 V1 전압이 5V(2.5Hz), I2단자에는 12mA(30Hz)가 공급되면 인버터의 출력 주파수는 32.5Hz(2.5+30Hz)가 됩니다.

5.1.11RS-485 통신으로 주파수 설정

상위 제어기(PLC 또는 PC)와의 RS-485 통신으로 인버터를 제어하려면 운전 그룹의 Frq 코드에서 9번을 선택하십시오. 본 기능은 Advanced I/O 탑재 모델에만 적용됩니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
0개 기리	0.00	지령 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
운전 그룹	Frq	주파수 설정 방법	9 ^{주1)}	0 ~ 11	0	-
5 11 711 (0 14)	01	인버터 국번	-	1 ~ 250	1	-
통신 기능(CM) 그룹 ^{주1)}	02	통신 프로토콜 선택	-	0 ~ 1	0	-
	03	통신속도	-	0 ~ 5	3	-

주1) Advanced I/O 탑재 모델에만 적용됩니다.

5.1.12디지털 볼륨(업-다운)으로 주파수 설정

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	0.00	지령 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
正位 一百	Frq	주파수 설정 방법	10	0 ~ 11	0	-

다기능 입력 단자를 사용하여 지령 주파수를 조정하려면 운전 그룹의 Frg 코드에 10번을 입력하십시오.

관련 코드: In65 ~ In69, Ad64 ~ 67

※ 자세한 사용법은 6.3 업-다운(Up-Down) 운전을 참조하십시오.

[※] RS-485 통신기능 사용법은 8 RS-485 통신 기능 사용하기를 참조하십시오.

5.2 아날로그 지령 주파수 고정


다기능 입력 단자를 통하여 지령 주파수를 고정할 수 있습니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전	Frq ^{₹1)}	주파수 설정 방법	2~8	0 ~ 11	0	-
	65	다기능 입력단자 P1기능 선택	ı		0	
	66	다기능 입력단자 P2기능 선택	-		1	
입력 단자대 기능(In)	67	다기능 입력단자 P3기능 선택	ı	0 ~ 27	2	-
710("')	68 ²⁻²⁾	다기능 입력단자 P4기능 선택	•		3	
	69 ⁷⁻²⁾	다기능 입력단자 P5기능 선택	23		4	

- 주1) Standard I/O 탑재 모델은 아날로그 지령 주파수 고정 시 Frq(주파수 설정방법) 설정 값을 2,3,8만 설정 가능합니다. Advanced I/O 탑재 모델에서는 Frq 설정값을 2~8 모두 설정 가능합니다.
- 주2) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오. Standard I/O 탑재모델에서는 다기능 입력을 3점까지 사용할 수 있으며, 다기능 입력 4점 이상 사용 시 Advanced I/O 탑재모델을 사용하십시오.

운전 그룹의 Frq 코드에서 2~8번일 때 동작합니다. 다기능 입력단자 (Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1~P5) 중 아날로그 지령 주파수 고정 신호로 사용할 단자를 선택하여 해당 코드(Standard I/O: In65~In67, Advanced I/O: In65~In69) 에 23을 입력하십시오.

P5 단자(In69)를 사용할 때는 다음과 같이 동작합니다.



5.3 다단속 주파수 설정

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전	0.00 지령 주파수 5.0		0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz	
正位	Frq	주파수 설정 방법	수 설정 방법 0		0	-
	67	다기능 입력단자 P3기능 선택	5		2	-
입력 단자대 기능(In)	68 ^{₹1)}	다기능 입력단자 P4기능 선택	[자 6 0 ~	0 ~ 27	3	-
	69 ^{₹1)}	다기능 입력단자 P5기능 선택	7		4	-
	50	다단속 주파수1	-		10.00	
	51	다단속 주파수2	-		20.00	
	52	다단속 주파수3	-		30.00	
기본 기능(bA)	53	다단속 주파수4	-	0.00 ~ 최대 주파수	30.00	Hz
	54	다단속 주파수5	-		25.00	
	55	다단속 주파수6	-		20.00	
	56	다단속 주파수7	-		15.00	

주1) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오. Standard I/O 탑재모델에서는 다기능 입력을 3점까지 사용할 수 있으며, 다기능 입력 4점 이상 사용 시 Advanced I/O 탑재모델을 사용하십시오.

코드 및 기능	설명						
bA50~56	bA50~56에 다	단속 주파수1~7	7 을 설정합니다				
	인버터 단자대의	의 P1~P5 ^주 1)[단자 중 다단속	속도 지령으로	사용할 단자를		
	선택합니다.						
	P3~P5 ^{주1)} 단계	사를 이용하여 대	나단속 속도 지역	령을 입력하고져	아 하는 경우		
		입력 단자대 기능(In) 그룹의 In67~In69 ^{주1)} 코드를 각각 5~7번으로					
	선택합니다.	. ,					
	0속 주파수는 원	우전 그룹의 주	파수 설정 방법	(Frg)과 지령 주	스파수(0.00)		
	코드를 이용하여		2002	(), 1 10 1	, ,		
		1소	<u>2</u> 속				
		0속 'ᄀ	\3속				
			4=				
				5 속 6 속 7 속			
				6속	/ 0속		
				7.7			
In65~69 ^{₹1)}	<u>_P:</u>	3					
	<u> P</u>						
	<u>P:</u>	i					
	_ <u></u>	•					
	_ <u>R</u> :			la.			
			[다단속 설정 여	_			
	속도	Fx/Rx	P5	P4	P3		
	0	√	-	-	- ((.4)		
	2	√	<u>-</u>	- ((+2)	√ (+1)		
	3	∨ ✓	-	√(+2)	- (11)		
	4	√	- √(+4	√(+2) -	√ (+1)		
	5	✓	√ (+4)	-	√(+1)		
	6	<i>✓</i>	√(+4)	√(+2)	-		
	7	✓	√(+4)	√(+2)	√ (+1)		
			<u>`</u> [다단속 속도 여	` ,	, ,		
			· ·	-			

주1) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오. Standard I/O 탑재 모델에서는 다기능 입력을 3점까지 사용할 수 있습니다. 다기능 입력이 4, 5점 필요하신 경우 Advanced I/O 탑재 모델을 사용하십시오.

5.4 운전 지령 설정 방법

이 기능을 사용하면 운전 지령에 사용할 입력 장치를 선택할 수 있습니다. 입력 장치는 키패드와 다기능 입력 단자, RS-485 통신 중에서 선택할 수 있습니다.

그룹	코드	명칭		설정 값		설정 범위	초기값	단위
			0	키패드의	런키와 스톱키로 운전			
		0 74	1		FX: 정방향 운전 지령			
운전	drv	운전 지령	ı	단자대	RX: 역방향 운전 지령	0~3	1	-
世代	uiv	시당 방법	2	운전	FX: 운전, 정지 지령			
		<u>0</u> H			RX: 역회전 방향 선택			
			3	RS-485 통	통신으로 운전 ^{주1)}			

주1) Advanced I/O 탑재 모델만 선택 가능합니다.

5.4.1 키패드에서 운전 지령 설정

키패드의 런, 스톱 키로 각각 운전/정지 기능을 사용하려면 운전 그룹의 drv 코드에서 0번을 선택하십시오.

그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전	drv	운전 지령 방법	0	0~3	1	-
드라이브(dr)	20	회전 방향 선택 ^{주1)}	ı	F, r	F	-

주1) dr20 설정에 따른 회전방향 지령은 drv(운전지령방법)를 0으로 설정시에만 적용됩니다. drv(운전 지령 방법)가 0 이외의 값으로 설정시에도 dr20 표시 및 설정 가능합니다.

운전 주파수가 설정되어 있는 상태에서 런(RUN) 키를 누르면 가속을 시작하고, 스톱(STOP/RST) 키를 누르면 감속 후 정지합니다.

운전 지령을 키패드의 키로 할 때는 회전 방향의 선택을 dr20 코드에서 할 수 있습니다.



코드	명칭	설정값	설명
4.00	하고 바하 시대	F	정방향 회전
dr20	회전 방향 선택	r	역방향 회전


5.4.2 단자대에서 운전 지령 설정 (정/역방향 단자 지정)

다기능 입력 단자 2개를 통해 정방향 운전, 역방향 운전 지령을 입력하려면 운전 그룹의 drv 코드에서 1번을 선택하십시오.

그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전	drv	운전 지령 방법	1	0~3	1	-
입력 단자대	65	다기능 입력단자 P1기능 선택	0	0 ~ 27	0	-
기능(In)	66	다기능 입력단자 P2기능 선택	1	0 ~ 27	1	-

다기능 입력단자 P1과 P2를 FX와 RX기능으로 사용할 때는 입력 단자대 기능(In) 그룹의 In65과 In66을 각각 0번과 1번으로 설정합니다. P1, P2를 포함한 다기능 입력단자 (Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1~P5) 에서 해당 기능 설정이 가능합니다. 해당 기능으로 사용하려면 관련 코드(Standard I/O: In65~In67, Advanced I/O: In65~In69)에 0번(FX), 1번(Rx)을 입력하십시오.

FX는 정방향 운전 지령, RX는 역방향 운전 지령입니다.



참고

FX 단자와 RX 단자가 동시에 온(ON)되거나 오프(OFF)되면 정지합니다.

5.4.3 단자대에서 운전 지령 설정(지령/회전 방향 단자 지정)


그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전	drv	운전 지령 방법	2	0~3	1	-
입력 단자대 기능(In)	65	다기능 입력단자 P1기능 선택	0	0 ~ 27	0	-
	66	다기능 입력단자 P2기능 선택	1	0 ~ 27	1	-

다기능 입력 단자 2개를 통해 각각 운전 지령, 회전 방향 선택 지령을 입력하려면 운전 그룹의 drv 코드에서 2번을 선택하십시오.

다기능 입력단자 P1과 P2를 FX와 RX기능으로 사용할 때는 입력 단자대 기능(In) 그룹의 In65과 In66을 각각 0번과 1번으로 설정합니다. P1, P2를 포함한 다기능 입력단자 (Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1 ~ P5) 에서 해당기능 설정이 가능합니다. 해당 기능으로 사용하려면 관련 코드(Standard I/O: In65 ~ In67, Advanced I/O: In65 ~ In69)에 0번(FX), 1번(Rx)을 입력하십시오.

FX(0 입력): 운전 지령이 되며 RX 단자가 오프(OFF) 이면 정방향으로 운전합니다.

RX (1 입력): 회전 방향을 선택할 수 있으며, 온(ON) 이면 역방향 선택이 됩니다.



5.4.4 RS-485 통신으로 운전 지령 설정

RS-485 통신으로 운전 지령을 입력하려면 운전 그룹의 drv코드에 3번을 선택하십시오. 상위 제어기(PLC 또는 PC)로 인버터를 제어할 수 있습니다. 본 기능은 Advanced I/O 탑재 모델에만 적용됩니다.

그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전	drv	운전 지령 방법	3	0~3	1	ı
통신 기능(CM)	01	인버터 국번	-	1 ~ 250	1	-
	02	통신 프로토콜 선택	-	0 ~ 1	0	-
	03	통신속도	-	0 ~ 4	3	-

통신 프로토콜, 인버터 국번, 통신속도를 설정합니다.

RS-485통신 운전 지령으로 운전합니다.

※ RS-485 통신기능 사용법은 8 RS-485 통신 기능 사용하기를 참조하십시오.

5.5 정방향/역방향 회전 금지

회전 금지 방향을 선택하려면 확장 기능(Ad)그룹의 Ad 9코드에 0~2를 입력하십시오.

그룹	코드	명 칭	설정값	설명	초기값	단위
Carolm(44)	20 ^{₹1)}	하고 바찬 서태	F	정회전	F	
드라이브(dr)	20 "	회전 방향 선택	r	r 역회전	F	-
			0	정, 역방향 모두 회전 가능		
확장 기능(Ad)	09	정, 역회전 금지	1	정방향 회전 금지	0	-
			2	역방향 회전 금지		

주1) dr20 설정에 따른 회전방향 지령은 drv(운전지령방법)를 0으로 설정시에만 적용됩니다. drv(운전 지령 방법)가 0 이외의 값으로 설정시에도 dr20 표시 및 설정 가능합니다.

5.6 전원 투입 즉시 기동(Power-on Run)


그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전	drv	운전 지령 방법	1, 2	0~3	1	-
확장 기능(Ad)	10	전원 투입과 동시에 기동 선택	1	0~1	0	-

전원 투입시 단자대 운전 지령이 온(ON) 되어 있으면 자동으로 기동하게 하려면 확장 기능(Ad) 그룹의 Ad10 코드를 1번으로 설정하십시오.

키패드의 런(RUN) 키나 RS-485통신으로 운전할 때는 동작하지 않습니다.

① 주의

이 기능을 사용할 때는 전원 투입과 동시에 전동기가 회전 하게 되므로 안전 사고에 유의하여 주십시오.



5.7 트립 발생 후 초기화 시 재기동(Reset Restart)


트립 발생 후 리셋을 했을 때 단자대 운전 지령이 온(ON) 되어 있으면 기동하게 하려면 Pr08 코드를 1번으로 설정하십시오.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전	drv	운전 지령 방법	1, 2	0~3	1	-
보호기능(Pr)	08	트립 발생 후 리셋 시 기동 선택	1	0~1	0	-

키패드의 런(RUN) 키나 RS-485통신으로 운전할 때는 동작하지 않습니다.

① 주의

이 기능을 사용할 때는 트립 발생 후 단자대 또는 키패드에서 리셋을 하면 전동기가 회전 하게 되므로 안전 사고에 유의하여 주십시오.



5.8 가/감속 시간 설정

5.8.1 최대 주파수 기준으로 가/감속 시간 설정


운전 그룹의 ACC 및 dEC 코드에서 가속 시간과 감속 시간을 설정합니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
	ACC	가속 시간	-	0.0 ~ 6000.0 ⁷⁻¹)	5.0	초
운전	dEC	감속 시간	-	0.0 ~ 6000.0 ⁷⁻¹⁾	10.0	초
	FrM	최대 주파수	-	40.00 ~ 400.00	60.00	Hz
기본 기능(bA)	09	가 • 감속 기준 주파수	0	0~1	0	-
	08	가 • 감속 시간 설정 단위	-	0~2	1	-

주1) bA08 코드의 설정값에 따라 변경됩니다.

bA09 코드에서 가·감속 기준 주파수를 0번(최대 주파수)로 하면 운전 주파수에 관계 없이 동일한 기울기로 가·감속할 수 있습니다.

bA08 코드에서 가·감속 시간의 설정 단위를 변경할 수 있습니다. 0 Hz와 최대 주파수를 기준으로 한 가·감속 시간이므로 만약 최대 주파수를 60Hz, 가·감속 시간을 5초, 운전 주파수를 30Hz로 설정하였다면, 30Hz까지 도달하는데 걸리는 시간은 2.5초가 됩니다.



부하의 특성에 따라 정밀한 가 • 감속 시간이 필요할 때는 설정 단위를 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

LSLV-M100 시리즈는 가·감속 시간으로 5자리 숫자까지 사용할 수 있습니다. 따라서 가·감속 시간 단위가 소수점 0.01초 단위가 되면 최대 가·감속 시간은 600.00초가 되며 그 변동은 아래 표와 같습니다.

코드	명칭	설정값	가·감속 시간 설정 범위	초기값	설정 내용
	가 • 감속	0	0.01~600.00 [초]	1	0.01초 단위까지 설정 가능
bA08	시간 설정 단위	1	0.1~6000.0 [초]		0.1초 단위까지 설정 가능
	인ᅱ 	2	1~60000 [초]		1초 단위로 설정 가능


5.8.2 운전 주파수 기준으로 가/감속 시간 설정

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전	ACC	가속 시간	-	0.0 ~ 6000.0 ^{₹1)}	5.0	초
	dEC	감속 시간	-	0.0 ~ 6000.0 [₹] 1)	10.0	초
기본 기능(bA)	09	가감속 기준 주파수	1	0~1	0	-

주1) bA08 코드의 설정값에 따라 변경됩니다.

운전 그룹의 ACC 및 dEC 코드에서 가속 시간과 감속 시간을 설정합니다. 기본 기능(bA) 그룹의 bA09 코드에서 가감속 기준 주파수를 1번(델타 주파수)로 하면 현재 정속으로 운전 중인 주파수에서 다음 스텝의 목표 주파수까지 도달하는데 걸리는 시간으로 설정됩니다.

아래 그림은 가감속 기준주파수를 1번(델타주파수) 및 가속 시간을 5초로 설정하고, 처음 운전 시작 시 목표주파수를 10Hz로 설정하고 나서 운전하고 A구간 동안 목표주파수를 30Hz로 변경했을 때의 운전 주파수 변화를 나타낸 것입니다.



5.8.3 다기능 단자로 다단 가/감속 시간 설정

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
0 74	ACC	가속 시간		0.0 ~ 6000.0 ⁷⁻¹⁾	5.0	초
운전 dEC		감속 시간	-	0.0 ~ 6000.0 ^{₹1)}	10.0	초
	65	65 다기능 입력단자 P1기능 선택 0		0	-	
입력	66	다기능 입력단자 P2기능 선택	1	1		-
단자대	67	다기능 입력단자 P3기능 선택	8	0 ~ 27	2	-
기능(In) 68 ^{주2)}	다기능 입력단자 P4기능 선택	9		3	-	
	69 ^{₹2)}	다기능 입력단자 P5기능 선택	10		4	-

주1) bA08 코드의 설정값에 따라 변경됩니다.

주2) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오. Standard I/O 탑재모델에서는 다기능 입력을 3점까지 사용할 수 있으며, 다기능 입력 4점 이상 사용 시 Advanced I/O 탑재모델을 사용하십시오.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
	70	다단 가속시간 1	-		2.0	
	71	다단 감속시간 1	-		2.0	
	72	다단 가속시간 2	-		3.0	
	73	다단 감속시간 2	-		3.0	
	74	다단 가속시간 3	-		4.0	
	75	다단 감속시간 3	-	0.0 ~	4.0	호
기버 기느/54)	76	다단 가속시간 4	-		5.0	
기본 기능(bA)	77	다단 감속시간 4	-	6000.0	5.0	
	78	다단 가속시간 5	-		4.0	
	79	다단 감속시간 5	-		4.0	
	80	다단 가속시간 6	-		3.0	
	81	다단 감속시간 6	-		3.0	
	82	다단 가속시간 7	-		2.0	
	83	다단 감속시간 7	-		2.0	


다기능 입력단자 (Standard I/O : P1~P3, Advanced I/O : P1 ~ P5)중 다단 가 • 감속 시간 지령신호로 사용할 단자를 선택합니다.

 $P3 \sim P5^{\frac{7}{1}}$ 단자를 이용하여 가 • 감속 시간을 변경한다면, $In67 \sim In69^{\frac{7}{1}}$ 번 코드를 8, 9, 10 번으로 설정합니다.

다단 가·감속 시간 0번은 운전 그룹의 ACC, dEC 코드에서 설정합니다.

다단 가 • 감속 시간 1 ~ 7번은 bA70 ~ bA83에서 설정합니다.

주1) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오. Standard I/O 탑재 모델에서는 다기능 입력을 3점까지 사용할 수 있습니다. 다기능 입력이 4, 5점 필요하신 경우 Advanced I/O 탑재 모델을 사용하십시오.



가감속 시간	P5	P4	P3
0	-	•	-
1	-	-	√(+1)
2	-	√(+2)	-
3	-	√(+2)	√ (+1)
4	√(+4)	-	-
5	√(+4)	-	√ (+1)
6	√(+4)	√(+2)	-
7	√(+4)	√(+2)	√ (+1)

5.9 가/감속 패턴 설정

그룹	코드	명 칭		설정범위	초기값	단위
확장 기능(Ad) 그룹	01	가속 패턴	0	리니어 패턴 운전		-
			1	S자 패턴 운전	0	
	02	감속 패턴	0	리니어 패턴 운전	U	
			1	S자 패턴 운전		
	03	S자 곡선 시점 기울기	1~100		40	%
	04	S자 곡선 종점 기울기	1~100		40	%


확장 기능(Ad) 그룹의 Ad01, Ad02 코드에서 가속 패턴과 감속 패턴을 각각 설정할 수 있습니다.

리니어 패턴 운전: 출력 주파수가 일정한 크기로 선형적으로 증가하거나 감소합니다.

S자 패턴 운전: 승강 부하나 엘리베이터 도어 등, 부드러운 가·감속이 필요한 응용에 사용합니다.


① 주의

S자 패턴 운전을 할 때는 사용자가 설정한 가·감속 시간(ACC, dEC)보다 길어집니다.




Ad03 은 가·감속 구간 중 가·감속 기준 주파수의 1/2지점까지의 시작 부분에서 곡선구간과 직선구간의 비를 나타냅니다. 보다 부드러운 가속시작 및 감속 시작이 필요할 때는 Ad03을 크게 하여 곡선구간을 길게 할 수 있습니다.

Ad04 는 가·감속 구간 중 가·감속 기준 주파수의 1/2지점까지의 종점 부분에서 곡선구간과 직선구간의 비를 나타냅니다. 보다 부드러운 정속 도달 및 정지도달이 필요할 때는 Ad04를 크게 하여 곡선구간을 길게 할 수 있습니다.



가 • 감속 기준 주파수(bA09)를 최대 주파수로 설정할 때, 운전 목표 주파수가 최대 주파수이하이면 완전한 S자 패턴이 만들어지지 않으므로 주의하십시오.



① 주의

운전 목표 주파수가 이와 같이 최대 주파수 이하이면 위 부분이 잘린 형태로 나타날 수 있으므로 주의하십시오.

S자 패턴 설정시의 가속 시간

$$= ACC + ACC \times \frac{(Ad \ 3/100\%)}{2} + ACC \times \frac{(Ad \ 4/100\%)}{2}$$

S자 패턴 설정시의 감속 시간

$$= dEC + dEC \times \frac{(Ad \ 3/100\%)}{2} + dEC \times \frac{(Ad \ 4/100\%)}{2}$$

위 두 식에서 ACC, dEC 는 운전 그룹의 가속, 감속 시간 코드에서 설정한 시간입니다.


5.10 가/감속 중지 지령

다기능 입력 단자를 통해 가속, 감속을 중지하고 출력주파수를 유지하는 기능입니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
입력 단자대 기능(ln) 그룹	65	다기능 입력단자 P1기능 선택	-	0 ~ 27	0	
	66	다기능 입력단자 P2기능 선택	-		1	
	67	다기능 입력단자 P3기능 선택	-		2	_
	68 ^{₹1)}	다기능 입력단자 P4기능 선택	-		3	
	69 [₹] 1)	다기능 입력단자 P5기능 선택	24		4	

다기능 입력단자 (Standard I/O : P1~P3, Advanced I/O : P1 ~ P5)중 가 • 감속 중지 지령 신호로 사용할 단자를 선택하여 해당 코드(In65 ~ In69)^{주1)}에 24를 입력하십시오.

P5단자^{주1)}를 가 • 감속 중지 지령으로 사용한다면, In69번^{주1)} 코드를 24번으로 설정합니다.



주1) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오. Standard I/O 탑재 모델에서는 다기능 입력을 3점까지 사용할 수 있습니다. 다기능 입력이 4, 5점 필요하신 경우 Advanced I/O 탑재 모델을 사용하십시오.

5.11 V/F 제어


5.11.1리니어 V/F 패턴 운전

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	MbF	기저 주파수	-	30.00 ~ 400.00	60.00	Hz
드라이브(dr) 그룹	19	시작 주파수	-	0.10~10.00	0.50	Hz
	09	제어방식선택	-	0 ~ 1	1	-
기본 기능(bA) 그룹	07	V/F패턴	0	0~2	0	_

기본 기능(bA) 그룹의 bA07 코드에서 0번(리니어)을 선택하면, 주파수 증가 및 감소에 따라 출력 전압이 전압/주파수(V/F) 비율에 의해 일정한 크기로 증가 및 감소합니다.

기저 주파수: 인버터의 정격 전압이 출력되는 주파수입니다. 전동기 명판에 있는 주파수를 입력합니다.


시작 주파수: 인버터에서 전압이 출력되기 시작하는 주파수입니다.



5.11.22 승 저감 V/F 패턴 운전

그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
기본 기능(bA) 그룹	07	V/F패턴	1	0~2	0	-

기본 기능(bA) 그룹의 bA07 코드에서 1번(2승 저감)을 선택하면, 주파수의 제곱에 비례하여 전압이 증가, 감소합니다. 팬, 펌프 등의 부하에 사용합니다.



5.11.3사용자 V/F 패턴 운전


그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
기본 기능(bA) 그룹	07	V/F패턴	2	0~2	0	-
	41	사용자 V/F주파수1	1	0.00 ~ 최대 주파수	15.00	Hz
	~	~	~	~	٧	7
	48	사용자 V/F전압4	•	0 ~ 100	100	%

임의로 V/F패턴을 조작하는 기능입니다.

bA07 코드에서 2번(사용자V/F)을 선택하면, 일반 유도전동기가 아닌 특수전동기의 V/F패턴 혹은 특수한 부하특성에 맞게 사용자가 임의로 V/F패턴을 설정할 수 있습니다.

① 주의

- 일반 유도전동기를 사용할 때, 리니어 V/F패턴을 크게 벗어나도록 설정하면 토크가 부족하게 되거나 반대로 과여자에 의한 전동기 과열의 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 사용자 V/F패턴을 사용할 때에는 Ftb(정방향 토크 부스트)와 rtb(역방향 토크 부스트) 는 동작하지 않습니다.




5.11.4출력 전압 조정

입력 전원과 전동기 전압 규격이 다른 경우 전동기 출력전압을 설정하려면 전동기 명판에 기재된 전압을 입력하십시오. 설정된 전압 값은 기저 주파수에서의 출력 전압 값이 됩니다. 기저 주파수 이상에서는 입력 전압이 설정 전압보다 높은 경우 설정 값에 맞게 출력되지만 낮은 경우에는 입력 전압이 출력됩니다.

코드 값을 0으로 설정하는 경우 인버터 정지 상태에서의 입력 전압을 기준으로 출력 전압을 보정합니다.

본 기능은 입력 전압보다 낮은 전압 규격의 전동기를 구동할 때 사용합니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전	lOv	출력 전압 조정	-	0, 170~264	0	V



5.12 토크 부스트

5.12.1수동 토크 부스트

그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
드라이브(dr) 그룹	15	토크 부스트 선택	0	0 ~ 1	0	-
0개 기리	Ftb	정방향 토크 부스트량		0.0 - 20.0	4.0	%
운전 그룹	rtb	역방향 토크 부스트량	-	0.0 ~ 20.0	4.0	70


저속 운전 중 또는 기동 시의 출력 전압을 조정합니다. 저속 영역에서의 출력 전압을 증가시켜서 기동 특성을 개선하거나 저속 토크를 증가시킬수 있습니다. 수동 토크 부스트는 승강 부하 등 큰 기동 토크가 필요한 경우 사용합니다.

드라이브(dr) 그룹의 dr15 코드에서 0번(수동 토크 부스트)을 선택하면, 운전 그룹 Ftb와 rtb 코드에서 정, 역 회전에 대한 토크 부스트량을 별도로 설정할 수 있습니다.

드라이브(dr) 그룹의 dr9 코드에서 2번(심플 센서리스 제어)를 선택하면, 수동 토크 부스트를 사용할 수 없습니다.

수동 토크 부스트 설정 상세

코드 및 기능	설명
Ftb(정방향 부스트)	정방향 회전 시 토크 부스트 양을 조정합니다.
rtb(역방향 부스트)	역방향 회전 시 토크 부스트 양을 조정합니다.



① 주의

토크 부스트량을 너무 크게 설정했을 때 과여자에 의한 전동기 과열이 발생하므로 주의하십시오.

5.12.2자동 토크 부스트

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
	15	토크 부스트 선택	1	0 ~ 1	0	-
	26 ^{₹1)}	자동 토크부스트 필터 게인	2	1~1000	2	-
드라이브(dr) 그룹	27 ⁷⁻¹⁾	자동 토크부스트 모터링 게인	120.0	0.0~300.0	120.0	%
	28 ^{~1)}	자동 토크부스트 회생 전압 게인	120.0	0.0~300.0	120.0	%
으거 그르	Ftb	정방향 토크 부스트량		0.0 ~ 20.0	4.0	%
운전 그룹	rtb	역방향 토크 부스트량	ı	0.0 ~ 20.0	4.0	70

주1) dr15(토크 부스트)를 1로 설정시 사용 가능합니다.

전동기 파라미터 튜닝 없이 전동기 명판 값만으로 사용이 가능합니다. 전동기 명판에 기재된 값을 MbF(기저 주파수), bA12(전동기 정격 슬립 주파수), MrC(전동기 정격 전류), bA14(전동기 무부하 전류, 전동기 정격전류의 40%)에 입력하신 후, 사용하십시오. 전동기 명판값을 입력하지 않을 경우 각 설정 전동기 초기값으로 동작하며, 일부 성능에 제약이 있을 수 있습니다.

자동 토크 부스트는 기본적으로 수동 토크 부스트(Ftb, rtb) 설정값으로 동작하며, 아래와 같은 상황에 따라 추가 부스트 양이 결정됩니다.

V/F 기동 시 출력전압이 낮아 기동 불가능일 경우 출력 전압을 조정합니다. 토크분 전류를 이용하여 전압 부스트를 출력전압에 더해주는 방식으로, 기동토크가 부족하여 기동 불가능일 때 사용합니다. dr27, dr28 자동 토크부스트 전압 게인은 부하에 따른 보상량을 조절하는 값으로 기동 시 토크가 부족하거나 또는 과도한 전류가 흐를 때 조정하여 사용할수 있습니다.

드라이브(dr) 그룹의 dr15 코드에서 1번(자동 토크 부스트)을 선택하면, 인버터가 토크 부스트 량에 따라 전압을 출력합니다.

드라이브(dr) 그룹의 dr15 코드에서 1번(자동 토크 부스트)을 선택하면 dr26, dr27, dr28 파라미터를 수정할 수 있습니다.


드라이브(dr) 그룹의 dr9 코드에서 1번(Slip 보상 운전)을 선택하면, 자동 토크 부스트를 사용할 수 없습니다.

5.13 정지 방법 설정

5.13.1감속 정지

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
확장 기능(Ad) 그룹	80	정지 방법 선택	0	0~2	0	-

확장 기능(Ad) 그룹의 Ad08 코드에서 0번(감속 정지)을 선택하면, 정지 지령시 설정된 감속 시간에 맞게 0Hz까지 감속하여 정지합니다.



5.13.2직류 제동 후 정지

직류 제동 정지 기능을 사용하려면 Ad08 에 1(직류 제동 정지)을 입력하십시오.


그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
확장 기능(Ad) 그룹	Ad08	정지 방법 선택	1	0~2	0	-

5.13.3프리 런(Free Run) 정지

정지 지령시 출력이 즉시 차단되게 하려면 확장 기능(Ad) 그룹의 Ad08 코드에서 2번(프리 런 정지)을 선택하십시오.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
확장 기능(Ad) 그룹	Ad08	정지 방법 선택	2	0~2	0	-

운전 지령이 오프(OFF) 되면 출력 주파수와 전압이 모두 차단됩니다.



5.14 주파수 제한

지령주파수 입력 가능 범위를 설정할 수 있습니다.

5.14.1최대 주파수와 시작 주파수를 이용하여 주파수 제한

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	FrM	최대 주파수	-	40.00 ~ 400.00	60.00	Hz
드라이브(dr) 그룹	19	시작 주파수	-	0.10 ~ 10.00	0.50	Hz

최대 주파수: MbF(기저 주파수)를 제외한 모든 주파수 단위의 파라미터에 대한 상한 리미트 기능을 가지고 있습니다. 따라서 최대 주파수 이상으로 주파수 설정을 할 수 없습니다.

시작 주파수: 모든 주파수 단위의 파라미터에 대한 하한 리미트 기능을 가지고 있습니다. 주파수 설정을 시작 주파수 이하로 설정하면 0.00으로 출력됩니다.

5.14.2주파수 상하한 값을 이용하여 운전 주파수 제한

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
	24	주파수 상하한 선택	1	0 ~ 1	0	-
확장 기능(Ad) 그룹	25 ^{주1)}	주파수 하한 리미트	-	시작 주파수 ~ 주파수 상한리미트	0.50	Hz
	26 ^주 1)	주파수 상한 리미트	-	0.00 ~ 최대 주파수	60.00	Hz


주1) Ad24 코드를 1번으로 선택해야 표시됩니다.

확장 기능(Ad) 그룹의 Ad24 코드를 1번으로 선택합니다.

Ad25와 Ad26에서 설정한 주파수 범위 내에서만 운전이 할 수 있도록 합니다.

아래 그림에서와 같이 주파수 설정을 아날로그 입력으로 했을 때, 아날로그 입력에 대한 설정 주파수 값이 상한 리미트와 하한 리미트 사이에서만 동작합니다.

키패드를 이용한 디지털 주파수 설정도 아날로그와 마찬가지로 동작합니다.



5.14.3주파수 점프

일정 구간 내로 지령주파수를 설정할 수 없게 하는 기능입니다.


그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위	
	27	주파수 점프 선택	1	0~1	0	-	
	확장기능(Ad) 그룹30 ^{주1)} 주파수 점프 상한131 ^{주1)} 주파수 점프 하한232 ^{주1)} 주파수 점프 상한232 ^{주1)} 주파수 점프 하한3	A8 ^{주1)} 주파수 점프 하한1	-	시작 주파수 ~ 주파수 점프상한1	10.00	Hz	
		주파수 점프 상한1	-	주파수 점프 하한1 ~ 최대 주파수	15.00	Hz	
확장 기능(Ad)		20~1) スポス みガ まばり		-	시작 주파수 ~ 주파수 점프 상한2	20.00	Hz
그룹		1룹 31 ^{주1)} 주파	주파수 점프 상한2	-	주파수 점프 하한2 ~ 최대 주파수	25.00	Hz
		주파수 점프 하한3	-	시작 주파수 ~ 주파수 점프 상한3	30.00	Hz	
	33 ^{~1)}	주파수 점프 상한3	-	주파수 점프 하한3 ~ 최대 주파수	35.00	Hz	

주1) Ad27 코드를 1번으로 선택해야 표시됩니다.

확장 기능(Ad) 그룹의 Ad27 코드를 1번으로 선택합니다.

Ad28~Ad33 사이의 주파수 대역에서는 지령주파수 설정을 할 수 없습니다.

각 구간의 점프 상, 하한을 FrM(최대 주파수)과 dr19(시작 주파수) 이내의 값으로 설정할수 있습니다.



주파수 점프 기능은 사용자의 기계 시스템에서 나타날 수 있는 공진 주파수 대역에서 전동기가 운전 하지 않도록 하는 기능입니다. 그러나 전동기가 가속 및 감속을 할 때에는 주파수 점프 대역을 통과하며 단지 정속 운전이 되지 않도록만 합니다.

위의 그림에서와 같이 주파수 설정을 증가했을 때, 주파수 설정값(전압, 전류, RS-485통신 또는 키패드 디지털 설정)이 주파수 점프 대역에 있으면 주파수 점프 하한 값을 유지하고 있다가, 주파수 설정값이 주파수 점프 대역을 벗어나면 주파수를 증가시킵니다.

이와는 반대로 주파수 설정을 감소했을 때, 주파수 설정값(전압, 전류, RS-485통신 또는 키패드 디지털 설정)이 주파수 점프 대역에 있으면 주파수 상한 값을 유지하고 있으며, 주파수 설정값이 주파수 점프 대역을 벗어나면 주파수를 감소시킵니다

5.15 냉각 팬 제어

인버터 본체의 방열판(Heat-sink) 냉각 팬을 온(On)/오프(Off) 제어합니다. 운전 및 정지가 빈번한 부하이거나 정지 시 냉각 팬 소음이 없는 조용한 환경이 필요한 경우에 사용합니다. 냉각 팬 제어 기능을 적절히 설정하면 냉각 팬의 수명을 연장할 수 있습니다. Ad.68 Fan Control은 Advanced type에만 적용됩니다.

그룹	코드	명칭 설정 값		설정 범위	단위	
Ad	68	냉각 팬 제어	0	During Run	0~2	-

냉각 팬 제어 상세 설정

용도			기능
		설정	기능
Ad.68 Fan Control	0	During Run	인버터에 전원이 공급된 상태에서 운전 지령이 입력되면 냉각 팬이 작동합니다. 운전 지령이 오프(Off)되고 인버터 출력이 차단되면 냉각 팬이 정지합니다. 인버터 방열판의 온도가 일정 수준 이상일 경우에는 운전 지령에 관계없이 냉각 팬이 작동합니다.
	1	Always On	인버터에 전원이 공급되면 냉각 팬이 항상 작동합니다.
	2	Temp Control	인버터에 전원이 공급되고, 운전 지령이 입력되어도 인버터 방열판의 온도가 일정 수준 이상으로 상승하기 전에는 냉각 팬이 작동하지 않습니다.

참고

Ad.64 코드를 0(During Run)으로 설정하더라도 전류 입력 고조파나 노이즈에 의해 방열판 온도가 일정 온도 이상 올라가면 보호 기능이 작동하여 냉각 팬이 작동할 수 있습니다.

6 응용 기능 사용하기

6.1 직류 제동

모터를 감속하는 중에 설정한 값(직류 제동 주파수)으로 운전 주파수가 줄어 들었을 때, 직류 전원을 공급하여 모터를 정지시키는 기능입니다.

6.1.1 직류 제동으로 전동기를 정지하는 방법

정지 지령 입력으로 감속을 시작한 후, 주파수가 직류 제동 주파수(Ad17)에 도달하면 직류 전압을 모터에 공급하여 직류 제동으로 모터를 정지시킵니다.

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
	80	정기 방법 선택	1	0~2	0	-
확장 기능	14 ^{~1)}	직류 제동 시작 전 출력 차단 시간	-	0.00 ~ 60.00	0.00	호
곡성 기정 (Ad) 그룹	15 ^{₹1)}	직류 제동 시간	ı	0.0 ~ 60.0	1.0	초
()]	16 ^주 1)	직류 제동량	-	0 ~ 200	50	%
	17 ^{₹1)}	직류 제동 주파수	-	시작 주파수 ~ 60.00	5.00	Hz

주1) Ad08 코드에 1을 입력해야 표시됩니다.

확장 기능(Ad) 그룹의 Ad 8 코드에서 1번(직류 제동 정지)을 선택합니다.

Ad14: 직류 제동을 시작 하기 전 인버터 출력을 설정된 시간만큼 차단합니다.


Ad15: 설정된 시간 동안 직류가 전동기에 인가됩니다.

Ad16: 전동기 정격 전류(MrC)를 기준으로 설정합니다.

Ad17: 직류 제동을 시작하는 주파수입니다.

① 주의

직류 제동량이 너무 크거나 직류 제동 시간이 길면 전동기 과열 및 파손의 원인이 되므로 주의하여 주십시오.



Ad16이나 Ad15을 0으로 설정하면 직류제동은 동작하지 않습니다.

직류 제동 시작 전 출력 차단 시간(Ad14): 부하의 관성이 크거나, 직류 제동 주파수가 높으면 직류 전압을 전동기에 인가하면 과전류에 의한 트립이 발생할 수 있습니다. 따라서 Ad14번을 이용하여 과전류 트립을 방지합니다.

부하 관성이 크고 높은 주파수에서 직류 제동을 할 때는 bA16에서 부하 관성비를 변경하시기 바랍니다. 설정된 값에 따라 직류 제동 제어기의 제어기 게인을 변경합니다.

코드	명칭	설정치	설명
		0	전동기 관성의 10배 미만
bA16	부하 관성비	1	전동기 관성의 10배
		2	전동기 관성의 10배 초과_

6.1.2 시동 시 직류 제동

인버터 시동 시에 직류 전압을 인가하고 나서 가속하도록 설정할 수 있습니다.


그 룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
확장 기능	13	시동 시 직류 제동량	-	0 ~ 200	50	%
(Ad) 그룹	12	시동 시 직류 제동 시간	ı	0.0 ~ 60.0	0.0	초

Ad13: 전동기 정격 전류(MrC)를 기준으로 설정합니다.

Ad12: 설정된 시간 동안 직류 전압을 인가하고 나서 가속합니다.

① 주의

직류 제동량이 너무 크거나 직류 제동 시간이 길면 전동기 과열 및 파손의 원인이 되므로 주의하여 주십시오.



Ad13 또는 Ad12를 0으로 설정하면 시동 시 직류 제동은 동작하지 않습니다.

t: Ad12 시간이 지난 후 주파수는 가속을 시작합니다.


6.1.3 정지 중 직류 제동

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
확장 기능(Ad) 그룹	13	시동 시 직류 제동량	-	0 ~ 200	50	%
입력 단자대 기능(In) 그룹	67	다기능 입력단자 P3기능 선택	11	0 ~ 27	2	-

Ad13: 전동기 정격 전류(MrC)를 기준으로 설정합니다.

다기능 입력 단자 (Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1~P5) 중 정지 중 직류 제동 지령으로 사용할 단자를 선택합니다.

P3 단자를 정지 중 직류 제동 지령으로 선택하면, 위와 같이 입력 단자대 기능(In) 그룹의 In67 코드를 11 번(정지 중 직류 제동 지령)으로 설정합니다.



6.2 조그(Jog) 운전

6.2.1 단자대 조그 운전 1-정방향 조그

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
드라이브(dr) 그룹	11	조그 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	10.00	Hz
입력 단자대 기능(In) 그룹	69 ^{~1)}	다기능 입력단자 P5 기능선택	4	0~27	4	-


주1) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오.

드라이브(dr) 그룹 의 dr11 코드에서 운전하고자 하는 조그 주파수를 설정합니다.

다기능 입력 단자 (Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1 ~ P5) 중 조그 운전으로 사용할 단자를 선택합니다.

P5 단자를 조그 운전 단자로 선택한다면 위와 같이 입출력 그룹의 In69 코드에서 4 번(조그 운전)을 설정합니다.

조그 주파수의 설정 범위는 최대 주파수(FrM)와 시작 주파수(dr19) 사이에서 설정할 수 있습니다.





조그 운전은 드웰 운전을 제외하고는 우선 순위가 가장 높은 운전입니다. 따라서 다단속 운전이나 업-다운, 3-Wire 운전 등 임의의 속도로 운전 중일 때 조그 단자가 입력되면 조그 주파수로 운전합니다. 위의 그림은 다기능 입력을 NPN 모드로 하였을 때의 예입니다.

6.2.2 단자대 조그 운정 2-정/역방향 조그

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
드라이브(dr) 그룹	11	조그 주파수	ı	0.00 ~ 최대 주파수	10.00	Hz
입력 단자대	68 ^{₹1)}	다기능 입력단자 P4기능 선택	26	0 ~ 27	3	ı
기능(In) 그룹	69 ^주 1)	다기능 입력단자 P5기능 선택	27	0 ~ 27	4	-

주1) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오.


드라이브(dr) 그룹의 dr11 코드에서 운전하고자 하는 조그 주파수를 설정합니다.

다기능 입력 단자 (Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1~P5) 중 JOG-FX 운전으로 사용할 단자를 선택합니다. P4 단자를 JOG-FX 운전 단자로 선택하기 위해 아래와 같이 입력 단자대 기능(In) 그룹의 In68 코드에서 26 번(JOG-FX 운전)을 설정합니다.

조그 주파수의 설정 범위는 최대 주파수(FrM)와 시작 주파수(dr19)사이에서 설정할 수 있습니다.

아래는 목표 주파수를 30Hz로 설정하고 조그주파수를 10Hz로 설정했을 때 파형입니다.





6.3 업-다운(Up-Down) 운전

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	Frq	주파수 설정 방법	10	0 ~ 11	0	-
	65	다기능 입력단자 P1기능 선택	0		0	-
입력 단자대	67	다기능 입력단자 P3기능 선택	25		2	-
기능(In) 그룹	68 ^{₹1)}	다기능 입력단자 P4기능 선택	15	0 ~ 27	3	-
	69 [₹] 1)	다기능 입력단자 P5기능 선택	16		4	-
확장 기능 (Ad) 그룹	65	업-다운 주파수 저장 선택	-	0 ~ 1	0	-
	64 ^{~2})	업-다운 주파수 저장	-	0.00 ~ 최대주파수	0.00	Hz

주1) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오. Standard I/O 탑재모델에서는 다기능 입력을 3점까지 사용할 수 있으며, 다기능 입력 4점 이상 사용 시 Advanced I/O 탑재모델을 사용하십시오.

업-다운 저장 기능

운전 그룹의 Frq코드에서 10번을 선택합니다.

다기능 입력단자 (Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1~P5) 중 업-다운 운전으로 사용할 단자를 선택합니다.

P4 와 P5 단자를 업-다운 운전 단자로 선택하기 위해 위와 같이 입력 단자대 기능(In) 그룹의 In68, In69 코드에서 15 번(주파수 증가 지령) 16 번(주파수 감소 지령)을 각각 선택합니다.

P3 단자를 업-다운 주파수 저장 초기화 단자로 선택하기 위해 위와 같이 입력 단자대 기능(In) 그룹의 In67 코드에서 25번(업-다운 주파수 저장 초기화)를 선택합니다.

주2) Ad65를 1로 설정해야 표시됩니다.

업-다운 저장 기능은 Ad65의 업-다운 주파수 저장기능을 선택(Ad65을 1로 설정)하면, 인버터는 정지 혹은 감속 전의 주파수를 Ad64에 저장합니다.

업-다운 저장 운전 시, 사용자가 다기능 입력단자를 업-다운 주파수 저장초기화로 설정함으로써 저장된 업-다운 주파수를 초기화할 수 있습니다.

코드	명칭	설명		
Ad65	업-다운 주파수	0 (초기값) 업-다운 주파수 저장 해제		
	저장 선택	1 업-다운 주파수 저장 설정		
Ad64	업-다운 주파수 저장	업-다운 주파수가 저장됨		

다기능 입력 "업" 혹은 "다운"기능이 입력된 상태에서 다기능 입력 "업-다운 주파수 저장 초기화" 신호가 인가되면 이 신호는 무시합니다.

업-다운 모드 선택

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	Frq	주파수 설정 방법	10	0 ~ 11	0	-
0131 515151	65	다기능 입력단자 P1기능 선택	0		0	-
입력 단자대 기능(In) 그룹	68 ^{₹1)}	다기능 입력단자 P4기능 선택	15	0 ~ 27	3	ı
/10() 一百	69 ^주 1)	다기능 입력단자 P5기능 선택	16		4	•
확장 기능	66	업-다운 모드 선택	-	0~2	0	-
속3 기3 (Ad) 그룹	67	업-다운 스텝 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz

주1) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오.

운전 그룹의 Frq코드에서 10번을 선택합니다.


다기능 입력단자(Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1 ~ P5) 중 업-다운 운전으로 사용할 단자를 선택합니다.


Ad67에서 설정한 스텝 주파수로 선택된 모드에서 운전합니다.

업-다운 모드는 다음과 같이 선택합니다.


코드	명칭	설명				
		0 (초기값)	목표주파수를 '최대주파수, 최소주파수'를 기준으로 증감			
Ad66	업/다운선택	1	에지 입력에 따라 설정한 스텝 주파수(Ad67)만큼 증감			
			0과 1의 혼합			
Ad67	스텝 주파수	에지 입력	에지 입력에 따라 증가할 주파수			

Ad66가 0일 때: 업을 누르면 설정 가속시간으로 최대 주파수까지 상승하고(주파수 리미트가 있으면 상한 리미트까지) 다운을 누르면 정지 방법과 무관하게 설정 감속시간으로 (주파수 리미트가 있으면 하한 리미트까지) 감속합니다. 입력을 멈추면 주파수 증감도 정지합니다.






Ad66가 1일 때: 업으로 설정된 다기능 입력의 상승 에지에서 Ad67에 설정된 스텝주파수만큼 가속하고 하강 에지에서는 업/다운 저장이 정의되면 주파수를 저장합니다. 다운으로 설정된 다기능 입력의 상승 에지에서 Ad67에 설정된 스텝 주파수만큼 감속하고 하강 에지에서는 업/다운 저장이 정의되면 주파수를 저장합니다. 이 경우 업 또는 다운으로 설정된 다기능 입력이 설정된 상태에서 정지지령이 인가되면 이전 하강 에지값이 계속 저장되고 정지 중에 설정 되지 않아도 현재 주파수를 저장하지 않습니다. 가감속 시간은 "0"으로 설정 시와 같습니다.



Ad66가 2일 때: 업으로 설정된 다기능 입력의 상승 에지에서 Ad67에 설정된 스텝주파수만큼 가속하고 3초 이상 계속 활성화되어 있으면 "0"으로 설정한 것과 같게 동작합니다. 다운으로 설정된 다기능 입력의 상승 에지에서 Ad67에 설정된 스텝주파수만큼 감속하고 3초 이상 계속 활성화되어 있으면 "0"으로 설정한 것과 같게 동작하고 가감속 시간은 "0"으로 설정 시와 같습니다.



① 주의


업 또는 다운으로 인해 1 스텝 주파수만큼 증가하기 전에 다시 입력이 들어오면 무시되며, 저장되는 주파수 역시 비활성화되는 순간의 주파수를 기억합니다.


6.4 3-와이어(3-Wire) 운전

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
	65	다기능 입력단자 P1기능 선택	-		0	
입력 단자대 기능(In) 그룹	~	~	~	0 ~ 27	~	-
710(111) 48	69 [₹] 1)	다기능 입력단자 P5기능 선택	17		4	

주1) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오.

다기능 입력단자 (Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1~P5) 중 3-Wire 운전으로 사용할 단자를 선택합니다. P3 단자를 3-Wire 운전 단자로 선택하고자 위와 같이 입출력 그룹의 In67 코드에서 17 번(3-Wire 지령)을 설정합니다.





3-Wire 운전은 위의 그림에서와 같이 입력된 신호를 기억(latch)하여 운전 할 수 있는 기능입니다. 따라서 푸시 버튼 스위치 등을 이용하여 인버터를 운전할 수 있습니다.


위 그림에서 운전 지령의 펄스 폭(t)은 최소 50msec 이상이어야 합니다.

6.5 드웰(Dwell) 운전

운전 지령이 입력 되면 설정된 드웰 주파수로 드웰 시간 동안 운전하고 나서 가속합니다. 주로 승강부하에서 기계 브레이크를 개방하기 전 드웰 주파수로 운전 후 브레이크를 개방하는 용도로 사용합니다.

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
확장 기능	20	드웰 주파수	-	시작 주파수 ~ 최대 주파수	5.00	Hz
(Ad) 그룹	21	드웰 시간	-	0.0 ~ 10.0	0.0	초

드웰 주파수: 승강용 부하에서 기계 브레이크를 개방하기 전, 전동기에 정격 토크를 인가하기 위하여 입력하는 정격 슬립 주파수를 말합니다. 정격 슬립 주파수는 전동기의 명판에 있는 정격 회전수를 주파수로 환산한 정격 주파수와의 차이를 말합니다.




참고

드웰 운전이 작동하지 않는 경우

- 드웰 운전 시간이 O[sec]이거나 드웰 주파수가 O[Hz]로 설정되어 있으면 드웰 운전이 작동하지 않습니다.
- 드웰 운전 지령은 최초 지령 시 한 번만 유효하므로, 정지중에 드웰 주파수를 지나 다시 가속하는 경우에는 작동하지 않습니다.

[드웰 운전 시]



① 주의

승강 부하에서 기계 브레이크 개방 전에 드웰 주파수를 사용하는 경우, 모터의 정격 슬립보다 큰 주파수로 드웰 운전을 하면 모터에 과전류가 흘러 모터가 손상되거나 수명이 단축될 수 있으니 주의하십시오.

6.6 슬립(Slip) 보상 운전

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	MrC	전동기 정격 전류	-	0.1 ~ 150.0	ı	Α
군인 그룹	MkW	전동기 용량 선택	-	0.1 ~ 2.2		kW
	11	전동기 극수	-	2 ~ 12	4	-
	12	전동기 정격 슬립 주파수	-	0.00 ~ 10.00	-	Hz
기본 (bA) 그룹	14	전동기 무부하 전류	-	0.1 ~ 100.0	-	Α
	15	전동기 효율	-	50 ~ 100	-	%
	16	부하 관성비	-	0~2	0	-
드라이브(dr) 그룹	09	제어 방식 선택	1	0~2	1	-

(MrC, bA12~15 초기값은 전동기 용량 선택 설정(MkW) 값에 따라 달라집니다.)

드라이브(dr) 그룹의 dr09 코드를 1번(슬립 보상 제어)으로 선택합니다.

부하 증가에 따라 증가하는 전동기의 슬립을 보상하여 일정속도로 회전할 수 있도록합니다.

MkW: 인버터 출력에 연결된 전동기의 용량을 입력합니다.

코드	명칭	설정치	설명
		0.1	0.1kW
MkW	MkW 전동기 용량 선택	~	~
		2.2	2.2kW

bA11: 전동기 명판을 참조하여 극수를 입력합니다.

bA12: 전동기의 명판과 다음식을 참조하여 전동기의 슬립 주파수를 입력합니다.

$$f_s = f_r - \left(\frac{rpm \times P}{120}\right)$$

여기서, $f_s =$ 정격 슬립 주파수 $f_r =$ 정격 주파수 $rpm =$ 전동기 정격 회전수 $p =$ 전동기의 극수

예) 정격 주파수: 60Hz, 전동기 정격 회전수: 1740rpm, 극수: 4 인 경우

$$f_s = 60 - \left(\frac{1740 \times 4}{120}\right) = 2Hz$$

MrC: 전동기 명판의 정격 전류를 입력합니다.


bA14: 전동기 축에 연결된 부하 장치를 제거하고 나서 전동기의 정격 주파수로 운전했을 때 측정된 전류를 입력합니다. 무부하 전류의 측정이 어려우면 전동기 정격 전류의 40%에 해당하는 전류를 입력합니다.

bA15: 전동기 명판에 있는 효율을 입력합니다.

bA16: 전동기 관성을 기준으로 부하의 관성을 다음에서 선택합니다.

코드	명칭	설정치	설명
		0	전동기 관성의 10배 미만
bA16	16 부하 관성비	1	전동기 관성의 10배
		2	전동기 관성의 10배 초과

아래 그림과 같이 유도 전동기는 부하율에 따라 전동기의 회전 속도와 설정 주파수(동기 속도)의 차이가 벌어집니다. 따라서 아래와 같은 속도의 차이를 줄일 필요가 있는 곳에 슬립 보상 제어를 사용합니다.



6.7 심플 센서리스 제어

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
드라이브(dr) 그룹	09	제어 방식 선택	2	0~2	1	-

드라이브(dr) 그룹의 dr09 코드를 2번(심플 센서리스 제어)으로 선택합니다.

심플 센서리스 제어는 큰 기동 토크가 필요한 경우 기동 토크를 자동적으로 증가시켜 기동이 가능하게 합니다. 또한 부하 증가에 따라 증가하는 전동기의 슬립을 보상하여 일정속도로 회전할 수 있도록 합니다.

드라이브(dr) 그룹의 dr9 코드에서 2번(심플 센서리스 제어)를 선택하면, 수동 토크 부스트를 사용할 수 없습니다.

6.8 PID 제어

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
	01	PID 제어 선택	1	0 ~ 1	0	-
	18 ^{~1)~2)}	PID 피드백(Feedback) 양	ı	0.00~ 400.00 / 0.0 ~ 100.0	0.00 / 0.0	Hz / %
	19 ⁷⁻¹ ⁷⁻²)	PID 레퍼런스	•	0.00 ~ 최대 주파수 / 0.0 ~ 100.0	0.00 / 0.0	Hz / %
	20 ^{₹1)}	PID 기준값 선택	•	0~5	0	-
	21 ^주 1)	PID 피드백(Feedback) 선택	-	0~3	2	-
	22 ^{₹1)}	PID 제어기 P 게인	-	0.0 ~ 999.9	300.0	%
	23 ^{₹1)}	PID 제어기 적분 시간(I게인)	-	0.10~ 32.00	1.00	초
응용 그룹	24 ^{주1)}	PID 제어기 미분 시간 (D게인)	-	0.00~30.00	0.00	초
(AP)	28 ^{₹1)}	PID Mode 선택	-	0~1	0	-
	29 ^{주1)}	PID 출력 주파수 상한 제한	-	PID 출력 주파수 하한 제한 ~ 최대 주파수	60.00	Hz
	30 ^{₹1)}	PID 출력 주파수 하한 제한	-	시작 주파수 ~ PID 출력 주파수 상한 제한	0.50	Hz
	02 ^{주1)}	PID 단위 선택	-	0~1	0	-
	37 ^{₹1)}	Sleep 지연 시간	-	0.0~2000.0	60.0	초
	38 ^{~1)}	Sleep 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	0.00	Hz
	39 ^{주1)}	Wake-up Level	-	0.0 ~ 100.0	35.0	%
입력단자대 기능(ln)	65	다기능 입력 단자 기능 선택	21	0 ~ 27	-	-

주1) AP01을 1로 설정해야 표시됩니다.

주2) AP19, AP20은 AP2 설정에 따라 표시되는 값이 다릅니다. (AP02=0이면 주파수, AP02=1이면 백분율로 표시됩니다.)

6.8.1 PID 기본 운전

유량이나 압력, 온도 등을 일정하게 제어하기 위하여 인버터의 출력 주파수를 PID제어합니다.

응용 기능(AP) 그룹의 AP01 코드를 1(PID 운전 선택)로 선택합니다. AP19에서는 PID Reference 값을 설정할 수 있고, AP18에는 실제 PID 피드백량이 모니터링 됩니다.

PID 운전은 Normal PID Mode 운전과 Process PID Mode 운전 2가지가 있으며, 이는 AP 28(PID Mode 선택)에서 설정할 수 있습니다.

AP21: PID 제어기의 피드백 종류를 선택합니다.

코드	명칭	설정치	설명
	1 PID 피드백 선택	0	아날로그 입력 단자대의 I2(I 입력) (0~20[mA]) ^{주1)}
AP21		1	아날로그 입력 단자대의 I2(V 입력) (0~10[V]) ^{주1)}
		2	아날로그 입력 단자대의 V1 단자 입력 (0~10[V])
		3	RS-485통신 ^{주1)주2)}

주1) Advanced I/O 탑재 모델에서만 사용 가능합니다.

주2) PID 피드백을 통신으로 입력하는 경우 AP02(PID 단위 선택)파라미터와 관계 없이 공통 번지인 0x001E를 통해 0.1% 단위로 읽기/쓰기가 가능합니다.

AP22: 에러율에 대한 출력 비율로 설정합니다. P게인을 50%로 설정하면 에러의 50%가 출력됩니다. 큰 값을 입력하면 목표 제어량에 빠르게 근접하지만, 너무 커지면 제어기가 오실레이션할 수 있습니다.

AP23: 누적된 에러량을 출력하는 시간을 설정합니다. 에러가 100%일 때 100% 출력이 되기까지의 시간을 설정합니다. 적분시간을 1초로 설정했을 때는 에러가 100%일 때 1초 후에 100%가 출력 됩니다. 값을 조정하여 정상오차를 줄일 수 있습니다. 값이 작아지면 응답성이 빨라지나, 너무 작아지면 제어기가 오실레이션할 수 있습니다.

AP24: 에러의 변화율에 대한 출력량을 설정합니다. LSLV-M100은 0.01초 마다 에러를 검출합니다. 미분 시간을 0.01초로 설정하면 1초당 에러의 변화율이 100%이면 10msec에 1%씩 출력합니다.

AP28: 설정된 목표량을 PID 제어기의 출력에 더할 수 있으며 더해지는 양을 설정합니다.

AP29, AP30 : PID 제어기의 출력을 제한합니다.

AP20: PID Reference를 선택합니다.


AP02: PID Reference(AP19)와 PID Feedback(AP18)의 단위를 주파수[Hz] 와 백분율[%] 2가지로 선택할 수 있습니다. (AP02 = 0 : 주파수[Hz], AP02 = 1 : 백분율[%])

In65~In69: 다기능 입력 단자 P1~P5 중 한 단자를 21번(PID절체 운전)으로 선택하고 단자를 온(ON) 하면 PID 제어 운전을 일반 운전(지령 주파수가 PID제어기의 출력이 아닌 PID Reference로 동작함)으로 절체할 수 있습니다.

rPM: AP21에서 선택한 피드백 양을 전동기 주파수로 환산하여 표시합니다.

PID절체 운전 시 피드백 양이 아닌 출력 주파수를 표시합니다.

Normal PID 운전(AP28=0 일 때)



Nomal PID 제어 블록도

- 주1) RS-485통신을 PID Feedback항목에 추가함
- 주2) PID REF(레퍼런스) 값은 AP19에서 변경 및 확인 가능함 단위는 AP02 = 0이면 [Hz], AP02 = 1이면 [%]에 해당
- 주3) PID FBK(피드백량) 값은 AP18에서 확인 가능함. 단위는 AP19와 같음
- 주4) 다기능 입력(Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1~P5)에 PID 절체 운전(21번 선택: PID운전에서 일반운전으로 절체)이 들어오면, AP 2 = 1이라도 [%]값을 [Hz]값으로 환산하여 출력됨
- 주5) Normal PID 출력 PID OUT은 극성은 단 방향이며, AP29(H-Limit, 주파수 점프상한1)와 AP28(L-Limit, 주파수 점프하한1)에 의해 제한됨
- 주6) 100.0%는 FrM(maxFreq, 최대주파수) 기준임

제1/2주파수 설정 방법 0/1: KeyPad-1/-2 운전그룹 2: V0(0~5V) 3: V1(0~10V) 4: I2(I) (0~20mA) 5: I2(I) (0~10V) 주속 지령^{주1)} 6/7: V0 + I2(I/V) 8: V0+V1 PID Gain 9: RS-485통신 응용기능그룹 다기능 입력 10<u>: 업-다운</u> 운전 입력단자대 기능그룹: AP22:P Gain PID 절체 AP23:I Gain In65~In69 출력 주파수 Limit PID지령선택 AP24:D Gain 운전그룹 응용기능그룹 PID Limit FrM:maxFred AP20 0/1: KeyPad-1/-2 응용기능그룹 응용기능그룹 PID REF 2: V1(0~10V) AP28:L-Limit PID 출력 0 AP29:H-I imit 주파수 3: I2(I) (0~20mA) 4: I2(I) (0~10V) PID OUT1^{₹3} PID OUT2*4) ٥ 5:RS-485통신 PID F/B 선택 응용기능그룹 AP21:PID F/B 0: I2(I) (0~20mA) 1: I2(I) (0~10V) PID FBK 2: V1(0~10V)

Process PID 운전(AP28=1일 때)

AP2 = 0 : 주파수 개념 동작 AP2 = 1 : % 개념 동작

3: RS-485통신

Process PID 제어 블록도

- 주1) 주속 지령은 운전그룹의 Frq/bA05에 의해 설정된 주파수(Frq=10, Up/Down운전 제외)이고, 실제 출력 주파수는 주속지령과 PID 블록도에서 출력인 PID OU1과 더해진 PID OU2가 됨
- 주2) PID 절체 운전이 선택되면, 실제 출력 주파수는 주속 지령이 됨
- 주3) PID 블록도에서 출력 PID OU1은 Normal PID와 달리 출력의 극성이 양방향이며 AP29(PID 상한 Limit)에 의해 (±)상한 Limit로 제한됨
- 주4) 실제 출력 주파수 PID OU2는 FrM(maxFreq, 최대주파수)와 AP28(L-Limit, 주파수 점프하하1)에 의해서 제하됨


기타 동작은 Normal PID와 같게 동작함

Sleep & Wake-up

슬립기능은 PID제어기의 출력주파수가 설정된 슬립주파수(AP38) 에서 슬립지연시간(AP37)이상 유지가 되면 자동적으로 인버터를 Sleep상태로 전환시켜 정지시키는 기능입니다. 슬립 중에도 계속 모니터링을 하다가 PID Reference와 Feedback량의 오차가 AP39(Wake-up Level)이상이 되면 Sleep Mode가 해제되고 인버터는 재운전하게 됩니다.

또한 정지 지령이 들어오면 Sleep Mode는 즉시 해제됩니다.

사용 예로 펌프 부하에 야간에 유량이 거의 없는 경우 등에 적용 가능합니다.




6.9 에너지 절약 운전

그 룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
확장 기능(Ad) 그룹	51	에너지 절약 운전	-	0 ~ 30	0	%

Ad51 코드에서 출력 전압의 감소량을 설정합니다. 최대 출력 전압(IOv)이 기준입니다.

팬, 펌프 등을 사용할 때 경부하시나 무부하 시 전동기에 인가되는 전압을 감소시켜 사용에너지를 줄일 수 있습니다.



6.10 속도 검색(Speed Search) 운전

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
	71	속도 써치 선택	-	0000 ~ 1111	0000	Bits
제어 기능	72	속도 써치 전류 레벨	-	80 ~ 200	100	%
(Cn) 그룹	73	속도 써치 P 게인	-	0 ~ 9999	500	-
	74	속도 써치 I 게인	-	0 ~ 9999	1000	-
출력 단자대 기능(OU) 그룹	31/ 32	다기능 릴레이 기능 선택/ 다기능 출력 2 기능 선택	15	0 ~ 19	17	-

전동기가 공회전하고 있는 상태에서 인버터 전압을 출력할 때 발생할 수 있는 고장 상황을 막기 위하여 사용합니다.

인버터의 출력 전류를 기준으로 전동기의 회전 속도를 간이적으로 판단하므로 정확한 속도 검출을 하는 것은 아닙니다.

속도 써치 운전은 다음의 4가지 종류를 선택하여 설정할 수 있습니다.

코드	명칭	BIT	설정
	1		일반 가속시 속도 써치 운전
Cp71	속도써치	1-	트립 발생 후 리셋시 기동(Pr08=1)할 때 속도 써치 운전
Cn71	선택	-1	순시 정전 후 재시동 할 때 속도 써치 운전
		1	전원 투입과 동시에 기동(Ad10)하는 경우 속도 써치 운전


속도 써치 전류 레벨 (Cn72): 전동기 정격전류(MrC)를 기준으로 설정, 속도 써치 동작 중 전류의 크기를 제한합니다.

속도 써치 P 게인 (Cn73), I 게인(Cn74): 인버터 내부에서 PI 제어를 통해 속도 써치 동작을 합니다. 부하의 특성에 맞게 P게인과 I게인을 조정합니다.

다기능 릴레이 기능 선택(OU31) 또는 다기능 출력 2 기능 선택(OU32): 다기능 릴레이(3ABC)를 이용하여 속도 써치 운전 중임을 외부 시퀀스로 출력할 수 있습니다.

예) 순시 정전 후 재시동 시 속도 써치 동작

٢



순시 정전이 발생하여 입력 전원이 차단되면 인버터는 저전압 트립(Lvt)을 발생시켜 출력을 차단합니다.

입력 전원이 다시 회복되면 저전압 트립이 발생하기 전 주파수를 출력하고 전압은 인버터 내부 PI 제어에 의해 증가하게 됩니다.

t1: 전류가 Cn72 코드에서 설정한 크기 이상으로 증가하면, 전압은 증가를 멈추고 주파수는 감소합니다.

12: 전류가 Cn72 코드에서 설정한 크기 이하로 내려가면, 전압은 다시 증가를 하고 주파수는 감속을 멈추게 됩니다.

정상 주파수와 전압이 되면 트립이 발생하기 전 주파수로 정상 가속합니다.

속도 써치 운전은 주로 관성이 큰 부하에 적합합니다. 마찰력이 큰 부하일 때는 정지하고 나서 재기동 하는 것이 좋습니다. LSLV-M100시리즈는 정격 출력 (각 인버터 용량) 내에서 사용되고 있을 때는 15msec 이내의 순시 정전에서는 정상 운전하도록 설계되어 있습니다.

인버터 내부의 직류 전압은 출력 부하량에 따라 변동할 수 있습니다. 따라서 순시 정전시간이 15msec 이상이거나 출력이 정격 이상일 때는 저전압 트립(Lvt)이 발생할 수 있습니다. 순시 정전 규격은 인버터에 공급되는 입력 전압이 200~240V AC 일 때 적용됩니다.

6.11 자동 재기동 운전

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
보호 기능(Pr)	09	트립 후 자동 재시동 횟수	-	0 ~ 10	0	회
그룹	10	트립 후 자동 재시동 대기 시간	-	0.0 ~ 60.0	1.0	초

Pr09 코드에서 자동 재시동 횟수를 설정합니다.


노이즈 등 원인에 의해 인버터의 보호기능이 동작하여 시스템이 정지하는 것을 방지하기 위하여 사용합니다.

Pr09: 인버터 보호 기능이 동작하여 트립이 발생한 후 운전 지령이 입력되어 있으면 Pr10 코드에서 설정한 시간 후에 자동적으로 재시동합니다. 재시동 운전을 시작할 때마다 Pr09의 재시동 횟수는 인버터 내부에서 자동적으로 1씩 감소하게 됩니다. 트립이 설정한 재시동 횟수 이상으로 발생하면 인버터는 자동 재시동 운전을 하지 않습니다. 인버터 단자대 또는 키패드의 STOP/RESET 키에 의해 수동 리셋이 되면 자동 재시동 횟수는 사용자가 설정한 값으로 워상복귀됩니다. 자동 재시동 운전 후 30초 동안 트립이 발생하지 않을 때에도 자동 재시동 횟수가 저절로 원상복귀됩니다.

저전압(Lvt), 비상 정지(EST), 인버터 과열(Oht), 하드웨어 이상(HWt)에 의한 정지 시에는 자동 재시동 운전을 하지 않습니다.

Pr10 코드에서 설정한 대기 시간 이후에 인버터는 자동적으로 가속을 시작하게 되며, 이때 가속 동작은 속도 써치 운전(Cn71 ~ Cn74)을 하게 됩니다.

다음 그림은 자동 재시동 횟수를 2로 설정했을 때입니다.



6.12 운전음 설정(캐리어 주파수 설정 변경)

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
제어 기능(Cn) 그룹	04	캐리어 주파수 선택	•	1.0 ~ 15.0	3.0	kHz

인버터의 운전음을 선택합니다.

운전음의 크기에 따라 다음과 같은 장단점이 있습니다.

코드	설정치	장/단점
		전동기 소음 감소
Cn04	캐리어 주파수를 크게 설정	인버터 열 손실 증가
C1104	게니이 구ᆈ구물 크게 달성 	인버터 발생 노이즈 증가
		인버터 누설 전류 증가

6.13 제 2 모터 운전

1대의 인버터로 부하의 종류가 서로 다른 2대의 전동기를 구동할 때 사용합니다.

제 2 전동기 선택은 동시에 2대의 전동기를 구동하는 기능이 아닙니다.

그룹	코드	명 칭	설정치	설정범위	초기값	단위
제 2 모터 기능(M2) 그룹 ^{주1)}	04	제 2 전동기 가속 시간	ı	0.0 ~ 6000.0	5.0	초
	05	제 2 전동기 감속 시간	-	0.0 ~ 6000.0	10.0	초
	07	제 2 전동기 기저 주파수	-	30.00 ~ 최대 주파수	60.00	Hz
	12	제 2 전동기 정격 전류	-	0.1~ 100.0	-	Α
	25	제 2 전동기 V/F 패턴	-	0~2	0	-
	26	제 2 전동기 정방향 토크부스트	-	0.0 ~ 15.0	4.0	%
제 2 모터 기능(M2) 그룹 ^{주1)}	27	제 2 전동기 역방향 토크부스트	-	0.0 ~ 15.0	4.0	%
	28	제 2 전동기 스톨 방지 레벨	-	30 ~ 150	150	%
	29	제 2 전동기 전자 써멀 1분 레벨	-	제2전동기 전자써멀 연속운전레벨(M2- 30) ~ 200	150	%
	30	제 2 전동기 전자 써멀 연속 운전 레벨	-	50 ~ 제2전동기 전자써멀 1분 레벨(M2-29)	100	%
입력 단자대 기능(In) 그룹	65	다기능 입력단자 P1기능 선택	-		0	-
	~	~	~	0 ~ 27	~	~
	69 ^{₹2)}	다기능 입력단자 P5기능 선택	12		4	-

주1) 다기능 입력단자 코드 중 하나를 12(제 2 전동기 선택)로 설정해야 표시됩니다.

다기능 입력단자 (Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1~P5) 중 제 2 전동기 선택 운전으로 사용할 단자를 선택하여 해당 코드(In65~In69)에 12(제 2 전동기 선택)를 입력합니다.


주2) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오.

P5 단자를 선택하는 경우 입출력 그룹의 In69 코드를 12로 합니다.

아래의 간략도와 같이 다기능 단자를 이용하여 인버터 출력단에 연결된 2대의 전동기 중 1대를 선택합니다. 제 1 전동기가 정지하고 나서 제 2 전동기 선택 단자를 입력하여 M2-4~30번까지 설정한 파라미터로 제 2 전동기를 구동할 수 있습니다.

제 2 전동기 선택 단자는 전동기가 정지하고 나서 입력하십시오.

M2-4, M2-5, M2-7, M2-12, M2-25 ~ M2-30 번 코드는 제 1 기능 파라미터와 동일하게 동작합니다.



6.14 주파수 설정 및 제 2 운전 방법 선택

제 2 운전 방법이란 다기능 입력 단자를 이용하여 주파수 설정방법과 운전 지령을 제 2 의설정 값으로 일시에 전환하는 것을 말합니다. 사용 예로, 통신 옵션 등을 이용하여 인버터 본체로부터 원거리에서 운전을 하고 있는 경우, 원거리 제어를 중지하고 인버터 본체에서 운전을 하고자 할 때 사용할 수 있습니다.

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
0게 그리	drv	제1 운전 지령 방법	-	0~3	1	-
운전 그룹	Frq	제1 주파수 설정방법	-	0 ~ 11	0	-
기본 기능	04 ^주 1)	제2 운전 지령 방법	-	0~3	1	-
(bA) 그룹	05 [₹] 1)	제2 주파수 설정 방법	-	0 ~ 11	0	-
입력 단자대 기능(ln) 그룹	65~69 ^{~2)}	다기능 출력 단자 기능 선택	22	0~ 27	-	-

주1) 다기능 입력단자 코드(Standard I/O: In65~67, Advanced I/O: In65~69) 중 하나를 22(2nd

Source)로 설정해야 표시됩니다.

주2) In68, In69는 Advanced I/O 탑재 모델에서만 설정 가능합니다.

제 1 운전 방법은 다기능 입력(In65~69)으로 2nd Source로 설정된 입력이 들어 오지 않은 상태에서의 운전을 말합니다.

제 1 운전 방법과 제 2 운전 방법의 전환은 선택한 다기능 입력 단자의 ON/OFF에 의해 이뤄집니다.

제 2 운전 방법으로 설정된 다기능 입력 단자가 OFF이면 제 1 운전방법에 의해서 운전 지령 및 주파수 설정이 이루어지며, ON이면 제 2 운전 방법에 의해서 운전지령 및 주파수 설정이 이루어집니다.

제 2 운전 방법으로 전환했을 때의 운전 지령 방식(bA4), 주파수 설정 방법(bA5)을 다음에서 선택합니다. 설정 방식은 제1 운전 지령(drv), 제1 주파수 설정방법(Frq)과 동일합니다.

코드	명칭	설정치	설명		
		0	키패드의 런키의	와 스톱키로 운전	
		1		FX : 정방향 운전 지령	
bA04	워ᄀᅝᄖᄖ		다기다! 오게	RX : 역방향 운전 지령	
DAU4	운전지령방법2 	2	단자대 운전	FX : 운전, 정지 지령	
		2		RX : 정, 역회전 방향 선택	
		3	RS-485통신으로	로 운전 ^{주1)}	
		0	C171E4	키패드 디지털 주파수 설정1	
		1	디지털	키패드 디지털 주파수 설정2	
		2	_	내장형 볼륨 조작 : 0 ~ 5[V]	
		3		단자대의 V1단자 : 0 ~ 10[V]	
		4		단자대의 I2(I)단자 : 0 ~ 20[mA] ^{주1)}	
bA05	주파수설정방법2	5	아날로그	단자대의 I2(V)단자 : 0 ~ 10[V] ^{주1)}	
		6		내장형 볼륨 및 단자대 I2(I) ^{주1)}	
		7		내장형 볼륨 및 단자대 I2(V) ^{주1)}	
		8		내장형 볼륨 및 단자대 V1	
		9	RS-485통신으로 운전 ^{주1)}		
		10	업-다운 운전		


주1) Advanced I/O 탑재 모델만 사용 가능합니다.

다음은 제1 운전 방법과 제2 운전 방법의 절체시의 운전 예입니다.

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	drv	(제1) 운전 지령 방법	3	0~3	1	-
군인 그룹	Frq	(제1) 주파수 설정 방법	0	0 ~ 10	0	-
기본 기능(bA)	04	제2 운전 지령 방법	1	0~3	1	-
그룹	05	제2 주파수 설정 방법	0	0 ~ 10	0	-
입력 단자대 기능(In) 그룹	I9 ^주 1)	다기능 입력 P5입력 단자	22	0 ~ 27	4	-

주1) Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오.

위와 같이 설정하고 지령 주파수는 30[Hz], Ad08[정지 방법]=0[감속 정지]로 해서 운전했을 때 그림은 아래와 같습니다.



- ① : FX 신호를 제 1 운전 지령으로 받아 가속 시간에 따라 설정 주파수까지 가속합니다.
- ② : P5 단자 입력이 ON되어 제 2 운전 방법으로 절체합니다. bA04가 단자대 운전 1이므로 FX 단자가 ON되어 있으면 계속해서 운전합니다.
- ③ : P5 단자 입력이 OFF 되어 제 1 운전 방법으로 절체합니다. drv가 통신 운전이므로 정지 명령에 따라서 감속 정지합니다.

- ④ : 제 1 운전 지령인 통신 FX 신호가 ON이 되었으므로 설정 주파수로 가속합니다.
- ⑤ : P5 단자 입력이 ON 되어 제 2 운전 방법으로 절체합니다. bA04가 단자대 운전 1인데, FX단자가 OFF 이기 때문에 감속 정지합니다.

① 주의

다기능 입력 단자(Standard I/O: P1~P3, Advanced I/O: P1~P5) 를 2nd Source로 설정하고 온(ON)하면, 주파수 지령과 운전 지령 등이 제 2 운전 방법으로 모두 바뀌게 되어 운전 상태가 변하게 됩니다. 따라서 다기능 단자를 입력 하기 전에 제 2 운전 방법 설정들이 올바르게 설정되어 있는지 확인 하시기 바랍니다.

6.15 입력 전압 설정

그 룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
기본 기능 (bA) 그룹	19	인버터 입력 전압	1	170~240	220	V

bA19으로 인버터의 입력 전압을 설정합니다.

입력 전압을 조정하면 인버터 저전압 고장 레벨이 변경됩니다.

6.16 파라미터 초기화

그룹	코드	명 칭		설정 범위	초기값
			0	초기화하지 않음	
			1	12개 그룹 모두 초기화	
			2	운전 그룹 초기화	
			3	드라이브(dr) 그룹 초기화	
			4	기본 기능(bA) 그룹 초기화	
			5	확장 기능(Ad) 그룹 초기화	
			6	제어 기능(Cn) 그룹 초기화	
컨피그 모드 (CF) 그룹	93	파라미터 초기화	7	입력 단자대 기능(In) 그룹 초기화	0
, , –			8	출력 단자대 기능(OU) 그룹 초기화	
			9	통신 기능(CM) 그룹 초기화	
			10	응용 기능(AP) 그룹 초기화	
			11	보호 기능(Pr) 그룹 초기화	
			12	제 2 모터 기능(M2) 초기화	
			13	컨피그 모드(CF) 그룹 초기화	

초기화할 그룹을 선택하고 나서 CF93 코드에서 초기화를 실행합니다.

CF93 코드에서 초기화 값을 입력하고 나서 엔터 키를 누르면 초기화가 완료된 후 다시 CF93을 표시합니다.

암호 등록

그룹	코드	명 칭	설정치	설정범위	초기값	단위
컨피그 모드	94	암호 등록	-	0000~ FFFF	0000	-
(CF) 그룹	95	파라미터 변경 금지	-	0000~ FFFF	0000	-

파라미터 변경 금지(CF95)를 위한 암호를 등록합니다.

암호는 16진수값으로 입력합니다.(0~9, A, b, C, d, E, F)

① 주의

등록된 암호를 이용하여 CF95의 파라미터 변경 금지 기능을 설정하고 나서 다시 변경 금지를 해제할 때는 등록된 암호를 이용합니다. 따라서 등록된 암호는 반드시 기억해 두셔야 합니다.

공장 출하시의 암호는 0000입니다. 0000 이외의 값으로 암호를 입력하십시오.

암호를 처음 입력할 때는 다음과 같은 순서로 합니다.

순 서	내용	키패드 표시
1	CF94 코드로 이동합니다.	[F94
2	엔터 키를 2 번 누릅니다.	
3	암호를 등록 합니다 (예: 0123)	0:23
4	엔터 키를 누르면 0123이 점멸합니다.	0 (23
5	엔터 키를 누릅니다.	[F 5 4_

암호를 변경하고 싶으면 다음과 같이 합니다. (기존 암호: 0123 -> 새 암호: 0456)

순 서	내용	키패드 표시
1	CF94 코드로 이동합니다.	[F94
2	엔터 키를 누릅니다.	0000
3	기존 암호와 다른 암호를 입력해 봅니다.(예: 0122)	0122
4	엔터 키를 누릅니다. 기존 암호와 다른 번호를 입력했으므로 0번을 표시하며, 이 상태에서 암호를 변경할 수 없습니다.	0000
5	기존 암호를 등록합니다.	0123
6	엔터 키를 누릅니다.	0123
7	새 암호를 입력합니다.	0456
8	엔터 키를 누르면 0456이 점멸합니다.	0456
9	엔터 키를 누릅니다.	[F94

6.17 파라미터 변경 금지

그 룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
컨피그 모드	95	파라미터 변경 금지	ı	0000 ~ FFFF	0000	-
(CF) 그룹	94	암호 등록	-	0000 ~ FFFF	0000	-

암호를 이용하여 사용자가 설정한 파라미터를 변경하지 못하도록 할 수 있습니다.

CF94 코드에서 등록한 암호를 이용하여 다음과 같이 파라미터 변경 금지를 합니다.

순 서	내용	키패드 표시
1	CF95 코드로 이동합니다.	[F95
2	엔터 키를 누릅니다.	
3	UL(Unlock) 은 변경할 수 있는 상태입니다.	111
4	엔터 키를 누릅니다.	0000
5	CF94에서 등록한 값을 입력합니다.(예: 0123)	0 123
6	엔터 키를 누릅니다.	1
7	L(Lock)은 변경 금지 상태입니다.	1

순 서	내용	키패드 표시
8	엔터 키를 누릅니다.	[F95

CF94 코드에서 등록한 암호를 이용하여 다음과 같이 파라미터 변경 금지를 해제할 수 있습니다.

순 서	내 용	키패드 표시
1	CF95 코드로 이동합니다.	[F95
2	엔터 키를 누릅니다.	1
3	L(Lock) 은 변경 금지 상태입니다.	1
4	엔터 키를 누릅니다.	0000
5	CF94에서 등록한 값을 입력합니다.(예: 0123)	D 123
6	엔터 키를 누릅니다.	111
7	UL(Unlock) 은 변경할 수 있는 상태입니다.	111
8	엔터 키를 누릅니다.	[F95

6.18 전압 트립 방지 감속

감속시 과전압 트립 방지란, 회생 제동력을 이용한 감속 또는 정지 시에 과전압 트립을 방지할 수 있는 기능입니다.

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
확장 기능 (Ad) 그룹	08	정지 방법 선택	0	0~2	0	-
보호 기능 (Pr) 그룹	50	BIT 0(1): 가속 중 스톨방지 BIT 1(-1-): 정속 중 스톨방지 BIT 2(1): 감속 중 스톨방지	-	000~ 111	000	Bits
	53 ^주 1)	감속 중 전압 제한 선택	0	0~1	0	-

주1) Pr53(감속 중 전압 제한 선택)은 Pr50의 BIT2를 1로 설정해야 접근 가능합니다.

감속 시 과전압 트립 방지를 사용하려면 Pr50의 BIT2를 1로 설정하십시오. 감속 중 스톨방지는 감속 중에만 기능이 동작합니다.

6.19 브레이크 제어

그 룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
드라이브 (dr) 그룹	09	제어 방식 선택	0	0~2	1	-
	41 ^주 1)	브레이크 개방 전류	-	0.0~180.0	50.0	%
	42 ^주 1)	브레이크 개방 지연시간	-	0.00~10.00	1.00	초
확장 기능	44 ^{~1)}	브레이크 열림 정방향 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	1.00	Hz
(Ad) 그룹	45 ^{₹1)}	브레이크 열림 역방향 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	1.00	Hz
	46 ^주 1)	브레이크 닫힘 지연 시간	-	0.00~10.00	1.00	초
	47 ^{~1)}	브레이크 닫힘 주파수	-	0.00 ~ 최대 주파수	2.00	Hz
출력 단자대 기능(OU) 그룹	31/ 32	다기능 릴레이 기능 선택/ 다기능 출력 2 기능 선택	19	0~ 19	17	-

주1) OU31 또는 OU32의 설정이 19일 때만 코드 Ad41, Ad42, Ad44~47 이 표시됩니다.

전자 브레이크를 이용하는 부하 시스템에서 브레이크의 온, 오프 동작을 제어하는 목적으로 사용합니다. 제어 모드(dr09)의 설정 값이 0 (V/F일정 제어)일 때만 동작합니다. 설정된 제어모드를 확인 하신 후 시퀀스를 구성 하여 주십시오.


브레이크 제어가 동작하면 시동 시 직류 제동과 드웰 운전은 동작 하지 않습니다.

브레이크 개방 시퀀스

전동기가 정지 된 상태에서 운전 지령이 인가되면 인버터는 정방향 또는 역방향에 따라 브레이크 개방 주파수(Ad44, Ad45)까지 가속합니다. 브레이크 개방 주파수에 도달하고 나서 전동기에 흐르는 전류가 브레이크 개방 전류(Ad41)에 도달하면 브레이크 제어용으로 설정된 다기능 출력 단자 또는 출력 릴레이로 브레이크 개방 신호를 출력합니다. 브레이크 개방 지연 시간(Ad42) 동안 주파수를 유지하고 나서 가속합니다.

브레이크 닫힘 시퀀스

운전 중 정지 명령이 입력되면 전동기는 감속하게 됩니다. 출력 주파수가 브레이크 닫힘 주파수(Ad47)에 도달하면 감속을 중지하고 설정된 출력 단자로 브레이크 닫힘 신호를 출력합니다. 브레이크 닫힘 지연 시간(Ad46) 동안 주파수를 유지하고 나서 출력 주파수는 "0"이 됩니다.



제어모드 선정이 V/F일정 제어일 경우

① 주의

외부 Brake제어는 V/F일정제어에서만 사용되며, 브레이크 열림 주파수는 닫힘 주파수보다 작게 설정해야 합니다.

6.20 아날로그 출력


인버터 단자대의 AO 단자에서 출력하는 항목을 선택하고 크기를 조정할 수 있습니다.

OU01: 다음에서 선택한 항목을 인버터 단자대의 아날로그 출력 단자(AO)로 출력합니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
출력 단자대	01	아날로그 출력 항목 선택	-	0~3	0	-
기능(OU) 그룹	02	아날로그 출력 레벨 조정	-	10 ~ 200	100	%

코드	명칭		설정값	10V 에 대응되는 출력항목
OU01 아날로그 출력항목 선택		0	출력 주파수	최대 주파수(FrM)
	이나고그 호려하다 사다	1	출력 전류	인버터 정격 전류의 150%
	아일도그 물덕양족 진덱 	2	출력 전압	교류 282V
		3	인버터 직류 전압	직류 410V

OU02: 아날로그 출력을 계기의 입력으로 사용할 때는 각종 계기의 입력 규격에 맞게 아날로그 출력값을 조정할 수 있습니다.



6.21 디지털 출력

6.21.1다기능 릴레이 출력 단자 설정

인버터 릴레이의 출력 항목을 선택합니다.

그룹	코드	명 칭		설정 범위	초기값												
			0	FDT-1													
			1	FDT-2													
			2	FDT-3	<u> </u>												
																3	FDT-4
			4	FDT-5													
			5	과부하(OL)													
			6	인버터 과부하 (IOL)													
			7	전동기 스톨 (STALL)													
		다기능	8	과전압 고장 (Ovt)													
		릴레이	9	저전압 고장 (Lvt)													
	31	기능 선택	10	인버터 냉각핀 과열 (OHt)	17												
	/32 ^{~1)}	/다기능 출력2 기능 선택	11	지령 상실	17												
OU 그룹			12	운전 중													
			13	정지 중													
			14	정속 운전 중													
			15	속도 써치 중													
			16	운전 지령 대기 중													
			17	고장 출력													
			18	냉각 팬 이상 경고													
			19	브레이크 제어 신호													
			bit	000~111													
	30 ^주 1)	고장 출력	1	저전압 트립 발생시 동작	010												
	30 7	선택	-1-	저전압 트립을 제외한 트립 발생시 동작	010												
			1	트립후 자동 재시동 횟수 설정(Pr 9)시 동작													

주1) OU30 : OU31 또는 OU32 코드에서 17번(고장 출력)을 선택했을 때는 OU30에서 선택한 조건의 다기능 출력 단자와 릴레이가 동작합니다.

OU31(OU32) 설정에 대한 설명은 다음과 같습니다.

OU31(OU32) 설정값	설명									
	인버터의 출력 주 동작 조건 : 절대						합니다.			
	그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위			
0 : FDT-1	출력 단자대 기능(OU) 그룹	58	검출 주파수 폭	-	0.00~ 최대주파수	10.00	Hz			
	OU58 코드를 10 때는 다음과 같이	_	- 다. -	설정 주파수	20Hz	40Hz	— — 35Hz			
			<u> </u>		20Hz					
	설정 주파수와 검출 주파수(OU57)가 같고 FDT-1의 조건이 되면 동작합니다. 동작 조건 : (설정 주파수 = 검출 주파수) & FDT-1									
	그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위			
	출력 단자대	57	검출 주파수	-	0.00~	30.00				
	기능(OU)그룹	58	검출 주파수 폭	-	최대주파수	10.00	Hz			
1:FDT-2	OU57, OU58 코 30.00과 10.00 H	_ · · · lz로	설정 <u>주파수</u>		30Hz	50Hz				
	설정했을 때는 다 동작합니다.	 음 과 같0	주파수	_25Hz						
			MO							

OU31(OU32) 설정값	설명								
	운전 주파수가	다음의	조건일 때 동작합	니다.					
	동작 조건 : 절	동작 조건 : 절대값(검출 주파수 - 운전 주파수)≤검출 주파수 폭/2							
	그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위		
	출력 단자대	57	검출 주파수	-	0.00~	30.00			
	기능(OU) 그룹	58	검출 주파수 폭	-	최대주파수	10.00	Hz		
2:FDT-3	OU57, OU58 . 각각 30.00 , 설정했을 때는 같이 동작합니	_ 10.00Hz 다음과	'로 301 주파수	Hz			35Hz 25Hz		
	겉이 공작합니! 	-[.	MO						
			<u>MO</u> 운전 지령 ■			_			
	운전 주파수가	다음의	조건일 때 동작합	니다.					
	동작 조건	동작 조건							
	가속시 : 운전	주파수 :	≥ 검출 주파수						
			> (검출 주파수 –	1					
	그룹	코드		설정값		초기값	단위		
3 : FDT-4	출력 단자대 기능(OU)그룹	57	검출 주파수 검출 주파수 폭	-	0.00~ 최대주파수	30.00 10.00	Hz		
	OU57, OU58 . 각각 30.00과 설정했을 때는 같이 동작합니	_ 10.00Hz 다음과	·로 <u>30</u> 0 주파수 <u>MO</u> 운전 지령 ■	Hz			25Hz		

OU31(OU32) 설정값			설딩	명			
	동작 조건 가속시 : 운전 -	주파수 :	접점으로 동작합니 ≥ 검출 주파수 > (검출 주파수		·수 폭/2)		
	그룹	코드	명칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
	출력 단자대	57	검출 주파수	-	0.00~	30.00	Hz
4 : FDT-5	기능(OU) 그룹	58	검출 주파수 폭	-	최대주파수	10.00	ΠΖ
	OU57, OU58 3 각각 30.00과 10.00Hz로 설정 때는 다음과 같 동작합니다.	_ 성했 을	<u>3</u> 0Hz 주파수 MO 운전 지령				25Hz
5 : 과부하 (OL)	7.1.2 과부하 경	병보 및	<u>트립</u> 을 참조하십시	오.			
6 : 인버터 과부하 (IOL)	7.2.3 인버터 고	<u> 부하</u> 를	참조하십시오.				
7 : 전동기 스톨 (STALL)	<u>7.1.3 스톨 방</u> 지	<u> </u> 를 참3	즈하십시오.				
8 : 과전압 고장 (Ovt)	인버터 주회로의 고장이 발생할		전압이 규정전압 (합니다.	이상(410)	Vdc)으로 상승	하여 과건	선압
9 : 저전압 고장 (Lvt)		인버터 주회로의 직류 전압이 규정전압 이하(초기값 : 170Vdc, bA19에 따라 변경됨)로 감소하여 저전압 고장이 발생할 때 동작합니다.					
10 :인버터 냉각 핀 과열 (OHt)	인버터 냉각 핀	이 과열	될 때 동작합니다.				

OU24/OU22)		
OU31(OU32) 설정값		설명
11 : 지령상실	아날로그(Vo,V1,I2 ^{주1)} 입력) 및	RS-485통신 지령 상실시 동작합니다.
12 : 운전 중	운전 지령이 입력되어 인버터에서 전압이 출력되고 있을 때 동작합니다.	주파수 MO 운전 지령
13: 정기 중	정지하고 있을 때 동작합니다.	주파수 MO 운전 지령
14 : 정속 운전 중	정속으로 운전 하고 있을 때 동작합니다.	주파수 MO 운전 지령
15 : 속도 써치 동작 중	6.10 속도 검색(Speed Searc	<u>ch) 운전</u> 을 참조하십시오.
16 : 운전 지령 대기 중	인버터가 정상적으로 동작 중 운전할 수 있는 대기 상태에	이며 외부로부터 운전 지령을 입력 받기 위하여 있을 때 동작합니다.
17 : 고장 출력		을 수행합니다. 0 코드를 2번으로 설정하였다면, 저전압 트립을 는 다기능 릴레이가 동작합니다.
18 : 냉각 팬 이상 경고	` `	상 시 연속 운전)으로 설정하였을 때 경고 신호 .23 냉각 팬 이상 시 운전 방법 을 참조하십시오.
19 : 브레이크 신호		프로프로 프로그램

주1) I2입력은 Advanced I/O 탑재 제품만 사용 가능합니다.

6.22 드로우(DRAW) 운전

그룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
응용 기능	70	DRAW 모드 선택		0~4	0	-
(AP) 그룹	71	DRAW 비율	-	0.0 ~ 100.0	0.0	%

Open loop 장력제어의 일종으로 주속지령에 대해 비율 운전하는 전동기의 속도차를 이용하여 그 사이에 걸려 있는 재료의 장력을 일정하게 유지하는 기능을 말합니다.


AP70(DRAW 모드 선택)의 선택에 따라 출력주파수에 반영되는 비율이 달라집니다.

코드	명칭	설정치	설명
		0	드로우 운전하지 않음
		1	V1(0~10V) 입력 드로우 운전
AP70	드로우 운전	2	V0(0~5V) 입력 드로우 운전
		3	I2(I)(0~20mA) 입력 드로우 운전 ^{주1)}
		4	I2(V)(0~10V) 입력 드로우 운전 ^{주1)}

주1) Advanced I/O 탑재 모델만 사용 가능합니다.

AP70를 1과 2, 3중 선택합니다.

아날로그 입력의 중앙 값(In8~In11, In 38~In41, In53~In56, In58~In61의 설정값에 의해결정)을 기준으로 입력이 크면 (+), 작으면 (-) 로 되어 AP71에 설정한 비율만큼 출력주파수에 반영됩니다.



DRAW운전 예

설정 주파수가 30Hz, AP70=1(V1: 0V ~10V), AP71=10.0%로 선택했을 때(In07~In11는 공장 출하치) DRAW운전으로 변경되는 주파수는 27Hz(V1=0V) ~33Hz(V1=10V)입니다.

AP70이 1(V1)으로 설정되어 있는 경우 주파수는 아래 식과 같이 계산됩니다.

$$f_{Ref}' = f_{Ref} + \left\{ f_{ref} \times \frac{AP71}{100} \times \left(V_{in} - \frac{IN8 + IN10}{2} \right) \times \left(\frac{2}{IN10 - IN8} \right) \right\}$$

① 주의

- DRAW운전시 지령 주파수를 Frg/bA05에서 설정하고, 그 외에는 AP70(DRAW모드 선택)에서 선택합니다.
- 예를 들면 Frq=3(V1)이고 AP70=1(V1)으로 설정하면 동작하지 않습니다.

6.23 냉각 팬 이상 시 운전 방법 설정

그 룹	코드	명 칭	설정치	설정 범위	초기값	단위
보호 기능 (Pr) 그룹	79	냉각 팬 이상 시 운전 선택	-	0~1	1	
출력 단자대 기능(OU) 그룹	31/ 32	다기능 릴레이 기능 선택/ 다기능 출력 2 기능 선택	18	0 ~ 19	17	-

Pr79 코드에서 냉각 팬 이상 시 연속 운전 또는 정지를 선택합니다.

Pr79 코드를 0(냉각 팬 이상 시 연속 운전)으로 설정하면 OU31에서 경보 신호를 출력할 수 있습니다.

설정치	설명
Pr79 코드를	냉각 팬 이상 시 연속 운전 설정입니다. 냉각 팬에 이상이 발생해도 운전 정지 없이 계속해서 운전합니다. • OU31 또는 OU32를 18번(냉각 팬 이상 경고)으로 설정하면, 다기능 릴레이 또는 다기능 출력 2 단자를 이용하여 냉각 팬 이상 신호를 출력할 수 있습니다.
0으로 설정	①주의
V <u> </u>	냉각 팬에 이상이 발생한 상태로 계속해서 운전하면 인버터 냉각 핀의 과열로 냉각 핀 과열 보호 동작이 발생할 수 있습니다. 또한 인버터 내부 온도의 상승으로 내부 주요 부품의 수명을 단축시킬 수 있으므로 냉각 팬 이상을 해결하고 나서 운전하십시오.
Pr79 코드를 1로 설정	냉각 팬 이상 시 운전 정지 설정입니다. • 냉각 팬에 이상이 발생하면 키패드 표시부에 FRn을 표시하고 운전을 정지합니다.
	• OU31 또는 OU32를 17번(고장 출력)으로 설정하면, 이상 신호를 출력합니다.

6.24 운전 상태 모니터

출력 전류

운전 그룹의 CUr 코드에서 인버터 출력 전류를 모니터할 수 있습니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	CUr	출력 전류	•	-	-	Α

전동기 회전수

운전 그룹의 rPM 코드에서 전동기의 회전수를 모니터할 수 있습니다.

그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	rPM	전동기 회전수	-	-	-	rpm
기본 기능(bA) 그룹	11	전동기 극수	-	2 ~ 12	4	-

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
응용 기능(AP) 그룹	01	PID 제어 선택	-	0 ~ 1	0	-
확장 기능(Ad) 그룹	63	전동기 회전수 표시 게인	-	1 ~ 1000	100	%

dr09 코드가 0번(V/F 제어) 때는 전동기의 슬립을 고려하지 않고, 인버터의 출력 주파수(f)를 다음 식과 같이 rPM으로 환산하여 보여줍니다.

$$rPM = \left(\frac{120 \times f}{bA11}\right) \times \frac{Ad63}{100\%}$$

AP 1 코드가 1번(PID 제어)일 때는 피드백 양을 주파수로 환산하여 보여 줍니다.

bA11: 전동기 명판의 극수를 입력합니다.

Ad63: 전동기 축의 회전수가 아닌 시스템의 회전수를 모니터할 때는 기어비를 고려하여 입력합니다.

인버터 주회로의 직류 전압

운전 그룹의 dCL 코드에서 인버터 주회로의 직류 전압을 모니터할 수 있습니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	dCL	인버터 직류 전압	-	-	-	V

전동기를 구동하지 않는 상태에서는 인버터 입력 전압의 $\sqrt{2}$ 배 전압이 표시됩니다.

사용자 선택 표시 코드의 항목 선택

드라이브(dr) 그룹의 dr81에서 설정한 항목을 vOL에서 모니터할 수 있습니다.

출력 파워 및 토크, 아날로그 V1단자 입력, 아날로그 I2단자^{주1)} 입력을 선택하면 vOL 코드는 POr과 tOr, v1M 및 I2M^{주1)}으로 각각 표시가 바뀌게 됩니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	vOL	사용자 선택 표시	•	-	•	V

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
드라이브(dr) 그룹	81	모니터 항목 표시	-	0 ~ 4	0	-

dr81: 다음 항목 중 표시를 워하는 항목을 선택합니다.

코드	명칭	설정값	설명	출력			
		0	출력 전압 [V]	vOL			
					1	출력 파워 [kW]	POr
81	모니터 항목 선택	2	토크 [kgf·m]	tOr			
		3	아날로그 V1단자 입력[V]	v1M			
		4	아날로그 I2단자 입력 [mA/V] ^{주1)}	I2M			

주1) 아날로그 I2단자와 I2M 항목은 Advanced I/O 탑재 모델에서만 사용이 가능합니다. SW2 조작으로 전류/전압 모드가 전환되며 전류 입력시 최대 20mA, 전압 입력시 최대 10V까지 표시됩니다.

토크 표시의 정확성을 위하여 전동기 명판의 전동기 효율을 bA15에 입력하십시오.

전원 투입시 표시하는 항목 선택

전원을 투입하면 컨피그 모드(CF) 그룹의 CF 1 코드에서 설정한 항목을 표시합니다. 12~15 설정 시 출력 전류, 회전수, 직류 전압, 사용자 선택 표시를 직접 표시합니다.

그룹	코드	명 칭		설정 범위	초기값										
			0	지령 주파수(0.00)											
													1	가속 시간(ACC)	
			2	감속 시간(dEC)											
			3	운전 지령 방법(drv)											
		01 전원 투입시 표시 선택	4	주파수 설정 방법(Frq)											
			5	모터 선택(MkW)											
컨피그 모드(CF)	01		6	전동기 정격 전류(MrC)	0										
			7	기저 주파수(MbF)											
			8	최대 주파수(FrM)											
			9	출력 전압 조정(IOv)											
			10	정방향 부스트(Ftb)	1										
			11	역방향 부스트(rtb)											
			12	출력 전류(Cur)											

그 룹	코드	명 칭		설정 범위	초기값
			13	전동기 회전수(rPM)	
			14	인버터 직류 전압(dCL)	
			15	사용자 선택 표시	
			16	현재 고장 표시(nOn)	
			17	숨긴 그룹 열기(OGr)	


6.25 입출력 단자대 상태 모니터

입력 단자대 상태 모니터

입력 단자대 기능(In) 그룹의 In90 코드에서 현재 입력 단자대의 온(ON) 또는 오프(OFF) 상태를 모니터할 수 있습니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
입력 단자대 기능(In) 그룹	90	입력 단자대 상태 표시	-	000~111(Standard) 00000~11111(Advanced)	1	Bits

입력 단자 중 P1, P3, P4가 온(ON) 상태일 때는 다음과 같이 표시됩니다.




※ Standard I/O 탑재 제품은 1P~3P까지만 표시됩니다.

출력 단자대 상태 모니터

출력 단자대 기능(OU) 그룹의 OU41 코드에서 현재 다기능 릴레이, 오픈컬렉터 출력의 온(ON) 또는 오프(OFF) 상태를 모니터할 수 있습니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
출력 단자대 기능(OU) 그룹	41	출력 단자대 상태 표시	-	00~11	00	Bits

다기능 릴레이1이 온(ON) 상태이고 오픈컬렉터 출력(Standard I/O)이나 다기능 릴레이2(Advanced I/O)가 Off 상태일 때는 다음과 같이 표시됩니다.



6.26 고장 상태 모니터

현재 고장 상태 모니터

운전 중 트립이 발생하면 운전 그룹의 nOn 코드에서 고장 종류를 표시합니다. 최대 3가지 종류의 트립까지 모니터할 수 있습니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
운전 그룹	nOn	현재 고장 표시	-	-	-	-

고장 종류 및 트립 발생시 인버터의 운전 상태에 대한 정보는 아래 표에서와 같이 고장 종류 -> 주파수 -> 전류 -> 가감속 정보의 순으로 모니터할 수 있습니다. 정보 표시를 위한 키패드 키 조작 방법은 **3 기본 조작법 알아두기**를 참조하십시오.

정 보		출력 예
주파수		30.00
전류		5.0
	REE	가속 중 트립 발생
가감속 정보	dEL	감속 중 트립 발생
	<u> 54a</u>	정속 운전 중 트립 발생

고장 종류에 대한 정보는 10.1 트립을 참조하십시오.

고장 이력 모니터

Pr91~Pr95: 운전 중 발생한 트립 정보를 최대 5회까지 저장합니다.

Pr96: Pr91 ~ Pr95의 고장 이력 정보를 모두 지웁니다.


그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
	91	고장 이력 1	ı	ı	nOn	•
	~	~	~	~	~	~
보호 기능(Pr) 그룹	95	고장 이력 5	-	-	nOn	-
	96	고장 이력 지우기	-	0 ~ 1	0	-

운전 중 고장이 발생하면 운전 그룹의 nOn 코드에서 현재 발생한 트립 정보를 모니터할 수 있습니다.

고장 상황을 해제하기 위하여 키패드의 STOP/RESET 키 또는 단자대의 다기능 단자대를 이용하여 리셋을 하면 운전 그룹에서 표시했던 정보가 Pr91 코드로 옮겨 집니다. 이 때 기존에 Pr91 코드에 저장되어 있던 이전 고장 정보는 Pr92 코드로 자동적으로 이동하게 됩니다. 따라서 고장 이력 번호가 낮을수록 가장 최근의 트립 정보를 표시합니다.

여러 종류의 트립이 동시에 발생하면 트립 정보가 한 개의 코드에 순차적으로 저장됩니다.

고장 확인후 다른 코드로 이동하는 방법은 아래와 같습니다.



7 보호 기능 사용하기

7.1 모터 보호

7.1.1 모터 과열 방지(ETH)

Pr40 코드를 1로 선택합니다.

전동기의 반한 시 열특성 보호기능입니다. Pr42 코드에서 설정한 값 이상으로 전류가 흐르면 아래 그래프의 전자 써멀 차단 시간에 따라 인버터 출력을 차단합니다

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
	40	전자 써멀 선택	1	0 ~ 1	0	-
보호 기능	변호 기능 42 ^{주1)} 전자 써멀	전자 써멀 1분 레벨	-	전자 써멀 연속 운전 레벨 ~ 200	150	%
(Pr) 그룹	43 ^{~1)~2)}	전자 써멀 연속 운전 레벨	-	50 ~ 전자 써멀 1분 레벨	100	%
	41 ^주 1)	전동기 냉각 방식	-	0~1	0	-

주1) Pr40 코드를 1번으로 설정해야 표시됩니다.

주2) 150% 이상으로 설정할 수 없습니다.


Pr42: 전동기 정격 전류를 기준으로 하여 전동기에 1분 동안 연속으로 흐를 수 있는 최대 전류를 입력합니다. Pr43 입력 값보다 작게 설정할 수 없습니다.


Pr43: 전동기를 연속 운전시킬 수 있는 전류를 입력합니다. 일반적으로 전동기 명판에 있는 정격 전류를 입력합니다. Pr42 입력 값이나 150%보다 크게 설정할 수 없습니다.

Pr41: 일반 유도 전동기는 전동기의 회전축에 냉각 팬이 부착되어 있어 회전 수에 따라 냉각 효과에 차이가 있습니다. 그러나 벡터 유도 전동기나 일부 전동기는 저속에서도 큰 냉각 효과를 얻기 위해 냉각 팬을 별도의 전원으로 구동합니다.

코드	명칭	설정값	설명			
Pr41 ^{주1)} 전동기 냉 ^구	정도기 내가 바시	0	냉각 팬이 전동기 축에 부착된 일반 전동기			
	전동기 냉각 방식	1	냉각 팬을 별도의 전원으로 구동하는 전동기			

주1) Pr40 코드를 1번으로 설정해야 표시됩니다.






7.1.2 과부하 경보 및 트립 처리

입출력 그룹의 OU31 코드를 5번으로 설정합니다. (과부하:OL)

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
보호 기능	18 ^주 1)	과부하 경보 레벨	-	30 ~ 150	150	%
(Pr) 그룹	19	과부하 경보 시간	-	0.0 ~ 30.0	10.0	초
출력 단자대 기능(OU) 그룹	31/ 32	다기능 릴레이 기능 선택/ 다기능 출력 2 기능 선택	5	0~19	17	-

주1) 전동기 정격 전류(MrC)를 기준으로 설정합니다.

t: 과부하 경보 시간



과부하 트립

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
보호 기능 (Pr) 그룹	20	과부하 트립 선택	1	0 ~ 1	1	-
	21 ^주 1)	과부하 트립 레벨	-	30 ~ 200	180	%
	22 ^주 1)	과부하 트립 시간	-	0.0 ~ 60.0	60.0	초

주1) Pr20(과부하 트립선택)을 1번으로 설정해야 표시됩니다.

보호 기능(Pr) 그룹의 Pr20 코드를 1로 선택합니다.

전동기 과부하 시 인버터 출력을 차단합니다.

설정된 레벨이상으로 과부하 트립 시간 동안 전동기에 전류가 흐르면 출력을 차단합니다.

자동 재시동 운전 기능을 사용할 때 과부하 트립 시간이 30초 이상인 경우는 과부하 트립 레벨 이상에서 운전을 시작한 후 30초 후에 트립이 발생하여도 트립 후 자동 재시동 횟수가 초기화 되므로 사용에 주의를 요합니다.

7.1.3 스톨 방지 기능

가속 중: Pr52 코드에서 설정한 값 이상의 전류가 흐르면 감속합니다.

정속 중: Pr52 코드에서 설정한 값 이상의 전류가 흐르면 감속합니다.

감속 중 : 인버터 내부 직류 회로의 전압이 일정 전압 이상으로 상승하면 감속을

중지합니다.

Pr52: 전동기 정격 전류(MrC)를 기준으로 설정합니다.

OU31/OU32: 인버터 다기능 릴레이(3ABC)를 이용 하여 전동기 스톨 상태를 외부 연결 기기로 출력할 수 있습니다.(Pr50에서 스톨방지 기능을 선택하지 않아도 전동기가 스톨 상황이면 출력됩니다.)

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
보호 기능 50		스톨 방지 선택	-	000 ~ 111	000	Bit
(Pr) 그룹	52	스톨 방지 레벨	-	30 ~ 200	150	%
출력 단자대 기능(OU) 그룹	31/ 32	다기능 릴레이 기능 선택/ 다기능 출력 2 기능 선택	7	0 ~ 19	17	-


Pr50: 스톨 방지 동작을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

코드	명칭	bit	설정		
	Pr50 스톨 방지 선택			1	가속 운전 중
Pr50		-1-	정속 운전 중		
		1	감속 운전 중		

예) 가속 및 정속 운전 중 스톨 방지 동작을 선택하려면 Pr50 코드를 011로 설정합니다.

스톨 방지 운전이 동작하면 가속 중에는 감속하고, 감속 중에는 감속을 중지하므로 사용자가 설정한 가감속 시간보다 길어지게 됩니다.

정속 중 스톨 방지 동작 중에 t1, t2는 운전 그룹에서 설정한 가속시간(ACC)과 감속시간(dEC)에 의해 가감속합니다.



7.2 인버터 회로 및 시퀀스 보호 기능

7.2.1 출력 결상 보호

보호 기능(Pr) 그룹의 Pr 5 코드를 1번으로 설정합니다.

출력 결상: 인버터 3상 출력(U, V, W) 가운데 1상 이상 결상이 되면 인버터 출력을 차단합니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
보호 기능 (Pr) 그룹	05	출력 결상 보호 선택	1	0~1	0	-

① 주의

전동기 정격 전류(MrC)를 바르게 설정해 주십시오. 실제 사용 중인 전동기의 정격 전류와 MrC 코드의 값이 다르면 출력 결상 보호가 동작하지 않을 수 있습니다.

코드	명칭	설정값	설명
Pr05	출력 결상 보호	0	출력 결상 보호 선택 안 함
F105	선택	1	출력 결상 보호 선택

7.2.2 외부 트립 신호 처리

다기능 입력 단자 (Standard I/O : P1~P3, Advanced I/O : P1 ~ P5) 중 외부 트립 신호로 사용할 단자를 선택합니다.

P4을 외부 트립 신호 A접점, P5을 외부 트립 신호 B접점으로 선택한다면 위와 같이 In68 코드를 18번, In69 코드를 19번으로 설정합니다.


그룹	코드	명 칭	설정값	설정범위	초기값	단위
입력 단자대 기능 (In) 그룹	65	다기능 입력 단자 P1 기능 선택	-		0	-
	~	~	~	0 . 27	~	~
	68 ^주 1)	다기능 입력 단자 P4 기능 선택	18	0 ~ 27	3	-
, ,	69 ^주 1)	다기능 입력 단자 P5 기능 선택	19		4	-

주1) 표시된 In68, In69(다기능 입력단자 P4~P5)는 Advanced I/O에서만 표시되는 코드이며 Standard I/O 탑재 모델은 In65~In67(다기능 입력단자 P1~P3)를 사용하여 설정하십시오.

외부 트립 신호 입력 A 접점 (N.O.): 정상 상태에서는 P4 와 CM 단자 간은 오픈(OPEN) 상태를 유지하고, 단락 상태가 되면 인버터는 출력을 차단합니다.

외부 트립 신호 입력 B 접점 (N.C.): 정상 상태에서는 P5 와 CM 단자 간은 단락 상태를 유지하고, 오픈(OPEN) 상태가 되면 인버터는 출력을 차단합니다.

(외부 트립 신호 입력 B 접점에 의한 트립(Etb)이 발생된 후 P5의 기능을 변경하게 되면 트립이 해제되지 않습니다. 기능 변경 전 P5와 CM을 단락시켜 트립을 해제 한 후 기능을 변경해야 합니다.)



7.2.3 인버터 과부하 보호(IOLT)

그 룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
출력 단자대 기능(OU) 그룹		다기능 릴레이 기능 선택/ 다기능 출력 2 기능 선택	6	0 ~ 19	17	-

인버터 정격 전류 이상의 전류가 흐르면 인버터 보호를 위하여 반한 시 특성에 맞게 보호 기능이 동작합니다.

인버터 과부하 트립 시, 다기능 릴레이(3ABC) 신호를 외부 연결 기기로 출력할 수 있습니다.

7.2.4 속도 지령 상실

단자대의 아날로그 신호나 통신으로 속도 설정을 하는 경우, 신호선 단절 등의 원인에 의해 속도 지령을 상실하는 상황에서의 인버터의 동작을 선택할 수 있습니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
보호 기능 (Pr) 그룹	15	아날로그 속도 지령의 상실 기준 선택	0	0~2	0	-
	12	속도 지령 상실 시 운전 방법 선택	ı	0~2	0	-
	13	속도 지령 상실 판정 시간	-	0.1 ~ 120.0	1.0	초
출력 단자대 기능 (OU) 그룹	31/ 32	다기능 릴레이 기능 선택/ 다기능 출력 2 기능 선택	11	0 ~ 19	17	-

Pr15: 아날로그 속도 지령의 상실 기준을 선택합니다.

코드	명칭	설정값	설명	
Pr15		0	기능 동작하지 않음	
	아날로그 속도 지령의 상실 기준 선택	4	In 8, In38, In53번 코드에서 설정된 값의 절반	
		1	이하 값이 입력될 때	
	경찰 기판 선택 	2	In 8, In38, In53번 코드에서 설정된 값보다	
			작은 값이 입력될 때	


- 예1) 운전 그룹의 Frg 코드에서 3(단자대의 V1)으로 속도 지령을 선택하고, Pr15을 1번으로 설정했을 때, V1 입력 값이 In08에서 설정한 값의 절반 이하가 되면 속도 지령 상실로 판단합니다.
- 예2) 운전 그룹의 Frq 코드에서 6(Advanced I/O한정. 단자대의 V0+I2(I))으로 속도 지령을 선택하고, Pr15을 2번으로 설정했을 때, V0 입력 값이 In38에서 설정한 값보다 작거나 I2(I)단자의 입력 값이 In53에서 설정한 값보다 작을 때 속도 지령 상실로 판단합니다.

Pr12: Pr13 코드에서 설정한 시간 동안 Pr15에서 설정한 조건이 되면, 인버터는 다음에서 설정한 동작을 합니다.

코드	명칭	설정값	설명
Pr17	소드 기러 사사 시 0기	0	지령 상실 전의 주파수로 계속 운전
	속도 지령 상실 시 운전 방법 선택	1	프리 런 정지 (출력 차단)
	0 1 2 7	2	감속 정지

OU31(또는 OU32): 다기능 릴레이(3ABC) 혹은 다기능 출력 2를 이용하여 속도 지령 상실에 대한 정보를 외부 연결 기기로 출력할 수 있습니다.

예) Pr15 코드를 2, Pr12 코드를 2, Pr13 코드를 5.0초, OU31 코드를 11번으로 설정했을 때



7.2.5 제동 저항 사용률 설정

Pr65 코드를 1로 설정합니다.

코드	명칭	설정값	설명		
Pr65	제동 저항 사용률 제한	0	사용률 제한 없이 제동 저항을 사용할 때 선택합니다.		
MB 전택		1	Pr66에서 선택한 양만큼 사용률이 제한됩니다.		

Pr66 에서 사용률 (%ED : Enable Duty)을 설정합니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
보호 기능	65	제동 저항 사용률 제한 선택	1	0 ~ 1	1	-
(Pr) 그룹	66 ^주 1)	제동 저항 사용률	-	0 ~ 30	10	%

주1) Pr65(제동저항 사용율 제한 선택)을 1번으로 설정해야 표시됩니다.

① 주의

제동 저항의 소비 전력(Watt) 이상으로 제동 저항을 사용할 때는 저항 과열에 의한 화재의 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. 열 감지 센서가 있는 저항을 사용할 때는 센서 출력을 인버터 다기능 입력의 외부 고장 신호로 사용할 수 있습니다.

Pr66: 제동저항 사용률은 운전 한 주기 내에서 제동저항이 동작하는 비율을 설정합니다. 연속으로 제동저항을 사용할 수 있는 최대시간은 15초이며, 15초 이상이면 인버터로부터 제동저항 사용 신호가 출력되지 않습니다.

$$\text{ (a) 1) } Pr66 = \frac{T_dec}{T_acc + T_steady + T_dec + T_stop} \times 100[\%]$$

여기서,


T_acc: 설정 주파수까지 가속하는 시간

T_steady: 설정 주파수로 정속 운전하는 시간


T_dec: 정속 운전 중인 주파수보다 낮은 주파수로 감속하는 시간

또는 정속 운전 중인 주파수에서 정지할 때까지 걸리는 시간

T_stop: 다시 운전을 시작할 때 까지 정지하는 시간



예 2)
$$Pr66 = \frac{T_dec}{T_dec+T_steady1+T_acc+T_steady2} \times 100[\%]$$



7.2.6 초기충전 회로 고장 보호 (ROT)

Pr80 코드를 1로 설정합니다.

코드	명칭	설정값	설명
Pr80	초기충전 회로 고장	0	ROT 기능 미설정
	보호 기능 선택	1	ROT 기능 설정

초기충전 회로 : 인버터 전원 투입시 돌입전류를 제한하는 역할을 하는 회로이며 저항과 릴레이로 구성됩니다.

그룹	코드	명 칭	설정값	설정 범위	초기값	단위
보호 기능	80	초기충전 회로 고장 보호	1	0~1	1	bit
(Pr) 그룹	00	기능 선택	ı	0~1	1	DIL

① 주의

초기충전 회로 고장 보호 기능은 0.4~2.2kW 전원 투입 시에만 동작하며, 릴레이 융착에 의한 고장은 보호되지 않습니다.

입력 전원이 불안정하거나 인버터 전원 투입 과정에서 초기충전 회로 고장 시 해당 기능이 동작하여 인버터를 보호합니다. ROT 발생 시 전원 재투입을 시도하여도 문제가 지속 발생한다면 사용을 중지하고 구입처나 LS ELECTRIC 고객 센터에 문의하십시오. (초기충전 회로 고장 상황에서 인버터 운전 시 인버터가 소손될 수 있습니다.)

8 RS-485 통신 기능 사용하기

이 장에서는 RS-485 통신 기능을 이용하여 원거리에서 PLC나 컴퓨터로 인버터를 제어하는 방법을 설명합니다. RS-485 통신 기능을 사용하려면 Advanced I/O를 탑재하 M100 제품이 필요합니다. 통신을 위해서는 먼저 통신용 전선을 연결하고, 인버터에서 통신 관련 각종 파라미터를 설정해야 합니다. 통신 프로토콜과 통신 관련 파라미터를 참조하여 RS-485 통신 기능을 사용하십시오.

8.1 통신 규격


M100 제품군은 RS-485 표준 통신 방식으로 PLC 및 컴퓨터와 데이터를 주고 받을 수 있습니다. 또한, RS-485 표준 통신 방식은 멀티 드롭 링크 시스템(Multi Drop Link System)을 지원하며, 노이즈에 강한 인터페이스를 제공합니다. 자세한 통신 규격은 다음 표를 참조하십시오.


-10	7-1
항목	규격
통신 방식/전송 형태	RS-485/Bus방식, 멀티 드롭 링크 시스템(Multi Drop Link System)
인버터 모델명	M100
인버터 연결 대수/전송 거리	최대 16대/최대 1,200m(권장 거리: 700m 이내)
통신용 권장 전선	2 Pair Shielded Twisted Pair Cable (파워선과 이격하여 설치)
설치 형태 ^{주1)}	I/O보드의 RJ45 커넥터(1번핀:S+, 8번핀:S-)에 연결
통신 전원	인버터 파워부와 절연된 전원을 통신 전원으로 사용(인버터에서
중인 신전	공급)
통신 속도	1,200/ 2,400/ 4,800/ 9,600/ 19,200/ 38,400 bps 선택 가능
제어 절차	비 동기 통신 체계
통신 체계	반 이중 통신 방식(Half Duplex System)
문자 체계	모드버스-RTU(Modbus-RTU): Binary, LS INV 485: ASCII

항목	규격
스톱 비트(Stop bit) 길이	1비트/2비트
프레임 에러 체크	2바이트
패리티 확인(Parity Check)	None/Even/Odd

주1) 통신선 연결 시 아래 도안을 참고하여 연결하십시오.

 2 Pair STP(Shielded Twisted Pair) 케이블(1번핀:S+, 8번핀:S- 만 사용, 1번과 8번핀은 Twisted 형태) 및 RJ45 STP 플러그 사용, 제품 간 연결 및 케이블 확장 시에는 RJ45 커플러(STP 플러그가 장착될 수 있는 Y형 랜 커플러) 사용(케이블 및 플러그, 커플러는 랜 규격품 사용: CAT5, CAT5e, CAT6)






• 통신선은 파워선과 이격하여 설치

8.2 통신 시스템 구성

RS-485 통신 시스템에서는 PLC 또는 컴퓨터가 마스터(Master), 인버터가 슬레이브(Slave)가 됩니다. 컴퓨터를 마스터로 사용하는 경우 컴퓨터에 RS-232 카드를 내장해야 하며, RS-232/RS-485 컨버터를 통해 인버터와 통신할 수 있습니다. RS-232/RS-485 컨버터의 규격 및 성능은 제조 회사에 따라 다르나 기본 기능은 같습니다. 자세한 사용 방법은 제조 회사의 사용 설명서를 참조하십시오.

다음 시스템 구성도를 참조하여 통신용 전선을 연결하고, 인버터에서 각종 통신 관련 파라미터를 설정하십시오.



8.2.1 통신선 연결

인버터의 전원이 완전히 차단되었는지 확인한 후, I/O보드의 RJ45 커넥터(1번핀:S+, 8번핀:S-)에 RS-485 통신용 전선을 연결하십시오. 인버터는 최대 16대까지 연결할 수 있습니다. 통신용 전선은 shielded twisted pair cable (파워선과 이격하여 설치)을 사용하십시오.

통신선은 최대 1,200m까지 연결 가능하지만 안정적인 통신을 위해 700m 이내로 연결할 것을 권장합니다. 통신선의 길이가 1,200m를 초과하거나 인버터 연결 대수가 많아 통신 속도가 저하될 경우 리피터(Repeater)를 사용하십시오. 리피터는 장거리 통신을 하는 경우, 또는 노이즈가 심한 환경에서 사용하면 효과적입니다.

① 주의

PLC 또는 컴퓨터와 인버터의 통신 그라운드(SG)를 반드시 연결하여 주십시오. 연결하지 않으면 노이즈에 의해 통신 오류가 발생할 수 있습니다.

8.2.2 통신 관련 파라미터 설정

통신선이 올바르게 연결되었는지 확인한 후 인버터의 전워을 켜고 다음 통신 관련 파라미터를 설정하십시오.

그룹	코드	명칭		설정 값	설정 범위	단위
	01	인버터 국번		1	1~250	-
통신	02	통신 프로토콜 선택	0	ModBus RTU	0, 1	-
기능(CM)	03	통신 속도	3	9,600 bps	0~5	-
그룹 ^{주1)}	04	패리티/스톱 비트 설정	0	D8/PN/S1	0~3	-
	05	통신시간 설정		5	2~100	msec

주1) Advanced I/O에서만 선택이 가능합니다.

통신 관련 파라미터 설정 상세

코드		설명
CM01	인버터 국번을 설정합니다	. 1~250 사이에서 국번 수를 설정할 수 있습니다.
	내장된 프로토콜은 모드버	스-RTU(Modbus-RTU), LS INV 485입니다.
01400	설정	기능
CM02	0 Modbus-RTU	모드버스-RTU(Modbus-RTU) 호환 프로토콜
	1 LS INV 485	LS 인버터 전용 프로토콜
	통신 속도를 설정합니다.	최대 38,400 bps까지 설정할 수 있습니다.
	설정	기능
	0	1,200 bps
CM03	1	2,400 bps
	2	4,800 bps
	3 4	9,600 bps 19,200 bps
	5	38,400 bps
	i	55,100 550
	통신 프레임 구성을 설정한	합니다. 데이터 길이와 패리티 확인 방법, 스톱 비트
	수를 설정합니다.	
	설정	기능
CM04	0 D8/PN/S1 8	비트 데이터/패리티 확인 안함/스톱 비트 1개
	1 D8/PN/S2 8	비트 데이터/패리티 확인 안함/스톱 비트 2개
	2 D8/PE/S1 8	비트 데이터/짝수 패리티 확인/스톱 비트 1개
	3 D8/PO/S1 8	비트 데이터/홀수 패리티 확인/스톱 비트 1개
	슬레이브(인버터)가 마스티	 에게 응답하는 시간을 설정합니다. 마스터가
	` ,	처리하지 못할 때 사용하십시오. 이 기능 코드를
		아스터와 슬레이브 간의 통신을 원활하게 할 수
	국교년 W 교통하면 = 있습니다.	기 <u>의의 할레이</u> 프 단의 중단된 전달에게 할 기
	ᆻᆸ의의· 	
	마스터]
CM05		
	요구	▲응답 요구 ▲응답
		*
	슬레이브	<u> </u>
		CM.5 Resp Delay CM.5 Resp Delay

8.2.3 운전 지령 및 주파수 설정

운전 그룹 drv 코드를 3(Int 485), Frq 코드를 9(Int 485)로 설정하면, 통신 기능을 이용하여 공통 영역에 있는 파라미터에 운전 지령 및 주파수를 설정할 수 있습니다.

그룹	코드	명칭	설정 값		설정 범위	단위
운전그룹	drv	운전 지령 방법	3	Int 485 ^{주1)}	0~3	-
군인 <u></u> 그팝	Frq	주파수 설정 방법	9	Int 485 ^{주1)}	0 ~ 11	-

주1) Advanced I/O에서만 선택이 가능합니다.

8.2.4 지령 상실 보호 작동 설정

일정 시간 동안 통신에 문제가 발생하는 경우 판정 기준 및 보호 작동을 설정합니다.

지령 상실 보호 작동 설정 상세

코드 및 기능		설명				
Pr12 속도지령		3 코드에 설 [:] 백합니다.	정한 시간 동안 통신 이상이 발생할 때 인버터의 작동을			
상실 시 운전	I	Pr12 설정	기능			
방법 선택, Pr13 속도 지령	0	None	보호 작동 없이 지령 상실 전의 속도 지령이 그대로 운전 주파수가 됩니다.			
상실 판정 시간	1	Free-Run	인버터가 출력을 차단합니다. 모터는 프리 런합니다.			
	2	Dec	감속 정지합니다.			

8.2.5 데이터 전송용 파라미터 그룹 설정

파라미터 그룹을 설정하면 CM 그룹(통신 기능 그룹)에서 등록한 통신 번지를 이용하여 통신할 수 있습니다. 한꺼번에 여러 개의 파라미터를 한번의 통신 프레임으로 통신할 때 사용합니다.

그룹	코드	명칭	설정 값	설정 범위	단위
통신 기능(CM)	31~38	읽기 주소 등록x	-	0000~A4FF	Hex
그룹 ^{주1)}	51~58	쓰기 주소 등록x	-	0000~A4FF	Hex

주1) Advanced I/O에서만 선택이 가능합니다.

현재 등록된 통신 기능 그룹 파라미터

통신 번지	파라미터	비트별 할당 내용
0h0100~0h0107	Status Parameter-1~ Status Parameter-8	CM31~38 코드에 등록된 파라미터 값(읽기 전용)
	Control Parameter-1~ Control Parameter-8	CM51~58 코드에 등록된 파라미터 값(읽기/쓰기 가능)

8.3 통신 프로토콜

RS 485 통신은 LS INV 485 프로토콜과 모드버스-RTU(Modbus-RTU) 프로토콜을 지워합니다.

8.3.1 LS INV 485 프로토콜

슬레이브(인버터)가 마스터(PLC 또는 PC)의 읽기/쓰기 요구에 응답합니다. 프로토콜의 기본 형태는 다음과 같습니다.

요구

ENQ	국번	CMD	데이터	SUM	EOT
1 byte	2 bytes	1 byte	n bytes	2 bytes	1 byte

정상 응답

ACK	국번	CMD	데이터	SUM	EOT
1 byte	2 bytes	1 byte	n x 4 bytes	2 bytes	1 byte

에러 응답

NAK	국번	CMD	에러 코드	SUM	EOT
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte

- 요구는 ENQ로 시작하여 EOT로 끝납니다.
- 정상 응답은 ACK로 시작하여 EOT로 끝납니다.
- 에러 응답은 NAK로 시작하여 EOT로 끝납니다.
- 국번은 인버터 번호를 나타내며 2바이트 ASCII-HEX로 표시합니다. ASCII-HEX는 '0'~'9', 'A'~'F'로 구성되는 16진수 표시법입니다.
- CMD는 대문자를 사용하며, 소문자 사용 시 'IF' 에러가 나타납니다. 다음 표를 참조하십시오.

문자	ASCII-HEX	명령
'R'	52h	Read
'W'	57h	Write
'X'	58h	모니터 등록 요구
Ύ'	59h	모니터 등록 실행

- 데이터는 ASCII-HEX로 표시합니다(데이터 값이 3000일 경우: 3000 → '0"B"B"8'h → 30h 42h 42h 38h).
- 에러 코드는 ASCII-HEX로 표시합니다.
- 송수신 버퍼는 송신-39바이트, 수신-44바이트입니다.
- 모니터 등록 버퍼는 8워드(Word)입니다.
- SUM은 통신 에러를 점검하기 위해 사용합니다. SUM = (국번+CMD+데이터)의 하위 8비트의 ASCII-HEX 형태

예) 3000번지부터 1개의 내용을 읽으려는 읽기 요청의 경우,

SUM='0' + '1' + 'R' + '3' + '0' + '0' + '0' + '1'=30h + 31h + 52h + 33h + 30h + 30h + 30h + 30h + 31h=1A7h SUM 계산 시 ENQ, ACK, NAK 등의 제어 값은 제외됩니다. SUM은 하위 한 byte 취하므로 A7h가 SUM이 됩니다.

ENQ	국번	CMD	번지	번지 개수	SUM	EOT
05h	'01'	'R'	'3000'	'1'	'A7'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte

참고

브로드캐스트(BroadCast) 기능

네트워크에 연결된 모든 인버터에 동시 지령을 내릴 때 사용합니다. 국번 255번으로 지령을 내리면 각 인버터는 자신의 설정 국번이 아니더라도 지령을 처리합니다. 단, 응답은 하지 않습니다.

8.3.1.1 읽기 상세 프로토콜

읽기 요구: XXXX번지에서부터 연속된 n개의 워드(Word) 데이터의 읽기 요청의 경우

ENQ	국번	CMD	번지	번지 개수	SUM	EOT
05h	'01'~'FA'	'R'	,XXXX,	'1'∼'8' = n	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	4 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 12, 작은 따옴표(")는 문자(Character)임을 나타냅니다.

읽기 정상 응답

ACK	국번	CMD	데이터	SUM	EOT
06h	'01'~'FA'	'R'	'XXXX'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	n x 4 bytes	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 7 + n x 4 = 최대 39

읽기 에러 응답

NAK	국번	CMD	에러 코드	SUM	EOT
15h	'01'~'FA'	'R'	·**	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 9

8.3.1.2 쓰기 상세 프로토콜

쓰기 요구

ENQ	국번	CMD	번지	번지 개수	데이터	SUM	EOT
05h	'01'~'FA'	'W'	'XXXX'	'1'∼'8' = n	'XXXX'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	4 bytes	1 byte	n x 4 bytes	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 12 + n x 4 = 최대 44

쓰기 정상 응답

ACK	국번	CMD	데이터	SUM	EOT
06h	'01'~'FA'	'W'	'XXXX'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	n x 4 bytes	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 7 + n x 4 = 최대 39

쓰기 에러 응답

NAK	국번	CMD	에러 코드	SUM	EOT
15h	'01'~'FA'	'W'	·** ¹	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 9

참고

운전지령과 지령주파수는 첫 번째 쓰기 요구 응답 시 이전데이터를 돌려준 후 두 번째 쓰기 요구 시 자기 데이터를 돌려줍니다.

8.3.1.3 모니터 등록 상세 프로토콜

모니터 등록은 지속적으로 모니터할 필요가 있는 데이터를 미리 지정하여 주기적으로 데이터를 업데이트하는 기능입니다.

모니터 등록 요구: n개의 번지(연속되지 않아도 됨)를 등록 요구할 경우

ENQ	국번	CMD	번지 개수	번지	SUM	EOT
05h	'01'~'FA'	'X'	'1'∼'8'=n	'XXXX'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	n x 4 bytes	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 8 + n x 4 = 최대 40

모니터 등록 정상 응답

ACK	국번	CMD	SUM	EOT
06h	'01'~'FA'	'X'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 7

모니터 등록 에러 응답

NAK	국번	CMD	에러 코드	SUM	EOT
15h	'01'~'FA'	'X'	·** ¹	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 9

모니터 등록 실행 요구: 모니터 등록 요구로 등록된 번지의 데이터 읽기 요구

ENQ	국번	CMD	SUM	EOT
05h	'01'~'FA'	'Y'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 7

모니터 등록 실행 정상 응답

ACK	국번	CMD	데이터	SUM	EOT
06h	'01'~'FA'	'Y'	'XXXX'	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	n x 4 bytes	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 7 + n x 4 = 최대 39

모니터 등록 실행 에러 응답

NAK	국번	CMD	에러 코드	SUM	EOT
15h	'01'~'FA'	'Y'	·** ¹	'XX'	04h
1 byte	2 bytes	1 byte	2 bytes	2 bytes	1 byte

총 바이트(Total byte) = 9

8.3.1.4 에러 코드

항목	표시 약어	설명
ILLEGAL FUNCTION	IF	수신한 기능을 슬레이브에서 수행할 수 없는 경우 해당 기능이 없는 경우
ILLEGAL DATA ADDRESS	IA	수신한 파라미터 번지가 슬레이브에서 유효하지 않은 경우
ILLEGAL DATA VALUE	ID	수신한 파라미터 데이터의 범위가 유효하지 않은 경우
WRITE MODE ERROR	WM	쓰기 허용이 안 되는 파라미터를 쓰기('W')하는 경우(읽기 전용 파라미터, 운전 중에 운전 중 변경 금지 파라미터)
FRAME ERROR	FE	프레임의 크기가 다를 경우

8.3.1.5 ASCII 코드

Character	Hex	Character	Hex	Character	Hex
Α	41	q	71	@ [40
B C	42	r	72	Į.	5B
	43	S	73	\	5C 5D
F	44 45	t u	74 75]	5E
D E F	46	V	76		5F
G	47	W	77		60
Ĥ	48	х	78	{	7B
ļ.	49	<u>y</u>	79 70		7C
		0		} ~	
		1		BEL	
M	4D		32	BS	08
		3			
O		4		DC1	
		6			
R		7		DC3	
S	53	8	38	DC4	14
T					
V		space	20		10
		: "	21	ACK	
		#		ENQ	05
Υ	59	\$	24		
		%	25		
		ά '	20 27		
		(FF	0C
d	64		29		
е					
	66	+			
y h		,	2D	NAK	
i	69		2E	NUL	00
j	6A	/	2F		
k		:	3A		
		;			
				STX	02
0	6F	>	3E	SUB	1A
р	70	?	3F		
N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f gh i j k l m n o	4E 4F 50 51 52 53 54 55 57 58 59 50 61 62 63 64 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 space ! # \$% &'() * + , - ./:;<=>	33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 3E	CAN CR DC1 DC2 DC3 DC4 DEL EM ACK ENQ EOT ESC ETB ETX FS GS HT NAK NUL RS SO SOH STX	18 0D 11 12 13 14 7F 10 19 06 05 04 1B 17 03 0C 1D 09 0A 15 00 1E 0F 01 02


8.3.2 모드버스-RTU(Modbus-RTU) 프로토콜

8.3.2.1 기능 코드/프로토콜


CM01 인버터 국번(Int485 St ID, Starting Address)는 통신 번지, 단위는 byte입니다. 통신 번지는 **8.4 통신 호환 공통 영역 파라미터**를 참조하십시오.

기능 코드 #03(Read Holding Register)

Query Field Name
국번
Function(0x03)
Starting Address Hi
Starting Address Lo
of Points Hi
of Points Lo
CRC Lo
CRC Hi
_



기능 코드 #04(Read Input Register)



기능 코드 #06(Preset Single Register)

Query Field Name
국번
Function (0x06)
Starting Address Hi
Register Address Lo
Preset Data Hi
Preset Data Lo
CRC Lo
CRC Hi

Response Field Name
국번
Function (0x06)
Register Address Hi
Register Address Lo
Preset Data Hi
Preset Data Lo
CRC Lo
CRC Hi

기능 코드 #16(hex 0h10)(Preset Multiple Register)

Query Field Name
국번
Function (0x10)
Starting Address Hi
Starting Address Lo
of Register Hi
of Register Lo
Byte Count
Data Hi
Data Lo
Data Hi
Data Lo
CRC Lo
CRC Hi

Response Field Name
국번
Function (0x10)
Starting Address Hi
Starting Address Lo
of Register Hi
of Register Lo
CRC Lo
CRC Hi

-#of Points 개수

Exception Code

Code 01: ILLEGAL FUNCTION 02: ILLEGAL DATA AdrESS 03: ILLEGAL DATA VALUE 06: SLAVE DEVICE

Code BUSY

Response

Field Name
국번
Function ^{주1)}
Exception Code
CRC Lo
CRC Hi

주1) Function값은 Query Function 값의 최상위 비트를 설정한 값입니다.

모드버스-RTU(Modbus-RTU) 통신 사용 예

인버터의 가속 시간(통신 번지 0x1103)을 5.0초, 감속 시간(통신 번지 0x1104)을 10.0초로 변경할 때의 예입니다.

마스터가 인버터에게 전송하는 프레임

항목	국번	Function	Starting Address	# of Registe r	Byte Count	데이터값1	데이터값2	CRC
Hex	0x01	0x10	0x1102	0x0002	0x04	0x0032	0x0064	0x1202
서대	CM 1	Preset	시작 통신			50 (가속 시간	100 (감속 시간	
설명	Int485 St ID	Multiple Register	번지-1 (0x1103-1)	-	-	5.0초 해당)	•	-

인버터가 마스터에게 응답하는 프레임

항목	국번	Function	Starting Address	# of Register	CRC
Hex	0x01	0x10	0x1102	0x0002	0xE534
설명	CM 1 Int485 St ID	Preset Multiple Register	시작 통신 번지-1 (0x1103-1)	1	-

8.4 통신 호환 공통 영역 파라미터

iS5, iP5A, iV5, iG5A, S100, C100과 호환되는 영역의 파라미터입니다.

Addres s	Parameter	Scal e	Unit	R/W	비트 별 할당 내용					
0x0000	인버터 모델			R	E: LSLV-M100					
					0000 : 0.1kW-1					
	OUUEI				0003 : 0.8kW-1 0004 : 1.5kW-1 0005 : 2.2kW-1					
0x0001	인버터 용량			R	000A: 1.5kW-2 000B: 2.2kW-2 000C: 3.7kW-2					
	0 0				000F : 0.4kW-4 0010 : 0.8kW-4 0011 : 1.5kW-4					
				0012 : 2.2kW-4 0013 : 3.7kW-4						
0x0002	인버터 입력	전압		R	0 : 220V-1 phase, 1 : 220V-3 phase, 2 : 440V-3 phase					
0x0003	버전			R	(예제) 0x0101 : Version 1.01					
0x0004	파라미터 설	정		R/W	0: 통신으로 설정금지, 1: 통신으로 설정 허용					
0x0005	지령 주파수	0.01	Hz	R/W	시작 주파수 ~ 최대 주파수					
					B15, B14, B13 : Reserverd					
0x0006	운전지령 (Advanced)			R	B12, B11, B10, B9, B8 : 주파수 지령 정보 0 : Keypad-1, Keypad-2 1 : 사용안함 2 : 다단속1 3 : 다단속2 4 : 다단속3 5 : 다단속4 6 : 다단속5 7 : 다단속6 8 : 다단속7 9 : 업 10 : 다운 11 : 업다운제로 12 : V0 13 : V1 14 : I2(I) 15 : I2(V) 16 : V0+I2(I) 17 : V0+I2(V) 18 : V0+I2(V) 19 : 통신운전 B7, B6 : 운전 지령 정보 0 : 단자대 1 : 키패드 3 : 통신					
				R/W	B5 Reserved B4 비상정지 B3 폴트리셋					
					B2 역방향운전 B1 정방향운전 B0 정지					
0x0007	가속 시간	0.1	sec	R/W	W 기능 테이블 참조					
0x0008	감속 시간	0.1	sec	R/W	기능 테이블 참조					

Address	Paramete r	Scale	Unit	R/W	비트	별 할	당 내용					
0x0009	출력 전류	0.1	Α	R	기능	테이블	를 참조					
0x000A	출력 주파수	0.01	Hz	R	기능 테이블 참조							
0x000B	출력 전압	1	V	R	기능 테이블 참조							
0x000C	DC Link전압	1	V	R	기능 테이블 참조							
0x000D	출력 파워	0.1	kW	R	기능	테이블	를 참조					
					B1 5	Rese	rved	B14	Reserved			
					B1 3	Rese	rved	B12	역방향 지형	령		
					B11	정방형	향 지령	B10	Brake 개빙	낭 신	호	
0x000E	운전 상태			R	B9 Reserved B8 정지 중							
					В7	DC B	raking 중	B6	속도 도달			
					B5 감속 중 [B4	가속 중				
					ВЗ	Fault	(Trip)	B2	역방향 운	전 :	중	
					B1	정방형	향 운전 중	B0	정지			
					B1 5	LVT		B14	IOLT		B13	POT
	E 리				B1 2	FAN		B11	EEP		B10	EXT- B
0x000F	트립 정보-A			R	В9	Rese	rved	B8	OLT		B7	ETH
	01/1				В6	OHT		B5	GFT		B4	COL
					ВЗ	ETX(BX)	B2	EXT-A		B1	OVT
					В0	Rese	rved					
					B15	~ B5 :	Reserved					
0x0010	입력 단자			Ь	В4	P5		ВЗ	P4	B2	P3	
000010	정보			R	B1	P2		B0	P1			
0.0044	출력 단자			Б	B4 3ABC							
0x0011	정보			R	Others Reserved							
0x0012	V1			R	0 ~ 10V 입력에 대응 되는 값(0x0000 ~ 0x03FF)							
0x0013	V0			R	0 ~ 5V KPD Volume(0x0000 ~ 0x03FF)							
0x0014	I			R	0 ~ 20mA 입력에 대응 되는 값(0x0000 ~ 0x03FF)							
0x0015	RPM			R	기능 테이블 참조							
	<u>I</u>	1	1	<u>I</u>	1							

Address	Paramete r	Scale	Unit	R/W	비트 별 할당 내용
0x001A	단위표시			R	Not Used

Address	Paramete r	Scale	Unit	R/W	비트 별 할당 내용							
0x001B	극수			R	Not U	sed				_		
0x001C	Custom Ve	rsion		R	Not U	sed				_		
					B9	ROT	В7	Reserved	B6	Reserved		
0x001D	x001D			R	B5	NBR	B4	ОСТ	В3	REEP		
					B2	NTC	B1	Reserved	B0	СОМ		
0x001E	PID Feedback			R/W	PID 운전에서 Feedback을 통신으로 설정했을 때는							
UXUU IE	FID Feedb	ack		IT/VV	Feedback량을 0.1% 단위로 Write 및 Read							
0.0400						00 : CM-31	-	k0101 : CM-32				
0x0100~ 0x0107	읽기 주소	등록		R		02 : CM-33	-	k0103 : CM-34				
000107					0x0104 : CM-35							
						08 : CM-51		k0109 : CM-52				
0x0108~						A : CM-53	-	x010B : CM-54				
0x010F	쓰기 주소	등녹		W	0x010	C : CM-55	0	x010D : CM-56	;			
					0x010	E : CM-57	0	x010F : CM-58				

참고

- 1 공통영역 파라미터를 통해 데이터를 수정했을 때는 데이터가 저장이 되지 않습니다.
 - 즉, 수정한 사항이 현재 상태에서는 반영이 되지만 인버터가 reset 된 경우나 전원이 OFF/ON 하면 공통영역 파라미터를 통해 수정하기 이전의 값으로 리셋됩니다.
 - 공통영역이 아닌 각 그룹 파라미터를 통해 데이터를 변경하면 reset 또는 전원 OFF/ON시에도 변경된 값이 적용됩니다.
- 2 공통영역의 S/W 버전은 16진수로 표기되며, parameter 영역 S/W 버전은 10진수로 표기됩니다.
- 3 공통영역의 0x001E Pid Feedback 파라미터는 AP2 PID 단위 선택 파라미터와 관계 없이 0.1%단위로 읽기/쓰기가 가능하며 이 때 Feedback으로 반영되거나 읽히는 양은 아래와 같습니다.
 - 최대 주파수가 60.00Hz이고 0x001E에 0x0032(5.0%)를 쓰는 경우 60.00Hz x 5.0% = 3.00Hz

9 전체 기능표 알아두기

9.1 운전 그룹

표시	통신용 번지	명 칭		설정 범위	초기값	속성*	페이지
0.00	0h1F00	지령주파수	0	0.00~최대 주파수[Hz]	0.00	0	<u>p.67,</u> p.78
ACC	0h1F01	가속시간		0.0 0000 or = 1 ² / ₁)	5.0	0	<u>p.65</u> ,
dEC	0h1F02	감속시간		0.0 ~ 6000.0[초] ^{주1)}	10.0	0	<u>p.86,</u> p.95
drv	0h1F03	운전 지령 방법	1 2	Keypad Fx/Rx-1 Fx/Rx-2 RS-485통신 ^주 2)	1	X	p.53, p.64, p.80, p.133, p.175
Frq	0h1F04	주파수 설정 방법	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0	Keypad 1 Keypad 2 V0:0~5 [V], 내장형 볼륨 V1:0~10 [V] I2(I):0~20 [mA] ^{주2)} I2(V):0~10[V] ^{주2)} V0+I2(I) ^{주2)} V0+V1 RS-485 통신 ^{주2)} 업-다운 운전 V1+I2(I) ^{주2)}	0	X	p.48, p.53, p.67, p.75, p.110, p.112, p.116, p.117, p.133, p.175

주1) bA8 코드의 설정값에 따라 변경됩니다.

주2) Advanced I/O 탑재 제품에서만 선택이 가능합니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위	초기값	속성*	페이지
MkW	0h1F05	모터 선택	0.1 0.1kW 0.2 0.2 kW 0.4 0.4 kW 0.75 0.75 kW 1.1 1.1 kW 1.5 1.5 kW 2.2 2.2 kW	-	X	p.119
MrC ^{₹3)}	0h1F06	전동기 정격 전류	0.1 ~ 150.0[A]	-	Х	p.119
MbF	0h1F07	기저 주파수	30.00 ~ 400.00[Hz]	60.00	Х	<u>p.65,</u> p.95
FrM	0h1F08	최대 주파수	40.00 ~ 400.00[Hz]	60.00	Х	<u>p.65,</u> p.103
lOv	0h1F09	출력전압 조정	0, 170~264[V]	0	Х	<u>p.65,</u> p.97
Ftb	0h1F0A	정방향 부스트	0.0~20.0[%]	4.0	Χ	p.65,
rtb	0h1F0B	역방향 부스트	0.0~20.0[%]	4.0	Х	p.98
CUr	0h1F0C	출력전류	-	-		<u>p.58,</u> p.152
rPM	0h1F0D	전동기 회전수	-	-	ı	<u>p.152</u>
dCL	0h1F0E	인버터 직류전압	-	-	-	<u>p.152</u>
vOL, POr, tOr, v1M, I2M ^{주4)}	-	사용자 선택표시	vOL출력 전압POr출력 파워tOr출력 토크v1M아날로그 V1단자 입력I2M아날로그 I2단자 입력	vOL		<u>p.152</u>
nOn	0h1F10	현재 고장 표시	-	-	-	p.157
OGr	0h1F11	숨긴 그룹 열기	0운전 그룹 이외 숨김1모든 그룹 활성화			<u>p.43</u>

주3) 초기값은 전동기 용량 설정(MkW) 값에 따라 다르며 220/440 HIGEN모터 기준으로 설정하여 출하됩니다.

주4) dr81(모니터 항목 선택)에서 표시 정보를 선택할 수 있습니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

9.2 드라이브 그룹(PAR→dr)

표시	통신용 번지	명 칭		설정 범위	초기값	속성*	페이지
00	х	점프코드		0~81	9	0	<u>p.43</u>
	0h110		0	V/F 일정 제어			p.95 ,
09	9	제어 모드	1	슬립 보상 제어	1	Χ	<u>p.119</u> ,
			2	심플 센서리스 제어			<u>p.149</u>
11	0h110 B	조그 주파수	0.00) ~ 최대 주파수[Hz]	10.00	0	<u>p.110</u>
4.5	0h110		0	수동 토크 부스트	•	· ·	<u>p.65</u> ,
15	F	토크 부스트	1	자동 토크 부스트	0	Х	<u>p.98,</u> p.100
19	0h1113	시작 주파수		0.10 ~ 10.00[Hz]	0.50	Х	<u>p.65,</u> p.95,
							p.103
20 ^주 1)	0h1114	회전 방향 선택	F	정방향 운전	F	0	p.80
			r	역방향 운전			<u>p</u>
26 ² (2)	0h111 A	자동 토크부스트 필터 게인		1~1000	2	0	
27 ^{₹2)}	0h111 B	자동 토크부스트 모터링 게인		0.0~300.0[%]	120.0	0	<u>p.100</u>
28 ^{₹2)}	0h111 C	자동 토크 부스트 회생 게인		0.0~300.0[%]	120.0	0	
			0	출력 전압(vOL) [V]			
			1	출력 파워(POr)[kW]			
	01.445	 모니터	2	토크(tOr)[kgf·m]			
81	0h115 1	포니니 항목 선택	3	아날로그 V1단자	0	0	<u>p.152</u>
			5	입력(v1M)[V]			
			4	아날로그 I2단자 _			
				입력(I2M)[mA/V] ^{주3)}			
85 ^{\frac{7}{4}})	X	파라미터 읽기	0	No	0	Х	p.247
			1	Yes			
86 ^{~4)}	Х	파라미터 쓰기	0	No Yes	0	Χ	<u>p.247</u>
			0	None			
91 ^주 5)	0h115	스마트 카피어	1	Reserved	0	Х	-
	В		2	Reserved	-		

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위		초기값	속성*	페이지
			3	Smart UpLoad			

- 주1) dr20 설정에 따른 회전방향 지령은 drv(운전지령방법)를 0으로 설정시에만 적용됩니다. drv(운전 지령 방법)가 0 이외의 값으로 설정시에도 dr20 표시 및 설정 가능합니다. 주2) dr15(토크 부스트)를 1로 설정시 사용 가능합니다.
- 주3) Advanced I/O 탑재 제품에서만 선택이 가능합니다. SW2조작에 따라 전류 및 전압이 각각 최대 20mA, 10V까지 표시됩니다.
- 주4) 리모트 키패드 장착시 표시됩니다.
- 주5) 스마트 카피어 사용설명서를 별도 참조 하시기 바랍니다.
- * 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

9.3 기본 기능 그룹(PAR→bA)

표시	통신용 번지	명 칭		설정 범위	초기값	속성*	페이지
00	х	점프코드		0~83		0	<u>p.43</u>
			0	Keypad			
7		운전지령	1	Fx/Rx-1			
04 ^{₹1)}	0h1204	방법2	2	Fx/Rx-2	1	X	
			3	RS-485통신 ^{주2)}			
			0	Keypad 1			
			1	Keypad 2			
				V0: 0 ~ 5 [V]			p.43,
				V1:0~10[V]			<u>p.43,</u> <u>p.133</u>
				I2(1):0 ~ 20 [mA] [₹] 2)		X	
0도주1)	01.4005	주파수	5	. ,	0		
05 ^{₹1)}	0h1205	설정방법2	6	Volume +I2(I) ^{₹2)}			
			7	Volume + I2(V) ^{₹2)}			
			8	Volume + V1			
			9	RS-485 통신 ^{주2)}			
			10	업-다운 운전			
			11	V1 + I2(I) [₹] 2)			
			0	리니어			
07	0h1207	V/F 패턴	1	2승 저감	0	Х	<u>p.65,</u> p.95
			2	사용자 V/F			<u>0.33</u>

주1) In 65~In 69(다기능 입력 단자 기능 선택)중 하나를 22번으로 설정해야 표시됩니다.

주2) Advanced I/O 탑재 제품에서만 선택이 가능합니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭		설정 범위	초기값	속성*	페이지
08	0h1208	가 · 감속 시간 설정 단위	bA 8 설정값 0 (0.01초) 1 (0.1초) 2 (1초)	가·감속 시간 설정범위 0.01~600.00초 0.1~6000.0초 1~60000초	1	0	<u>p.86</u>
09	0h1209	가・감속 기준주파수	+	주파수(FrM) 기준 주파수 기준	0	Х	<u>p65,</u> p.86
11	0h120B	전동기 극수	2~12[극]		4	х	<u>p.119,</u> p.152
12 ^{~3)}	0h120C	전동기 정격 슬립 주파수	0.00~ 10.00)[Hz]	-	х	
14 ⁷⁻³	0h120E	전동기 무부하 전류	0.1~ 100.0	[A]	-	Х	<u>p.119</u>
15 ⁷⁻³)	0h120F	전동기 효율	50 ~ 100[%	1	-	х	
16	0h1210	부하 관성비	1 전동기	기 관성의 10배 미만 기 관성의 10배 기 관성의 10배 초과	0	х	p.107, p.119
19	0h1213	입력전압 조정	170~240[V]	220	0	<u>p.136</u>	
25	0h1219	슬립 게인	0.0 ~ 150.0	[%]	100.0	0	-

주3) 초기값은 전동기 용량 설정(MkW) 값에 따라 다르며 220/440 HIGEN모터 기준으로 설정하여 출하됩니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위	초기값	속성*	페이지
41 ^주 4)	0h1229	사용자 V/F 주파수 1	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	15.00	X	
42 ^{~4)}	0h122A	사용자 V/F 전압 1	0 ~ 100 [%]	25	Х	
43 ^{~4)}	0h122B	사용자 V/F 주파수 2	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	30.00	Х	
44 ^{~4)}	0h122C	사용자 V/F 전압 2	0 ~ 100 [%]	50	Х	<u>p.65,</u>
45 ^{~4)}	0h122D	사용자 V/F 주파수 3	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	45.00	Х	p.95
46 ^{~4)}	0h122E	사용자 V/F 전압 3	0 ~ 100 [%] 0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	75	Х	
47 ^{~4)}	0h122F	사용자 V/F 주파수 4		60.00	Х	
48 ^{₹4)}	0h1230	사용자 V/F 전압 4	0 ~ 100 [%]	100	Х	
50	0h1232	다단속 주파수 1		10.00	0	
51	0h1233	다단속 주파수 2		20.00	0	
52	0h1234	다단속 주파수 3		30.00	0	
53	0h1235	다단속 주파수 4	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	30.00	0	<u>p.65,</u> <u>p.78,</u> p <u>.88</u>
54	0h1236	다단속 주파수 5		25.00	0	5.00
55	0h1237	다단속 주파수 6		20.00	0	
56	0h1238	다단속 주파수 7		15.00	0	

주4) bA07(V/F 패턴)을 2 (사용자 V/F)로 설정해야 표시됩니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위	초기값	속성*	페이지
70	0h1246	다단 가속시간 1		2.0	0	
71	0h1247	다단 감속시간 1		2.0	0	
72	0h1248	다단 가속시간 2		3.0	0	
73	0h1249	다단 감속시간 2		3.0	0	
74	0h124A	다단 가속시간 3		4.0	0	
75	0h124B	다단 감속시간 3		4.0	0	
76	0h124C	다단 가속시간 4	0.00 ~ 6000.0 [초] ^{주5)}	5.0	0	p.65 ,
77	0h124D	다단 감속시간 4	0.00 * 0000.0 [32]	5.0	0	<u>p.88</u>
78	0h124E	다단 가속시간 5		4.0	0	
79	0h124F	다단 감속시간 5		4.0	0	
80	0h1250	다단 가속시간 6		3.0	0	
81	0h1251	다단 감속시간 6		3.0	0	
82	0h1252	다단 가속시간 7		2.0	0	
83	0h1253	다단 감속시간 7		2.0	0	

주5) bA08 코드의 설정값에 따라 변경됩니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

9.4 확장 기능 그룹(PAR→Ad)

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위		초기값	속성*	페이지
00	х	점프코드		0~79	24	0	<u>p.43</u>
01	0h1301	가속패턴	0	리니어 패턴 운전 S자 패턴 운전	0	Х	
02	0h1302	감속패턴	0	리니어 패턴 운전 S자 패턴 운전	0	Х	n 91
03	0h1303	S자 곡선 시점 기울기		1 ~ 100 [%]	40	X	<u>p.91</u>
04	0h1304	S자 곡선 종점 기울기		1 ~ 100 [%]	40	Х	
			0	감속 정지			<u>p.65</u> , <u>p.101</u> ,
80	0h1308	정지방법 선택	1	직류 제동 정지	0	X	<u>p.107,</u>
			2	프리 런 정지			<u>p.141</u>
		_		0 정・역방향 회전 가능			<u>p.64</u> ,
09	0h1309	정ㆍ역회전 금지		0	Х	<u>p.84</u>	
			2	역방향 회전 금지			
10	0h130A	전원 투입과	0	사용하지 않음	0	0	p.84
		동시에 기동 선택	1	사용			
12	0h130C	시동 시 직류 제동시간		0.0~60.0 [초]	0.0	Х	p.107
13	0h130D	시동 시 직류 제동량		0 ~ 200 [%]	50	X	<u>p.107</u>
14 ^{주1)}	0h130E	직류제동 동작 전 출력차단 시간		0.00 ~ 60.00 [초]	0.00	X	
15 ^{₹1)}	0h130F	직류 제동 시간		0.0~60.0 [초]	1.0	Х	<u>p.65,</u>
16 ^{₹1)}	0h1310	직류 제동량		0 ~ 200 [%]		Х	<u>p.107</u>
17 ^{주1)}	0h1311	직류제동 주파수	시	시작 주파수 ~ 60.00 [Hz]		Х	
20	0h1314	드웰 주파수		시작 주파수 ~ 최대 주파수 [Hz]	5.00	Х	<u>p.65,</u>
21	0h1315	드웰 시간		0.0 ~ 10.0 [초]	0.0	Χ	<u>p.117</u>

주1) Ad08를 1번 (직류 제동 정지)으로 설정해야 표시됩니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위	초기값	속성*	페이지
24	0h1318	주파수 상하한 선택	0사용하지 않음1사용	0	Х	<u>p.103</u>
25 ^{\frac{7}{2}})	0h1319	주파수 하한 리미트	시작 주파수 주파수 상한 리미	0.50	Х	p.65 ,
26 ^{₹2)}	0h131A	주파수 상한 리미트	0.00 ~ 최대 주대	다수[Hz] 60.00	Х	<u>p.103</u>
27	0h131B	주파수 점프 선택	0 사용하지 않음 1 사용	0	Х	
28 ^{₹3)}	0h131C	주파수 점프하한1	시작 주파수 주파수 점프상합	1 10.00		
29 ^{₹3)}	0h131D	주파수 점프상한1	주파수 점프하 최대 주파수	15.00		
30 ^{₹3)}	0h131E	주파수 점프하한2	시작 주파수 주파수 점프상형	1 20.00	X	<u>p.104</u>
31 ^{주3)}	0h131F	주파수 점프상한2	주파수 점프히 최대 주파수	1 25.00	^	
32 ^{₹3)}	0h1320	주파수 점프하한3	시작 주파수 주파수 점프상현	30.00		
33 ^{₹3)}	0h1321	주파수 점프상한3	주파수 점프하 최대 주파수	35.00		

주2) Ad24 (주파수 상하한 선택)을 1번으로 설정해야 표시됩니다.

주3) Ad27 (주파수 점프 선택)을 1번으로 설정해야 표시됩니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위	초기값	속성*	페이지
41 ^주 4)	0h1329	브레이크 열림 전류	0.0 ~ 180.0 [%]	50.0	0	<u>p.141,</u> <u>p.220</u>
42 ^{₹4)}	0h132A	브레이크 열림 지연 시간	0.00 ~ 10.00 [초]	1.00	Х	
44 ^{~4})	0h132C	브레이크 열림 정방향 주파수	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	1.00	Х	
45 ⁷⁻⁴⁾	0h132D	브레이크 개방 역방향 주파수	0 .00~ 최대 주파수 [Hz]	1.00	Х	<u>p.141</u>
46 ^{₹4)}	0h132E	브레이크 닫힘 지연 시간	0.00 ~ 10.00 [초]	1.00	Х	
47 ^{~4)}	0h132F	브레이크 닫힘 주파수	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	2.00	Х	
51	0h1333	에너지 절약운전	0 ~ 30 [%]	0	0	p.127
63	0h133F	전동기 회전수 표시 게인	1~ 1000 [%]	100	0	p.152
64 ^{₹5)}	0h1340	업-다운 주파수 저장	0.00 ~ 최대 주파수[Hz]	0.00	0	p.76 ,
65	0h1341	업-다운 주파수 거장선택	0 사용하지 않음 1 사용	0	Х	p.112
66	0h1342	업-다운 모드선택	0 최대주파수/최소주파수 기준 1 스텝주파수(Ad67)만큼 증감 2 0과 1의 혼합기능	0	Х	<u>p.76,</u> p.112
67	0h1343	업-다운 스텝 주파수	0.00 ~ 최대 주파수[Hz]	0.00	Х	<u>p.112</u>
68 ^{₹6)}	0h1344	냉각 팬 제어	During Run Always ON Temp Control	0:During Run	0	p.106
79	0h134F	DB동작전압	300 ~ 400 [V]	390	Х	-

주4) OU31(다기능 릴레이 선택) 혹은 OU32(다기능 출력 2 기능선택)를 19(브레이크 신호)으로 선택해야 표시됩니다.

주5) Ad65(업-다운 주파수 저장선택)을 1번으로 설정해야 표시됩니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

주6) 냉각 팬 제어 기능(Ad.68)은 2022년 12월 이후로 생산된 제품에만 적용됩니다.

9.5 제어 기능 그룹(PAR→Cn)

표시	통신용 번지	명 칭		설정 범위	초기값	속 성*	페이지
00	Х	점프코드		0~74	4	0	<u>p.43</u>
04	0h140 4	캐리어 주파수 선택 (운전음 선택)		1.0 ~ 15.0 [kHz]	3.0	0	<u>p.131,</u> p.222
71	0h144 7	속도 써치 선택	BITS111	0000~1111일반 가속시 속도 써치트립 발생 후 운전시속도 써치순시 정전 후 재 시동시속도 써치전원 투입과 동시에기동시(Ad10) 속도 써치	0000	X	<u>p.40,</u> <u>p.128,</u> <u>p.220</u>
72	0h144 8	속도 써치 전류 레벨		80 ~ 200[%]	100	0	
73	0h144 9	속도 써치 P 게인		0 ~ 9999	500	0	<u>p.128</u>
74	0h144 A	속도 써치 I 게인		0 ~ 9999	1000	0	

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

9.6 입력 단자대 기능 그룹(PAR→In)

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위	초기값	속성*	페이지
00	Х	점프코드	0~90	65	0	p.43
07	0h1507	V1 입력 필터시정수	0 ~ 9999	10	0	<u>p.62,</u> <u>p.68,</u> p.136
08	0h1508	V1 입력 최소 전압	0.00~V1 입력 최대 전압 [V]	0.00	0	<u>p.62,</u> <u>p.68,</u> p.136
09	0h1509	V1 입력 최소 전압에 대응되는 주파수	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	0.00	0	. 00
10	0h150A	V1 입력 최대 전압	V1 입력 최소 전압 ~ 10.00 [V]	10.00	0	<u>p.62,</u> <u>p.68,</u> p.136
11	0h150B	V1 입력 최대 전압에 대응되는 주파수	0.00 ~ 최대 주파수[Hz]	60.00	0	<u>p. 100</u>
37	0h1525	V0 입력 필터시정수	0 ~ 9999	10	0	<u>p.62,</u> <u>p.68,</u>
38	0h1526	V0입력 최소 전압	0.00 ~ V0입력최대전압 [V]	0.00	0	<u>p.62,</u> <u>p.68,</u> p.136
39	0h1527	V0 입력 최소 전압에 대응되는 주파수	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	0.00	0	p.62,
40	0h1528	V0 입력 최대 전압	V0 입력최소전압 ~ 5.00 [V]	5.00	0	p.68 ,
41	0h1529	V0 입력 최대 전압에 대응되는 주파수	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	60.00	0	<u>p.136</u>

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위	초기값	속성*	페이지
52 ^{~1)}	0h1534	I 입력 필터시정수	0 ~ 9999	10	0	<u>p.62,</u> <u>p.71,</u> <u>p.72</u>
53 ^주 1)	0h1535	I 입력 최소전류	0.00~I 입력 최대전류 [mA]	4.00	0	<u>p.62</u> , <u>p.71</u> , <u>p.73</u> , <u>p.136</u>
54 ^{₹1)}	0h1536	I 입력 최소전류에 대응 되는 주파수	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	0.00	0	
55 ^{~1)}	0h1537	I 입력 최대전류	I 입력 최소전류 ~ 20.00 [mA]	20.00	0	<u>p.62,</u> <u>p.71,</u> p.72,
56 ^{~1)}	0h1538	I 입력 최대 전류에 대응 되는 주파수	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	60.00	0	<u> </u>
57 ^{₹1)}	0h1539	V 입력 필터시정수	0 ~ 9999	10	0	<u>p.62,</u> <u>p.71,</u> <u>p.73,</u>
58 ^{~1)}	0h153A	V 입력 최소 전압	0.00~V 입력 최대전압 [V].	0.00	0	
59 ^{주1)}	0h153B	V 입력 최소 전압에 대응되는 주파수	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	0.00	0	<u>p.62,</u> <u>p.71,</u> <u>p.73,</u>
60 ^{₹1)}	0h153C	V 입력 최대 전압	V 입력 최소전압 ~ 10.00 [V]	10.00	0	<u>p.73,</u> p.136
61 ^{주1)}	0h153D	V 입력 최대 전압에 대응되는 주파수	0.00 ~ 최대 주파수 [Hz]	60.00	0	

주1) Advanced I/O 탑재 모델만 표시됩니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭			설정 범위	초기값	속성*	페이지
65 ^{₹2)}	0h154 1	다기능 입력 단자 P1기능 선택	0 1 2 3 4 5	역방향 운전 비상정지(E	mergency Stop Trip) 셋 (RESET) 지령 (JOG)	0		
66 ^{₹2)}	0h154 2	다기능 입력 단자 P2기능 선택	6 7 8 9 10	다단속 주피 다단속 주피 다단 가감속 다단 가감속 다단 가감속	├수 - 중 ├수 - 상 ├ - 하 ├ - 중	1		
67 ^{~2)}	0h154 3	다기능 입력 단자 P3기능 선택	12 13 14 15	제 2 전동7 -Reserved- -Reserved- 업-다운 운전 기능	선택	2	X	<u>p.62,</u> <u>p.78,</u> <u>p.110,</u> <u>p.112,</u> <u>p.116</u> ,
68 ^{~1}) ^{~2})	0h154 4	다기능 입력 단자 P4기능 선택	17 18 19 20 21	3 와이어(w 외부트립 산 외부트립 산 -Reserved-	지령(DOWN) ire) 운전 보호 입력: A접점(EtA) 보호 입력: B접점(EtB)	3		<u>p.133,</u> <u>p.164</u>
69 ^{₹1)₹2)}	0h154 5	다기능 입력 단자 P5기능 선택	22 23 24 25 26	절체 2nd Source 아날로그 지 가감속 중지 업-다운 주I 조그 정방형 FX)) 령 주파수 고정	4		

주1) Advanced I/O 탑재 모델만 표시됩니다.

주2) In65~In69 중 외부 트립 신호 입력의 표시는 10 문제 해결하기를 참고하십시오. 2개 이상의 다기능 입력단자를 같은 기능으로 설정하여 사용하지 않도록 주의하십시오.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭		설정 범위	초기값	속성*	페이지		
70	0h1546	PNP/NPN 선택	0	PNP	_	_			
70	0111340	스위치 상태	1	NPN	_	_	_		
85	0h1555	다기능입력 단자 필터 시정수		1~15	4	0	<u>p.62</u>		
		다기능		P5 ~ P1	0				
87	0h1557	입력 접점	입력 접점 선택	입력 접점	0	A 접점(NO)	0000 [₹] 3)	Х	-
			1	B 접점(NC)					
90	0h155A	입력 단자대 상태 표시	E B Adv	IT2 BIT1 BIT0 P3 P2 P1 Indard I/O는 P1~P3까지 시됩니다. IT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 P5 P4 P3 P2 P1 Vanced I/O는 P1~P5까지	-	-	<u>p.39,</u> <u>p.161</u>		

주3) 키패드에 교육 로 표시됩니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

9.7 출력 단자대 기능 그룹(PAR→OU)

표시	통신용 번지	명 칭			설정 범위	초기값	속성*	페이지
00	х	점프코드			0~58	30	0	<u>p.43</u>
		설정	성치	10[V]에 대응되는 출력 항목				
		아날로그	0 {	출력주파수	최대주파수(FrM)			
01	0h1601	출력	1 =	출력 전류	인버터 정격전류의 150 [%]	0	0	
		항목 선택	2 =	출력 전압	교류 282[V]			p.143
			131	인버터 직류 전압	직류 410[V]			
		아날로그						
02	0h1602	출력		10 ~ 200[%]		100	0	
		레벨 조정						
			bit	000~111				_
			1	저전압 트립 발생	시 동작			n 20
30 Oh161E	고장 출 력 선택	-1-	저정안 트립옥 제외하 트립박생 시		010	0	<u>p.39,</u> <u>p.144</u>	
			1	트립 후 지 9)시 동작	ト동 재시동 횟수 설정(Pr			

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭			설정 범위	초기값	속성*	페이지
31	0h161F	다기능 릴레이 기능 선택	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	과전압 고경 저전압 고경	부하 (IOL) 톨 (STALL) 장 (Ovt) 장 (Lvt) 각핀 과열 (OHt) 작핀 과열 (OHt) 중 동작 중 대기 중 선택 상 경고	17	0	p.128, p.141, p.151, p.144, p.162, p.165, p.166, p.218
32	0h1620	다기능 출력 2 기능선택	OU	31과 동일힙	니다.	12	0	
41	0h1629	출력 단자대 상태 표시		ay2 / Open ector	BIT0 Relay1	00	0	<u>p.39,</u> p.155
52	0h1634	다기능 출력, 다기능 릴레이 접점 선택	0	Q1, Relay1 0 A 접점(NO)		00 ^{주1)}	х	-
57	0h1639	검출 주파수		0.00 =15		30.00	0	444
58	0h163A	검출 주파수 폭		0.00 ~ 죄니	배 주파수 [Hz]	10.00	0	<u>p.144</u>

주1) 키패드에 무료 표시됩니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

9.8 통신 기능 그룹(PAR→CM)

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위	초기값	속성*	페이지
00	х	점프코드	0~58	31	0	<u>p.43</u>
01	0h1701	인버터 국번	1~ 250	1	0	
02	0h1702	통신 프로토콜 선택	0 Modbus RTU 1 LS INV 485	0	Х	7 <i>F</i>
03	0h1703	통신 속도	0 1,200 [bps] 1 2,400 [bps] 2 4,800 [bps] 3 9,600 [bps] 4 19,200 [bps] 5 38,400 [bps]	3	0	<u>p.75,</u> <u>p.83,</u> <u>p.173</u>
04	0h1704	패리티/스톱 비트 설정	 Parity: None, Stop Bit: 1 Parity: None, Stop Bit: 2 Parity: Even, Stop Bit: 1 Parity: Odd, Stop Bit: 1 	0	0	p.173
05	0h1705	통신시간 설정	2 ~ 100[ms]	5	0	
31	0h171F	읽기 주소 등록 1		000A		
32	0h1720	읽기 주소 등록 2	0000~ A4FF	000E	0	
33	0h1721	읽기 주소 등록 3	0000 * A41 1	000F		
34	0h1722	읽기 주소 등록 4		0000		
35	0h1723	읽기 주소 등록 5		0000		
36	0h1724		0000 4455	0000		
37	0h1725	읽기 주소 등록 7	0000~A4FF 	0000	0	
38	0h1726	읽기 주소 등록 8		0000		p.176
51	0h1733			0005		
52	0h1734	쓰기 주소 등록 2		0006		
53	0h1735	쓰기 주소 등록 3		0000		
54	0h1736		0000~ A4FF	0000	0	
55	0h1737			0000	9	
56	0h1738	쓰기 주소 등록 6		0000		
57	0h1739					
58	0h173A	쓰기 주소 등록 8		0000		

^{*} 이 그룹은 Advanced I/O 탑재 모델만 표시됩니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

9.9 응용 기능 그룹(PAR→AP)

표시	통신용 번지	명 칭		설정 범위	초기값	속성*	페이지
00	x	점프코드		0~71	20	0	<u>p.43</u>
01	0h1801	PID 제어 선택	1	사용하지 않음 사용	0	Х	<u>p.121</u>
02 ^{주1)}	0h1802	PID 제어 단위 선택	1	주파수[Hz] 백분율[%]	0	Х	
18 ^{₹1)}	0h1812	PID 피드백량	AP 2: 0일 때 AP 2: 1일 때	주파수로 표시 범위: 0.00~400.00[Hz] 백분율로 표시 범위:0.0~100.0[%]	-		
19 ^{₹1)}	0h1813	PID 레퍼런스	AP 2: 0일 때 AP 2: 1일 때	0.00~최대 주파수[Hz] 0.0~100.0[%]	0.00	0	p.121
20 ⁷⁻¹⁾	0h1814	PID 기준값 선택	0 1 2 3 4 5	Keypad 1 Keypad 2 V1:0~10 [V] I2(I):0~20 [mA] ^주 2) I2(V):0~10 [V] ^{주2)} RS-485 통신 ^{주2)}	0	Х	
21 ^{~1)}	0h1815	PID 피드백 선택	0 1 2 3	I2(I) (0 ~ 20 [mA]) ^주 2) I2(V) (0 ~ 10 [V]) ^{주2)} V1 (0 ~ 10 [V]) RS-485 통신 ^{주2)}	2	Х	

표시	통신용 번지	명 칭		설정 범위	초기값	속성*	페이지
22 ^{₹1)}	0h1816	PID 제어기 P게인		0.0 ~ 999.9 [%]	300.0	0	
23 [₹] 1)	0h1817	PID 제어기 적분 시간(I게인)		0.10 ~ 32.00 [초]	1.00	0	
24 ^{₹1)}	0h1818	PID 제어기 미분 시간(D게인)		0.00 ~ 30.00 [초]	0.00	0	
28 ^{₹1)}	0h181C	PID 제어 모드 선택	0	정상 PID 제어 Process PID 제어	0	Х	
29 ^{₹1)}	0h181D	PID 출력		PID 출력 주파수 하한 제한 ~ 최대 주파수[Hz]	60.00	0	<u>p.121</u>
30 ^{₹1)}	0h181E	PID 출력 주파수 하한 제한		시작 주파수 ~ PID 출력 주파수 상한 제한 [Hz]	0.50	0	
37 ^{~1)}	0h1825	슬립(Sleep) 지연 시간		0.0 ~ 2000.0 [초]		Х	
38 ^{~1)}	0h1826	슬립(Sleep) 주파수		0.00 ~ 최대 주파수[Hz]	0.00	0	
39 ^주 1)	0h1827	웨이크업 (Wake-up) 레벨		0.0 ~ 100.0 [%]	35.0	0	
70	0h1846	드로우 운전 모드선택	1 2 3	드로우 운전하지 않음 V1(0~10[V]) 입력 드로우 운전 V0(0~5[V]) 입력 드로우 운전 I2(I)(0~20[mA]) 입력 드로우 운전 ^{주2)} I2(V)(0~10[V]) 입력 드로우	0	X	p.149
71	0h1847	드로우 비율		0.0 ~ 100.0[%]	0.0	0	

주1) AP01 (PID 제어 선택)를 1번으로 설정해야 표시됩니다.

주2) Advanced I/O 탑재 제품에서만 선택이 가능합니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

9.10 보호 기능 그룹(PAR→Pr)

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위		초기값	속성*	페이지
00	x	점프코드	0~9	96	40	0	<u>p.43</u>
05	0h1905	출력 결상 보호 선택	0	사용하지 않음 사용	0	0	<u>p.163,</u> <u>p.217</u>
08	0h1908	177 1 10	0	사용하지 않음	0	0	<u>p.85</u>
09	0h1909	선택 트립 후 자동 재시동 횟수		사용 ·10 [회]	0	0	
10	0h190A	트립 후 자동 재시동 대기시간	0.0	~ 60.0 [초]	1.0	0	<u>p.130</u>
12	0h190C	속도 지령 상실 시 운전 방법 선택	0 1 2	지령 상실 전의 주파수로 계속 운전 프리 런 정지 (출력 차단) 감속 정지	0	0	<u>p.166,</u> p.175
13	0h190D	속도 지령 상실 판정 시간	0.1	~ 120.0[초]	1.0	0	
15	0h190F	아날로그 속도 지령의 상실 기준 선택	0 1 2	동작 안 함 설정된 값의 절반 이하에서 동작 설정된 값 이하에서 동작	0	0	<u>p.166</u>

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위	초기값	속성*	페이지
18 ^{~1)}	0h1912	과부하 경보레벨	30 ~ 150[%]	150	0	p.161
19	0h1913	과부하 경보시간	0.0 ~ 30.0 [초]	10.0	0	<u>p.161</u>
20	0h1914	과부하 트립선택	0사용하지 않음1과부하시 인버터 출력 차단	1	0	<u>p.161,</u> <u>p.218</u>
21 ⁷⁻²⁾	0h1915	과부하 트립레벨	30 ~ 200[%]	180	0	<u>p.161,</u> <u>p.220</u>
22 ^{7/2)}	0h1916	과부하 트립시간	0.0 ~ 60.0[초]	60.0	0	<u>p.161</u>
40	0h1928	전자써멀선택	0 사용하지 않음 1 사용	0	0	<u>p.159,</u> p.217
41 ^{주3)}	0h1929	전동기 냉각방식	0 생각팬이 축에 부착되어 있는 일반 전동기 생각팬 전원을 별도로 공급하는 전동기	0	0	4-0
42 ^{₹3)}	0h192A	전자써멀 1분 레벨	전자 써멀 연속 운전 레벨~ 200[%]	150	0	<u>p.159</u>
43 ^{~2} 3) ^{~4})	0h192B	전자 써멀 연속 운전레벨	50 ~ 전자써멀 1분 레벨 [%]	100	0	
50	0h1932	스톨방지선택	bit000~1111가속 중 스톨 방지-1-정속 중 스톨 방지1감속 중 스톨 방지	000	X	<u>p.39,</u> <u>p.136,</u> <u>p.162</u>
52	0h1934	스 톨 방지레벨	30 ~ 200[%]	150	Х	<u>p.162</u>

주1) 전동기 정격 전류(MrC)를 기준으로 설정합니다.

주2) Pr20(과부하 트립선택)을 1번으로 설정해야 표시됩니다.

주3) Pr40(전자 써멀 선택)을 1번으로 설정해야 표시됩니다.

주4) 150% 이상으로 설정할 수 없습니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭		설정 범위	초기값	속성*	페이지
53 ^{₹5)}	0h1935	감속 중 스톨 방지 시 전압	0	사용하지 않음	0	Х	p.136
	제한선택		1	사용		~	<u>p1100</u>
65	0h1941	제동 저항	0	제동 저항기를 사용률 제한 없이 사용	1	0	
0.5	0111941	제한 선택	1	Pr66에서 설정한 시간 동안 제동 저항기 사용	'	0	<u>p.168</u>
66 ^{₹6)}	0h1942	제동 저항 사 용률		0 ~ 30 [%]	10	0	
70	0h194F	냉각팬 이상시	0	냉각 팬 이상 시 연속 운전	4)	<u>p.151</u> ,
79	UN 194F	운전방법 선택	1	냉각 팬 이상 시 운전 정지	1	0	p.144
80 ^{₹7)₹8)₹}		초기충전 회로	0	ROT 기능 미설정			
9)	0h1950	고장 보호 기능 선택	1	ROT 기능 설정	1	X	<u>p.170</u>
91	0h195 B	고장이력1					
92	0h195 C	고장이력2	_	장 종류 및 고장 발생시의			
93	0h195 D	고장이력3		정보	nOn	-	p.157,
94	0h195 E	고장이력4					<u>p.217</u>
95	0h195F	고장이력5		T			
96	0h1960	고장 이력	0	이력 유지	0	0	
30	0111300	지우기	1	이력 삭제	U	J	

주5) Pr50(스톨방지 선택)의 비트2를 1번으로 설정해야 표시됩니다

주6) Pr65(제동저항 사용율 제한 선택)을 1번으로 설정해야 표시됩니다.

주7) Pr80 스위칭 상태 : [ROT 기능 미설정, □], [ROT 기능 설정, □], [초기값, □]

주8) Pr80 기능은 0.4~2.2kW 전원 투입시에만 동작합니다.

주9) 전원 OFF로 인한 LVT(저전압 트립) 발생 후 1초 이내 전원 재투입 시 ROT 발생할 가능성이 있습니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

9.11 제 2 모터 기능 그룹(PAR→M2)

표시	통신용 번지	명 칭	설정 범위	초기값	속성*	페이지
00	Х	점프코드	0~30	12	0	<u>p.43</u>
04	0h1A04	제2전동기 가속 시간	0.0~ 6000.0 [초] ^{주1)}	5.0	0	
05	0h1A05	제2전동기 감속 시간	0.0~ 60000.0 [소]	10.0	0	
07	0h1A07	제2전동기 기저주파수	30.00~ 최대 주파수 [Hz]	60.00	X	
12	0h1A0 C	제2전동기 정격 전류	0.1 ~ 100.0 [A]	-	Х	
25	0h1A19	제2전동기 V/F 패턴	0 리니어 1 2승 저감 2 사용자 V/F	0	Х	
26	0h1A1A	제2전동기 정방향 토크부스트	0.0 . 45.0 [0/]	4.0	X	<u>p.132</u>
27	0h1A1B	제2전동기 역방향 토크부스트	0.0 ~ 15.0 [%]	4.0	Х	
28	0h1A1 C	제2전동기 스톨방지 레벨	30 ~ 150 [%]	150	X	
29	0h1A1 D	제2전동기 전자 써멀 1분 레벨	제2전동기 전자 써멀 연속 운전 레벨 ~ 200 [%]	150	0	
30	0h1A1E	제2전동기 전자 써멀 연속운전 레벨	50 ~ 제2전동기 전자 써멀 1분 레벨 [%]	100	0	

^{*} 이 그룹은 다기능 입력 단자 기능 선택(Standard I/O: In65~ In67, Advanced I/O: In65~ In69) 중 하나를 12(제 2 전동기 선택)로 선택해야 표시됩니다.

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

주1) bA08 코드의 설정값에 따라 변경됩니다.

9.12 컨피그 모드 그룹(PAR→CF)

표시	통신용 번지	명 칭		설정 범위	초기값	속성*	페이지
00	х	점프코드	0~9	5	1	0	<u>p.43,</u> <u>p.53</u>
01	0h1B01	전원 투입시 표시 선택	전운 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	지령 주파수 가속 시간 감속 시간	0	0	p.152
02	0h1B02	I/O Type	0	Standard I/O Advanced I/O	-	-	-

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

표시	통신용 번지	명 칭			설정 범위	초기값	속성*	페이지
79	0h1B4 F	소프트웨어 버전	인바	터 프로	그램 버전	-	-	-
80	0h1B5 0	I/O 보드 버전 표시	10	보드 버	<u>स</u>	-	-	-
			0	초기화	하지 않음			
			1	모두 초	기화			
			2	운전 _	1룹 초기화			
			3	드라이.	브(dr) 그룹 초기화			<u>p.53,</u>
			4	기본 기	능(bA) 그룹 초기화			
			5	확장 기	능(Ad) 그룹 초기화			
93	0h1B5	파라미터	6	제어 기	능(Cn) 그룹 초기화	0		
93	D	초기화	7	7 입력 단자대 기능(In) 그룹 초기화			Х	<u>p.137</u>
			8	출력 단자대 기능(OU) 그룹 초기화				
			9	통신 기	능(CM) 그룹 초기화			
			10	응용 기	능(AP) 그룹 초기화			
			11	보호 기	능(Pr) 그룹 초기화			
			12	제 2 모	터 기능(M2) 그룹 초기화			
			13	컨피그	모드(CF) 그룹 초기화			
94	0h1B5 E	암호 등록	000	0 ~ FFF	F	0000	0	
95	0h1B5	파리미터	UL (Un	lock)	파라미터 변경 가능	UL	0	<u>p.137</u>
	95	변경금지	L (L	ock)	파라미터 변경 금지			

^{*} 인버터 운전 중 변경 가능 여부를 나타냅니다.

10 문제 해결하기

이 장에서는 인버터 사용 중 제품의 보호 기능에 의해 트립 또는 경보 표시가 발생하거나 고장이 발생한 경우 해결 방법을 설명합니다. 고장 발생 시 다음 조치 사항을 확인한 후에도 인버터가 정상적으로 작동하지 않으면 구입처나 LS ELECTRIC 고객 센터에 문의하십시오.

10.1 트립

인버터가 고장 상태를 감지하면 내부 회로를 보호하기 위해 정지(트립)하거나 경보 표시를 내보냅니다. 트립이나 경보 표시 발생 시 키패드에는 트립 정보와 경보 내용이 표시됩니다. 트립이력은 Pr91~Pr95 코드에서 확인할 수 있습니다. 트립이 2개 이상 발생한 경우, 키패드에는 우선 순위가 높은 트립 정보를 먼저 표시합니다.

고장 상태는 다음과 같이 구분합니다.

- 레벨(Level): 고장 상태가 개선되면 자동으로 트립/경보 표시가 해제됩니다. 고장 이력에는 저장되지 않습니다.
- 래치(Latch): 고장 상태가 개선된 후 리셋 신호가 입력되면 트립/경보 표시가 해제됩니다.
- 하드웨어 오류(Fatal): 고장 상태가 개선된 후 인버터 전원을 차단하고 충전 표시등 전원이 꺼진 후 다시 전원을 켜면 트립/경보 표시가 해제됩니다. 전원을 다시 켜도 계속 고장 상태를 유지할 경우 구입처나 LS ELECTRIC 고객 센터에 문의하십시오.

10.1.1트립(Trip) 항목

출력 전류 및 입력 전압 보호

키패드 표시	항목	고장 상태	내용
<u> </u>	OLt (Over Load)	Latch	모터 과부하 트립을 선택한 후 모터 부하량이 설정한 양을 초과하면 발생합니다. Pr20 코드를 0 이외의 값으로 설정해야 작동합니다.
DEF	OCt (Over Current)	Latch	인버터 출력 전류가 정격 전류의 350% 이상일 때 발생합니다.
<u> </u>	Ovt (Over Voltage)	Latch	직류부 회로의 전압이 규정 값 이상일 경우 발생합니다.
Lut	Lvt (Low Voltage)	Level	직류부 회로의 전압이 규정 값 이하일 경우 발생합니다.
GFE	GFt (Ground Trip)	Latch	인버터 출력 측에 지락이 발생하여 규정 값 이상의 전류가 흐르면 발생합니다. 인버터 용량별로 지락 검출 전류에 차이가 있습니다.
EEH	EtH (E-Thermal)	Latch	모터 과부하 운전 시 과열을 막기 위하여 반한시 특성에 따라 발생합니다. Pr40 코드를 0 이외의 값으로 설정해야 작동합니다.
<u> </u>	OPO (Out Phase Open)	Latch	인버터 3상 출력 중 1상 이상이 결상되면 발생합니다. Pr 5 코드를 0 이외의 값으로 설정해야 작동합니다.
I IIL	IOL (Inverter OLT)	Latch	인버터 과열 보호를 위한 반한시 특성 보호 기능입니다. 인버터 정격 전류 기준으로 150%, 1분 기준입니다.
rūŁ	rOt	Fatal	입력 전원이 불안정하거나 인버터 전원 투입 과정에서 초기충전 회로 고장 시 발생합니다. ^{주1) 주2)}

주1) rOt는 0.4~2.2kW 용량에서만 발생됩니다.

주2) 전원 OFF로 인한 LVT(저전압 트립) 발생 후 1초 이내 전원 재투입 시 ROT 발생할 가능성이 있습니다.

인버터 내부 회로 이상 및 외부 신호 보호

키패드 표시	항목	고장 상태	내용
DHE	OHt (Over Heat)	Latch	인버터 방열판의 온도가 규정 값 이상 상승하면 발생합니다.
uFI	ntC (NTC Open)	Latch	전력용 반도체(IGBT)의 온도 검출 센서에 이상이 검출되면 발생합니다.
FAn	FAn (Fan Trip)	Latch	냉각 팬에 이상이 검출되면 발생합니다. ^{주2)}
ELA ELB	EtA,Etb (External Trip A,B)	Latch	IO의 다기능 입력 단자가 EtA, EtB로 설정되어 있을 경우 해당 다기능 입력 단자를 신호로 사용합니다. • EtA의 경우 다기능 입력이 NPN의 경우 CM과 short인 경우, PNP의 경우 P24와 short인 경우 발생합니다. • EtB의 경우 다기능 입력이 NPN의 경우 CM과 Open인 경우, PNP의 경우 P24와 Open인 경우 발생합니다.
	COM (Communication trip)	Latch	Main DSP와 IO CPU통신이 500ms 이상 두절되었을 때 발생합니다.
nbr	nbr	Latch	다기능 단자 기능 선택에 의해 외부 브레이크 신호 운전을 할 때 작동합니다. 인버터 기동 시 인버터 출력 전류가 Ad41 코드에서 설정한 값보다 낮은 상태로 유지되면 발생합니다. OU31, OU32 코드 중 하나를 19(브레이크 신호 선택)로 설정합니다.
HūLd	· IO Board	Latch	전원 투입 후 발생하며, 전원 투입 후에도 통신이 연결되지 않을 경우에는 지속적으로 발생합니다. 통신이 정상적으로 연결된 후 2초 이상 통신이 두절 될 경우 발생

주2) FAN 과부하, 커넥터 단선 및 기타 FAN 부품 문제로 인해 Trip이 발생할 수 있으나, 해당 문제점에 대한 조치가 완료되면 FAN Trip이 해제 되고 FAN은 정상적으로 동작을 재개합니다.

10.2 트립 발생 시 조치 사항

제품의 보호 기능에 의해 트립 표시가 발생한 경우 다음 내용을 참조하십시오.

항목	진단	조치 사항	
OLt	부하가 모터 정격보다 큽니다.	용량이 큰 모터와 인버터로 교체하십시오.	
(Over Load)	과부하 트립 레벨(Pr21)에서 설정한 값이 작습니다.	과부하 트립 레벨의 설정 값을 높이십시오.	
	부하의 관성(bA16)에 비해 가/감속 시간이 너무 짧습니다.	가/감속 시간을 길게 설정하십시오.	
OCt	인버터의 부하가 정격보다 큽니다.	용량이 큰 인버터로 교체하십시오.	
(Over Current)	모터 공회전 중에 인버터 출력이 인가되었습니다.	모터가 정지한 후에 운전하거나 속도 써치 기능(Cn71)을 사용하십시오.	
	모터의 기계 브레이크 작동이 너무 빠릅니다.	기계 브레이크를 확인하십시오.	
	부하의 관성(bA16)에 비해 감속 시간이 너무 짧습니다.	감속 시간을 길게 설정하십시오.	
Ovt (Over Voltage)	인버터 출력 측에 회생 부하가 있습니다.	제동 유닛을 사용하십시오.	
3 /	입력 전원 전압이 높습니다.	입력 전원 전압이 규정 값 초과인지 확인하십시오.	
Lvt (Low Voltage)	입력 전원 전압이 낮습니다.	입력 전원 전압이 규정 값 미만인지 확인하십시오. bA19(인버터 입력전압)값을 조정하십시오.	
	전원 계통에 전원 용량보다 큰 부하가 연결되었습니다(용접기, 모터 직입 등).	전원 용량을 높이십시오.	
	전원 측 전자 접촉기가 불량입니다.	전자 접촉기를 교체하십시오.	
GFt	인버터의 출력선이 지락되었습니다.	출력 배선을 확인하십시오.	
(Ground Trip)	모터의 절연이 파손되었습니다.	모터를 교체하십시오.	

항목	진단	조치 사항
	모터가 과열되었습니다.	부하 또는 운전 빈도를 줄이십시오.
EtH	인버터의 부하가 정격보다 큽니다.	용량이 큰 인버터로 교체하십시오.
(E-Thermal)	이비디로 기소에서 가시가 오거해스니다	모터의 냉각 팬 전원을 별도로 공급할
	인버터를 저속에서 장시간 운전했습니다.	수 있는 모터로 교체하십시오.
OPO (Out Phase	출력 측 전자 접촉기의 접촉 불량이 발생했습니다.	출력 측 전자 접촉기를 확인하십시오.
Open)	출력 배선 불량이 발생했습니다.	출력 배선을 확인하십시오.
		용량이 큰 모터와 인버터로
IOL (Inverter OLT)	부하가 인버터 정격보다 큽니다.	교체하십시오.
(IIIVEILEI OEI)	토크 부스트 양이 너무 큽니다.	토크 부스트 양을 줄이십시오.
	생각 계통에 이상이 있습니다.	공기 흡입구, 배출구, 통풍구에
	영식 계층에 이상이 있습니다. 	이물질이 있는지 확인하십시오.
OHt (Over Heat)	인버터의 냉각 팬을 장기간 사용했습니다.	냉각 팬을 교체하십시오.
	즈이 오드가 누스니다.	주위 온도를 50℃ 이하로
	주위 온도가 높습니다. 	유지하십시오.
	 주위 온도가 너무 낮습니다.	주위 온도를 -10℃ 이상으로
ntC	구위 근도기 의구 및합의의. 	유지하십시오.
(NTC Open)	인버터 내부 온도 센서에 문제가	구입처나 LS ELECTRIC 고객 센터에
	발생하였습니다.	문의하십시오.
Гль	팬이 위치한 인버터 통풍구에 이물질이	공기 흡입구와 배출구에 이물질이
FAn (Fan Trip)	끼어 있습니다.	있는지 확인하십시오.
(·	냉각 팬 교체 시기가 되었습니다.	냉각 팬을 교체하십시오.
_	 입력 전원이 불안정하거나 인버터 전원	Trip 발생 시 전원 재투입을 시도하고
rOt (Relay Open	급극 선권에 출신하여기의 선데의 선권 투입 과정에서 초기충전 회로가	문제가 지속 발생 되면 사용을
Trip)	구급 최중에서 조기중단 최조기 오동작합니다.	중지하고 구입처나 LS ELECTRIC
	ㅗㅇㄱㅂ기기· 	고객 센터에 문의하십시오.

10.3 기타 문제 발생 시 조치 사항

제품의 보호 기능에 따른 트립이나 경보 표시 외의 문제가 발생한 경우 다음 내용을 참조하십시오.

항목	진단	조치 사항	
	인버터가 운전 중(드라이브	인버터를 정지하고 파라미터를	
	모드)입니다.	설정하십시오.	
파라미터를	파라미터 입력값이 올바르지	파라미터 중복 여부 혹은 I/O 타입	
설정할 수	않습니다.	확인 후 파라미터를 설정하십시오.	
얼중을 구 없습니다.	 암호가 일치하지 않습니다.	암호를 확인하여 파라미터 잠금을	
했습니다.		해제한 후 파라미터를 설정하십시오.	
	 저전압이 검출되었습니다.	전원 입력을 확인하여 저전압 문제를	
		해결한 후 파라미터를 설정하십시오.	
	주파수 지령 방법을 잘못	주파수 지령 방법 설정을	
	설정하였습니다.	확인하십시오.	
	운전 지령 방법을 잘못	운전 지령 설정 방법을 확인하십시오.	
	설정했습니다.		
	R/T 단자에 전원이 공급되지	R/T 단자, U/V/W 단자의 접속을	
	않습니다.	확인하십시오.	
모터가 회전하지	충전 표시등이 꺼져 있습니다.	인버터의 전원을 켜십시오.	
않습니다.	운전 지령(RUN)이 오프(Off)되어	운전 지령(RUN)을 온(On)하십시오.	
	있습니다.		
		모터의 구속을 해제하거나 부하를	
	모터가 구속되어 있습니다. 	줄이십시오.	
	부하가 너무 무겁습니다.	모터를 단독으로 운전하십시오.	
	비상 정지 신호가 입력되어	비사 경기 사충로 헤게하시시아	
	있습니다.	비상 정지 신호를 해제하십시오.	

항목	진단	조치 사항
	제어 회로 단자의 배선이 올바르지 않습니다.	제어 회로 배선을 확인하십시오.
	주파수 지령 입력 방법이	주파수 지령 입력 방법을
	잘못되었습니다.	확인하십시오.
	주파수 지령의 전압/전류 입력이	주파수 지령의 전압/전류 입력을
	잘못되었습니다.	확인하십시오.
모터가 회전하지	PNP/NPN 모드가 잘못	PNP/NPN 모드 설정을 확인한 후
않습니다.	선택되었습니다.	운전하십시오.
G H -1-1.		주파수 지령을 확인하여 시작
	주파수 지령 값이 너무 낯습니다.	주파수(dr19) 이상의 운전 주파수를
		입력하여 운전하십시오.
	 STOP] 키를 눌렀습니다.	정상적으로 정지된 상태이므로 다시
		운전하십시오.
	 모터의 토크가 낮습니다.	동일한 현상이 지속되는 경우 용량이
		큰 인버터로 교체하십시오.
	모터 출력 배선이 잘못	모터의 상(U/V/W)에 맞게 출력 측이
모터가 지령과	연결되었습니다.	배선되었는지 확인하십시오.
역방향으로	인버터의 제어 회로 단자(정방향	
회전합니다.	회전/역방향 회전)와 제어반 측의	정방향 회전/역방향 회전 배선을
최신습이다.	정방향 회전/역방향 회전 신호 접속이	확인하십시오.
	올바르지 않습니다.	
	역방향 회전 금지가 설정되어	역방향 회전 금지 설정(Ad09)을
모터가 한	있습니다.	해제한 후 운전하십시오.
방향으로만	3-와이어(3-Wire) 시퀀스를 선택했지만	3-와이어(3-Wire) 운전 관련 입력
회전합니다.	역방향 회전 신호가 입력되어 있지	신호를 확인하여 올바르게
	않습니다.	조정하십시오.

항목	진단	조치 사항
		부하를 줄이십시오. 가/감속 시간을
		길게 설정하십시오.
	 부하가 너무 큽니다.	모터 관련 파라미터를 확인하고
	구이기 의구 합의의. 	정확한 값을 설정하십시오.
		부하량에 맞는 용량의 모터와
		인버터로 교체하십시오.
모터가 이상	모터의 주위 온도가 높습니다.	모터의 주위 온도를 낮추십시오.
보이기 이징 발열합니다.		모터 상간의 서지 내압이 최대 서지
글 글 밥 띄니.		전압보다 높은 모터를 사용하십시오.
	 모터의 상간 내압이 부족합니다.	인버터 전용 모터를 사용하십시오.
	포니의 경신 네립이 구축합니다.	출력 측에 교류 리액터를
		연결하십시오(캐리어 주파수(Cn04
		2kHz 설정).
	모터의 팬이 정지했거나 팬에 이물질이	모터의 팬을 확인하여 이물질을
	끼어 있습니다.	제거하십시오.
가속 시 또는		부하를 줄이십시오.
부하 접속 시에	부하가 너무 큽니다.	부하량에 맞는 용량의 모터와
모터가 멈춥니다.		인버터로 교체하십시오.
	- - 주파수의 지령 값이 낮습니다.	주파수 지령을 확인하여 값을
모터가 가속하지 않습니다./모터의 가속 시간이	구파구의 시청 없이 뒷합니다. 	입력하십시오.
		부하를 줄이십시오. 가속 시간을
	 부하가 큽니다.	늘리십시오.
깁니다.	구이기 ᆸ닉닉: 	기계 브레이크의 상태를
		확인하십시오.

넩
0
ΠŻ

항목	진단	조치 사항	
	가속 시간이 너무 깁니다.	가속 시간(ACC)을 확인하여 변경하십시오.	
모터가 가속하지	모터 특성과 인버터 파라미터의 조합 값이 올바르지 않습니다.	모터 관련 파라미터를 확인하여 변경하십시오.	
	가속 중 스톨 방지 레벨이 낮습니다.	스톨 방지 레벨(Pr52)을 확인하여	
깁니다.	운전 중 스톨 방지 레벨이 낮습니다.	변경하십시오.	
	기동 토크가 부족합니다.	동일한 현상이 지속되는 경우 용량이 큰 인버터로 교체하십시오.	
운전 중에 모터	부하 변동이 큽니다.	용량이 큰 모터와 인버터로 교체하십시오.	
회전 수가	전원 전압이 변동하고 있습니다.	전원 전압의 변동을 작게 하십시오.	
변동됩니다.	특정 주파수에서 발생합니다.	공진 영역을 회피하기 위해 출력 주파수를 조정하십시오.	
모터 회전이 설정된 방법과 맞지 않습니다.	V/F 패턴이 잘못 설정되었습니다.	모터 규격에 맞는 V/F 패턴을 설정하십시오.	
	감속 시간이 길게 설정되어 있습니다.	감속 시간(dEC)을 확인하여 설정을 변경하십시오.	
제동 저항을 연결해도 모터의 감속 시간이 너무 깁니다.	모터의 토크가 부족합니다.	모터 관련 파라미터가 정상인 경우 모터 능력의 한계이므로 용량이 큰 모터로 교체하십시오.	
	인버터의 정격 전류로부터 결정되는 내부 토크 리미트 이상의 부하가 걸려 있습니다.	용량이 큰 인버터로 교체하십시오.	
경부하 시 조작이	캐리어 주파수가 높습니다.	캐리어 주파수(Cn04)를 낮게 설정하십시오.	
소식이 곤란합니다.	저속 시의 V/F의 설정 값이 너무 커서 과여자되어 있습니다.	토크 부스트 값(Ftb, rtb)을 낮추어 과여자되지 않도록 조정하십시오.	

항목	진단	조치 사항
인버터를 기동하면 다른 제어 장치가	인버터 내부의 스위칭에 의해	캐리어 주파수(Cn 4)를 최소 값으로 변경하십시오.
잘못 작동하거나 노이즈가 발생합니다.	노이즈가 발생합니다.	마이크로 서지 필터를 인버터 출력 측에 설치하십시오.
인버터를 운전하면 누전 차단기가 작동합니다.	인버터에서 발생하는 누설 전류에 의해 누전 차단기가 작동합니다.	인버터를 전용 접지 단자에 연결해 접지하십시오. 접지 저항이 200V급 100와 이하인지확인하십시오. 누전 차단기의 용량을 확인하여 인버터 정격 전류에 맞추어 연결하십시오. 캐리어 주파수(Cn04)를 낮게
		설정하십시오. 인버터와 모터의 배선 길이가 긴 경우 가급적 배선 길이를 짧게 하십시오.
모터가 크게 진동하고		입력 전원 전압을 확인하여 전원을 안정시키십시오.
정상적으로 회전하지 않습니다.	상간 전압의 밸런스가 나쁩니다.	모터의 절연 상태를 확인하십시오.
모터에서	모터의 고유 진동 수와 캐리어 주파수와의 공진이 발생합니다.	캐리어 주파수(Cn04)를 약간 올리거나 내려주십시오.
중웅거리는 소리나 날카로운 소리가 들립니다.	모터의 고유 진동 수와 인버터 출력 주파수와의 공진이 발생합니다.	지령 주파수를 약간 올리거나 내려 주십시오. 공진이 발생하는 주파수 대역을 회피하기 위해 주파수 점프 기능을 사용하십시오. (Ad27~33)

항목	진단	조치 사항
모터가 진동/헌팅합니다.	주파수 지령이 외부로부터 아날로그 지령으로 입력되어 있습니다.	아날로그 입력 측에 노이즈 등이 유입되어 주파수 지령에 간섭이 발생한 경우 입력 필터 시정 수(In07, In52, In57) 값을 변경하십시오.
	인버터와 모터의 배선 길이가 너무 깁니다.	인버터와 모터의 총 배선 길이를 100m 이내로 하십시오
인버터 출력이 정지해도 모터가 완전히 정지하지 않습니다.	정지 시 직류 제동이 정상적으로 작동하지 않아 충분히 감속할 수 없습니다.	직류 제동 관련 파라미터를 조정하십시오. 직류 제동 전류의 설정 값을 크게 조정하십시오.(Ad16) 정지 시 직류 제동 시간의 설정 값을 크게 조정하십시오.(Ad15)
출력 주파수가	목표 주파수가 점프 주파수의 범위 안에 있습니다.	목표 주파수를 점프 주파수 범위 밖으로 설정하십시오.
목표 주파수까지 올라가지	목표 주파수가 주파수 지령의 상한 값을 초과하고 있습니다.	주파수 지령의 상한 값(FrM)을 목표 주파수 이상으로 설정하십시오.
않습니다.	부하가 너무 커서 가속 중 스톨 방지 기능이 작동하고 있습니다.	용량이 큰 인버터로 교체하십시오.

11 유지/보수하기

이 장에서는 제품의 냉각 팬 교체 방법과 일상/정기 점검 사항, 제품의 올바른 보관 방법, 그리고 사용하지 않는 제품의 올바른 폐기 방법을 설명합니다. 인버터는 주위 환경의 영향을 많이 받는 전자 기기 제품으로, 부품의 노화에 의해 고장이 발생할 수 있습니다. 고장으로 인한 운전 중단을 미연에 방지하기 위해 다음 유지/보수 관련 내용을 확인하십시오.

① 주의

- 제품을 점검하기 전에 사용 설명서의 안전을 위한 주의 사항을 확인하십시오.
- 제품을 청소하기 전에 제품의 전원이 꺼져 있는지 반드시 확인하십시오.
- 마른 천으로 제품을 청소하십시오. 젖은 천이나 물, 솔벤트, 세제를 사용하는 경우 작업자가 감전되거나 제품이 파손될 수 있습니다.

11.1 일상/정기 점검 항목

11.1.1일상 점검

점검 부위	점검 항목	점검 사항	점검 방법	판정 기준	점검 기기
전체	주위 환경	주위 온도, 습도가 적절하며, 분진 등이 없는가?	<u>1.3 설치 환경</u> <u>확인</u> 참조	주위 온도 -10~40°C으로 동결 위험이 없고, 주위 습도 50% 이하로 이슬 맺힘이 없을 것	온도계, 습도계, 기록계
전체	장치 전체	이상 진동이나 소음은 없는가?	육안 점검	이상이 없을 것	-

점검 부위	점검 항목	점검 사항	점검 방법	판정 기준	점검 기기
	전원 전압	입출력 전압은 정상인가?	단자대 R/T상 사이의 전압 측정	12.1 입력 및출력 규격참조	디지털 멀티미터 <i> </i> 테스터
입출력 회로	평활 콘덴서	내부의 액이 새지는 않았는가? 콘덴서가 불룩해지지 않았는가?	육안 점검	이상이 없을 것	-
냉각 계통	냉각 팬	이상 진동이나 소음은 없는가?	전원을 끈 상태에서 손으로 팬을 돌리면서 확인	부드럽게 회전 할 것	-
표시	측정 장치	지시 값은 정상인가?	패널 표면의 표시 기기의 지시 값 확인	규정 값, 관리 값을 확인할 것	전압계/ 전류계 등
모터	전체	이상 진동이나 소음은 없는가? 이상한 냄새는 없는가?	육안 점검 과열, 손상 등 확인	이상이 없을 것	-

11.1.2정기 점검(1 년 주기)

점검 부위	점검 항목	점검 사항	점검 방법	판정 기준	점검 기기
입출력 회로 전체	전체	메거 테스트(입출력 단자와 접지 단자 사이)	인버터의 배선 제거 후 R/T/U/V/W 단자를 합선하여 이 부분과 접지 단자 사이를 메거로 측정	5MΩ 이상 일 것	DC 500V급 - 메거
		고정부가 느슨하지 않은가?	나사를 조일 것	이상이 없을	
		각 부품의 과열 흔적은 없는가?	육안 점검	것	

점검 부위	점검 항목	점검 사항	점검 방법	판정 기준	점검 기기	
	접속도체 /전선	도체에 부식은 없는가? 건선 피복의 파손은 없는가?	육안 점검	이상이 없을 것	-	
	단자대	손상되어 있지 않은가?	육안 점검	이상이 없을 것	-	
	평활 콘덴서	정전 용량 측정	용량 측정기로 측정	정격 용량 85% 이상	용량계	
	리레이	작동 시 채터링 음은 없는가?	육안 점검	이상이 없을		
	릴레이	접점에 손상은 없는가?	육안 점검	것	_	
	저항	저항의 손상은 없는가?	육안 점검	이상이 없을 것		
입출력 회로		단선 여부 확인	한쪽의 연결을 떼어 내고 테스터로 측정	표시된 저항 값의 ±10% 이내 오차 범위 내에 있을 것	- 디지털 멀티미터/아 날로그 테스터	
제어 회로	작동 확인	인버터 운전 중에 각 출력 전압의 불평형 여부 확인	인버터 출력 단자 U/ V/W 간 전압 측정	상간 전압 밸런스 4V	디지털	
세이 외도 보호 회로		작동 확인 시퀀스 보호 작동 시험을 실시한 후 표시 회로에 이상이 없는가?		인버터 보호 회로 출력을 강제 합선 또는 개방	시퀀스에 따라 이상 회로가 작동할 것	- 멀티미터/직 류형 전압계
냉각 계통	냉각 팬	접속부가 느슨하지 않은가?	커넥터 연결부 접촉불량 확인	이상이 없을 것	-	
丑人	표시 장치	지시 값은 정상인가?	표시 장치의 지시 값 확인	규정 값과 관리 값이 일치할 것	전압계/전류 계 등	

11.1.3정기 점검(2 년 주기)

점검 부위	점검 항목	점검 사항	점검 방법	판정 기준	점검 기기
모터	절연 저항	메거 테스트(출력 단자와 접지 단자 사이)	U/V/ W 단자의 배선 제거 후 테스트 배선할 것	5MΩ 이상	DC 500V급 메거

① 주의

제어 회로에는 메거(Megger) 테스트(절연 저항 측정)를 수행하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다.

11.2 제품의 올바른 보관 및 폐기

11.2.1제품의 올바른 보관

제품을 장기간 사용하지 않을 때는 다음 조건에서 보관하십시오.

- 제품 작동에 적합한 환경에서 보관하십시오(1.3 설치 환경 확인 참조).
- 제품을 3개월 이상 보관하는 경우 온도에 의한 전해 콘덴서의 열화를 방지하기 위해 -10~30°C 사이의 온도에서 보관하십시오.
- 제품이 눈이나 비, 안개, 먼지에 노출되지 않도록 하십시오.
- 습기 등의 침입을 방지하기 위해 제품을 잘 포장하십시오. 포장 내에 건조제(실리카겔) 등을 넣어 포장 내부의 상대 습도를 70% 이하로 유지하십시오.
- 습기나 먼지가 많은 환경에서 방치되는 경우(건설 현장 등의 장치나 제어반에 사용되는 경우) 제품을 분리하여 제품 작동에 적합한 환경에서 보관하십시오.

11.2.2제품의 올바른 폐기

제품을 폐기할 때에는 일반 산업 폐기물로 분류하십시오. 제품에는 재활용 가능한 원자재가 들어 있습니다. 에너지와 자원을 보존하기 위해 사용하지 않는 제품은 재활용해야 합니다. 포장재와 모든 금속 부분은 재활용이 가능합니다. 플라스틱 부분도 재활용이 가능하지만, 지역 규정에 따라 관리된 환경에서 소각할 수 있습니다.

① 주의

장기간 전류가 통하지 않는 상태가 지속되는 경우 전해 콘덴서의 특성이 열화됩니다. 전해 콘덴서의 열화를 방지하려면 1년에 1회 제품의 전원을 켜서 30~60분 동안 전류가 통하게 하십시오. 이때 출력 측의 배선 및 운전은 실시하지 마십시오.

12 기술 사양

12.1 입력 및 출력 규격

모델명	0001	0002	0004	8000	0015	0022			
710 051	중부하	HP	0.125	0.25	0.5	1.0	2.0	3.0	
적용 모터	ਠ⊤ਯ	kW	0.1	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	
정격 용링		(kVA)	0.3	0.6	0.95	1.9	3.0	4.5	
7174 - 71	정격 전류(A)		0.8	1.4	2.4	4.2	7.5	11.0	
정격 출력	출력 주파수		0~400Hz						
	출력 전압(V)		3상 200~240V						
	사용 전압(V)		1상 200~240Vac (-15%~+10%)						
정격 입력	입력 주	입력 주파수		50~60Hz(±5%)					
	정격 전류(A)		1.0	1.8	3.7	7.1	13.6	18.7	
	중량(kg)		0.0	66		1	1.4	45	

- 모터 용량은 4극 표준 모터를 사용할 때 기준입니다.
- 220V 교류 전압 기준입니다.
- 정격 출력 전류는 캐리어 주파수(Cn 4) 설정에 따라 제한이 있습니다.
- 최대 출력 전압은 전원 전압 이상으로 올라가지 않으며, 출력 전압은 전원 전압 이하에서 임의로 설정할 수 있습니다.
- 인버터 보호를 위하여 모터 미연결 시에는 출력주파수 30Hz 이상에서 출력 전압이 아래와 같이 출력 됩니다.
 - 캐리어 주파수 3kHz 이하 : 입력 최대 전압의 약 17%가 출력 됩니다.
 - 캐리어 주파수 3kHz 초과 : 입력 최대 전압의 약 15%가 출력 됩니다.

12.2 제품 상세 사양

항목		7	설명				
	제	어 방식	V/F 제어, 슬립 보상, 심플 센서리스				
	즈마스	설정 분해능	디지털 지령: 0.01Hz				
	T=1T	그 다 내 이	아날로그 지령: 0.06Hz(60Hz 기준)				
제어	주피	수 정도	최대 출력 주파수의 1%				
	V/	'F 패턴	리니어, 2승 저감, 사용자 V/F				
	과투	부하 내량	정격 전류: 150% 1분				
	토크	1 부스트	수동 토크 부스트, 자동 토크 부스트				
	운	전 방식	키패드, 단자대, 통신 운전 중 선택				
	주파수 설정		아날로그 방식: V1단자 0~10V, I2단자(Advanced I/O) 0~20mA 및 0~10V				
			디지털 방식: 키패드 입력				
			• 정뱡향/역방향 회전 금지	• 드웰 운전			
			• 주파수 점프	• 슬립 보상			
운전	_		• 주파수 제한	• PID 제어			
正世	운	전 기능	• 직류 제동	• 에너지 절약 운전			
			• Jog 운전	• 속도 검색(Speed			
			• 업-다운 운전	Search)			
			• 3-와이어(3-Wire) 운전	• 자동 재기동			
			PNP(Source), NPN(Sink) 모드 중 선	[택			
	입력	다기능 단자	Advanced I/O In65~69, Standard I/O	In65~67 코드의 파라미터			
			설정에 따라 다음과 같이 기능을 설정	정할 수 있음			


	jo	목	Ą	설명		
운전 _	입력 다기능 단자		 정방향 운전 리셋 비상 정지 다단속 주파수-상/중/하 정지 중 직류 제동 주파수 증가 3-와이어(3-Wire) 가/감속 중지 등 중 선택 	 역방향 운전 외부 트립 조그 운전 다단 가/감속-상/중/하 제 2 모터 선택 주파수 감소 아날로그 지령 주파수 고정 PID 운전 중 일반 운전으로 전환 		
	출력	다기능 오픈 컬렉터 단자(Standard I/O 한정) 다기능 릴레이 단자	고장 출력 및 인버터 운전 상태 출력	DC 24V, 50mA 이하 (N.O., N.C.) AC 250V, 1A 이하, DC 30V, 1A 이하		
		아날로그 출력	0~10Vdc: 주파수, 출력 전류, <i>ễ</i> 가능	<u> </u>		
보호 기능			 모터 과열 트립 모터 과부하 트립 출력 결상 트립 외부 신호에 의한 트립 인버터 과부하 트립 지령 상실 트립 과전류 트립 인버터 과열 과전압 트립 지락 트립 	 COM 트립 팬 트립 저전압 트립 지령상실 트립 		
		경보	과부하 경보			
	Ĺ	순시 정전	15 ms 이하 : 운전 계속 (정격 입력 전압, 정격 출력 이내일 것) 15 ms 이상 : 자동 재기동 운전 가능			


	항목	설명			
	냉각 방식	자연 냉각 구조(0.1~0.2 kW)			
	77 77 77	강제 풍냉 구조(0.4~2.2 kW)			
	보호 구조	IP 20, UL Open Type			
771	주위 온도 ^{주1)}	- 10~50℃(얼음이나 성에 등이 없을 것)			
구조 <i>l</i> 사용	주위 습도	상대 습도 95% RH 이하(이슬 맺힘 현상 없을 것)			
기 용 환경	보관 온도	-20~65°C			
된 6	주위 환경	실내에 부식성 가스, 인화성 가스, 기름 찌꺼기, 먼지 등이 없을			
_	구기 원경	것 (Pollution Degree 2)			
	작동 고도/진동	1,000m 이하, 9.8m/sec ² (1G) 이하			
	주위 기압	70~106kPa			

주1) 0.1kW~0.2kW 제품의 경우 최대 50℃에서 동작가능하나, 주위온도가 40℃를 초과(옵션 구성품 인 Vent Cover를 장착할 경우 주위온도가 35℃를 초과)하는 조건에서 연속정격부하(Continuous Full Load) 운전시 제품 수명이 줄어들 수 있습니다.


12.3 외형 치수(IP20 Type)


0.1~0.2kW(단상)







0.4~0.8kW(단상)





1.5~2.2kW(단상)





제품	W1	W2	H1	H2	Н3	H4	D1	Α	В	Ф
0001M100- 1, 0002M100- 1	85 (3.34)	75 (2.95)	135 (5.31)	135.5 (5.33)	145 (5.70)	5 (0.19)	100 (3.93)	5 (0.19)	4.5 (0.18)	4.5 (0.18)
0004M100- 1, 0008M100- 1	85 (3.34)	75 (2.95)	153 (6.02)	153.5 (6.04)	163 (6.42)	5 (0.19)	123 (4.84)	5 (0.19)	4.5 (0.18)	4.5 (0.18)
0015M100- 1, 0022M100- 1,	100 (3.94)	90 (3.54)	180 (7.08)	180.5 (7.10)	190 (7.48)	5 (0.19)	140 (5.51)	5 (0.19)	4.5 (0.18)	4.5 (0.18)

Unit: mm (inches)

12.4 주변 기기

배선용 차단기/누전 차단기/전자 접촉기 모델명/모터 배선용 차단기(MMS) (LS ELECTRIC)

인버터	배선용 차단기		누전 차단기		전자 접촉기		모터 배선용 차단기 (MMS)	
용량	모델명	정격[A]	모델명	정격[A]	모델명	정격[A]	모델명	정격[A]
0.1kW-1				5	MC-6a	9	MMS-32H-1	1
0.2kW-1							MMS-32H-2.5	2.5
0.4kW-1	UTE100	15					MMS-32H-6	6
0.8kW-1	N		EBS33c	10			MMS-32H-8	8
1.5kW-1		.,		15	MC-18a, MC-18b	18	MMS-32H-17	17
2.2kW-1		20		20	MC-22b	22	MMS-32H-32	32

12.5 퓨즈/리액터 규격

인버터 용량	AC 입	력 퓨즈	AC 리액터		
	전류[A]	전압[V]	인덕턴스[mH]	전류[A]	
0.1kW-1	5		4.2	3.5	
0.2kW-1	5	600	4.2	5.5	
0.4kW-1	10	000	1.2	10	
0.8kW-1	10		1.2	10	

인버터 용량	AC 입력 퓨즈		AC 리액터		
1.5kW-1	15		0.88	14	
2.2kW-1	20		0.56	20	

① 주의

반드시 UL 표준에서 정한 Class H(또는 RK5) 규격의 입력 퓨즈 및 UL 표준을 준수하는 차단기를 사용하십시오.

① Caution

Use Class H or RK5 UL Listed Input Fuse and UL Listed Breaker Only. See the table above For the Voltage and Current rating of the fuse and the breaker.

① Attention

Utiliser UNIQUEMENT des fusibles d'entrée homologués de Classe H ou RK5 UL et des disjoncteurs UL. Se reporter au tableau ci-dessus pour la tension et le courant nominal des fusibless et des disjoncteurs.

12.6 단자 나사 규격

입출력 단자 나사 규격

제품(kW)		단자 나사 사이즈							나사		
		Е	R	Т	B1	B2	U	V	W	토크(Kgf·cm/Nm)	
	0.1										
	0.2								M3 ~M3.5 2.1~5.0/0.2~0.5 M4		
단상	0.4	M3									
200V급	0.75										
	1.5		M4		M3.5					2.1~8.0/0.2~0.8	
	2.2	IVI 4			IVIO.0						

제어 회로 단자 나사 규격

단자	단자 나사 사이즈	나사 토크(Kgf⋅cm/Nm)
----	-----------	------------------

단자	단자 나사 사이즈	나사 토크(Kgf⋅cm/Nm)
P1~P5/CM/VR/V1/I2/AO/Q1/EG/24 ⁷ / ₁₎	M2.6	4.0/0.4
A1/B1/C1/A2/C2 [₹] 1)		

주1) Standard I/O에는 P4, P5, I2, A2, C2 단자가, Advanced I/O에는 Q1,EG 단자가 없습니다. **2.2 배선 Step 4 제어 단자대 배선** 부분을 참조하십시오.

① 주의

단자대 나사는 규정 토크에 따라 조이십시오. 나사가 단단하게 조여지지 않으면 단락 및 제품고장이 발생할 수 있습니다. 전원 단자대 배선에는 600V, 75℃ 규격의 동 전선을, 제어 단자대 배선에는 300V, 75℃ 규격의 동 전선을 사용하십시오.

① Caution

Apply rated torques to the terminal screws. Loose screws may cause short circuits and malfunctions. Tightening the screw too much may damage the terminals and cause short circuits and malfuctions. Use copper wires only with 600V, 75°C rating for the power terminal wiring, and 300V, 75°C rating for the control terminal wiring.

① Attention

Appliquer des couples de marche aux vis des bornes. Des vis desserrées peuvent provoquer des courts-circuits et des dysfonctionnements. Ne pas trop serrer la vis, car cela risque d'endommager les bornes et de provoquer des courts-circuits et des dysfonctionnements. Utiliser uniquement des fils de cuivre avec une valeur nominale de 600 V, 75 $^{\circ}$ C pour le câblage de la borne d'alimentation, et une valeur nominale de 300 V, 75 $^{\circ}$ C pour le câblage de la borne de commande.

12.7 제동 저항 규격

제품(kW)	저항(Ω)	정격 용 량(W)
1.5	60	300
2.2	50	400

제동 토크 150%, 사용률(%ED) 5% 기준입니다. 사용률(%ED)을 10%로 하면 제동 저항의

정격 용량을 두 배로 계산해야 합니다.


12.8 인버터 연속 정격 전류 디레이팅

캐리어 주파수

캐리어 주파수에 따라 인버터의 연속 정격 전류가 제한됩니다. 다음 그래프를 참조하십시오.


A프레임(0.1k)	W-1, 0.2kW-1)	B/C프레임(0.4kW-1 ~ 2.2kW-1)			
캐리어 주파수(kHz)	연속 정격 전류(%)	캐리어 주파수(kHz)	연속 정격 전류(%)		
1~4	100	1~6	100		
8	88	8	88		
12	77	12	77		
15	72	15	72		

[A프레임(0.1kW-1, 0.2kW-1)]



0.1kW~0.2kW 제품의 경우 최대 50℃에서 동작가능하나, 주위온도가 40℃를 초과(옵션 구성품 인 Vent Cover를 장착할 경우 주위온도가 35℃를 초과)하는 조건에서 연속정격부하(Continuous Full Load) 운전시 제품 수명이 줄어들 수 있습니다.

[B/C프레임(0.4kW-1~2.2kW-1)]




주위온도가 높은 환경에서 연속정격부하(Continuous Full Load)를 보장하는 최고 캐리어 주파수(A프레임 0.1kW-1, 0.2kW-1 제품의 경우 4kHz, B/C프레임 0.4kW-1 ~ 2.2kW-1 제품의 경우 6kHz)를 초과하여 운전 시에는 제품 보호를 위해 캐리어 주파수를 임의로 제한(A프레임 4kHz, B/C프레임 6kHz)시키는 보호동작이 수행될 수 있습니다.

보호동작 수행 후 제품 내부온도가 안정화되면 사용자가 설정하였던 캐리어 주파수로 복귀하여 운전하게 됩니다.

고 캐리어 주파수를 설정하여 운전 시에는 제품 보호를 위해 상기의 테이블 및 그래프의 캐리어 주파수 별 연속 정격 전류(%)에 맞게 사용하시기 바랍니다..

입력 전압


입력 전압에 따라 인버터의 연속 정격 전류가 제한됩니다. 다음 그래프를 참조하십시오.



입력전압	200V	210V	220V	230V	240V	250V	264V
연속 정격 전류	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.8%	90.0%


주위 온도/설치 방법


주위 온도와 설치 방법에 따라 인버터의 연속 정격 전류가 제한됩니다. 다음 그래프를 참조하십시오.



12.9 리모트 키패드 옵션

구성은 리모트 키패드와 케이블(1M, 2M, 3M, 5M)로 되어 있습니다.






Unit: mm

설치

- 1 인버터 I/O Cover를 떼어낸 후 아래에 리모트 키패드 케이블 연결용 Hole을 개방 하여리모트 키패드 케이블을 I/O RJ45 커넥터에 연결합니다.
- 2 리모트 키패드에 리모트 키패드 케이블의 다른 한쪽 커넥터를 연결합니다.



사용

1 리모트 키패드 연결시 인버터 키패드의 키, 볼륨 조그 입력은 무시되며 리모트 키패드의 키, 볼륨 입력으로 대체됩니다.

- 리모트 키패트 탈착 2초 후 인버터 키패드의 키, 볼륨 입력으로 원상복귀됩니다. (주파수 설정을 볼륨 입력으로 설정한 경우, 장착 및 탈착시 지령주파수가 인버터 키패드 볼륨과 리모트 키패드 볼륨 사이에 순간적으로 전환됩니다. 모터가 의도치 않은 주파수로 회전하지 않도록 주의하시기 바랍니다.)
- 인버터와 리모트 키패드 간 통신 연결이 안된 경우는 리모트 키패드 **7-Seg에** "E.vEr" 이라고 표시됩니다.

2 리모트 키패드 연결 상태에서 dr 85 파라미터를 1로 설정하여 인버터에 저장된 파라미터 세팅을 리모트 키패드로 복사할 수 있습니다.

- 업로드가 진행되는 동안 7-Seg 키패드에 "r-UL" 이라고 표시가 됩니다. 저장이 끝나면 해당 문구는 사라지고 기본 화면이 표시됩니다.
- 업로드 진행 중 통신불량 등 오류가 발생한 경우에는 "FAIL" 이라는 경고 문구가 3초간 표시되며, 파라미터가 리모토 키패드로 저장되는 동작이 실패하게 됩니다.

3 파라미터 세팅이 복사된 리모트를 동일 기종 인버터 제품에 연결한 뒤 dr 86 파라미터를 1로 설정하여 리모트에 저장된 파라미터 세팅을 인버터로 복사할 수 있습니다.

- 저장하는 동안 "W-dL" 라는 문구가 7-Seg 에 표시됩니다. 저장이 끝나면 해당 문구는 사라지고 기본 화면이 표시됩니다.
- 이 때, 실제 복사하려고 하는 파라미터와 인버터의 모델명이 틀리거나 인버터의 파라미터 코드의 버전이 틀린 경우 또는 리모트 키패드 통신불량 등 오류가 발생한 경우에는 "FAIL" 이라는 경고 문구가 3초간 표시되며, 파라미터가 인버터로 저장되는 동작이 실패하게 됩니다.

품질 보증서

품질 보증 정보

제품을 구매 및 설치한 후에는 다음 정보를 상세하게 기재하여 보관하십시오. 이 정보는 제품의 품질 보증 기간 동안 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우의 무상 제품 보증 서비스 혜택을 위한 것입니다.

제 품 명	LS ELECTRIC 범용 인버터		설치 일자	
모 델 명	LSLV-M100		보증 기간	
	성 명 (상 호)			
고 객	주 소			
	전 화			
	성 명 (상 호)			
판 매 처	주 소			
	전 화			

품질 보증 기간

본 제품의 제품 보증 기간은 설치일로부터 12개월이며, 설치 일자가 기입되지 않은 경우, 제조일로부터 18개월 동안을 품질 보증 기간으로 적용합니다(제품 보증 기간은 설치 및 시공 시의 계약 조건에 따라 다르게 적용될 수 있습니다).

품질 보증 무상 서비스 안내

정상적인 사용 상태에서 품질 보증 기간 이내에 고장이 발생하는 경우, 당사 특약점이나 지정 서비스 센터에 품질 보증 고장 수리를 의뢰하여 무상 수리 서비스 혜택을 받을 수 있습니다.

유상 수리 서비스 안내

다음과 같은 경우에는 유상 수리 서비스가 제공됩니다.

- 소비자의 고의 또는 부주의로 인해 고장이 발생한 경우
- 사용 전원의 이상 및 연결 기기의 불량으로 인해 고장이 발생한 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우(화재, 수해, 가스 사고, 지진 등)
- 당사 특약점이나 서비스 센터가 아닌 곳에서 제품을 임의로 개조 또는 수리한 경우
- 제품에 LS ELECTRIC 명판이 부착되어 있지 않은 경우
- 무상 보증 기간이 지난 경우

홈페이지 안내

LS ELECTRIC 홈페이지 (https://www.ls-electric.com)를 방문하면 서비스 정보를 비롯하여 제품과 관련된 유용한 정보를 확인할 수 있습니다.

매뉴얼 개정 이력

개정 이력

No	Date	Edition	Changes
1	2018.04	V1.0	-
2	2020.01	V1.1	S/W Version up: V1.50
3	2020.05	V1.2	S/W Version up: V1.60
4	2022.09	V2.0	S/W Version up: V1.70

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned,

Representative: LS ELECTRIC Co., Ltd.

Address: LS Tower, 127, LS-ro, Dongan-gu,

Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea

Manufacturer: LS ELECTRIC Co., Ltd.

Address: 56, Samseong 4-gil, Mokcheon-eup,

Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea

Certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Type of Equipment: Inverter (Power Conversion Equipment)

Model Name: LSLV-M100 series

Trade Mark: LS ELECTRIC Co., Ltd.

This declaration of conformity is under the sole responsibility of the manufacturer.

Conforms to the essential requirements of the directives:

2014/30/EU Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

2014/35/EU Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

2011/65/EU Directive on the restriction of the use certain of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment –RoHs.-

Based on the following specifications applied:

EN IEC 61800-3:2018

EN 61800-5-1:2007+A1:2017+A11:2021

EN IEC 63000:2018

and therefore, complies with the essential requirements and provisions of the 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU Directives.

Place: Cheonan, Chungnam,

<u>Korea</u>

박 창 근 2022, 8, 16

(Signature Date)

Mr. PARK CHANGKEUN / Manager

UL mark



The UL mark applies to products in the United States and Canada. This mark indicates that UL has tested and evaluated the products and determined that the products satisfy the UL standards for product safety. If a product received UL certification, this means that all components inside the product had been certified for UL standards as well.

CE mark



The CE mark indicates that the products carrying this mark comply with European safety and environmental regulations. European standards include the Machinery Directive for machine manufacturers, the Low Voltage Directive for electronics manufacturers and the EMC guidelines for safe noise control.

Low Voltage Directive

We have confirmed that our products comply with the Low Voltage Directive (EN 61800-5-1).

EMC Directive

The Directive defines the requirements for immunity and emissions of electrical equipment used within the European Union. The EMC product standard (EN 61800-3) covers requirements stated for drives.

색인

2		G	
24 단자28,	31		
		Ground Trip	210
4		지락2	110
4극 표준 모터2	235	1	
7		12 단자 아날로그 입력 설정 스위치(SW2)	
7- 세그먼트 디스플레이	40	주파수 설정(전류/전압) 단자	
· ·····	.0	IA(ILLEGAL DATA ADDRESS)	
Α		ID(ILLEGAL DATA VALUE)	
		IF(ILLEGAL FUNCTION)	
A1/C1/B1 단자		IP 202	:38
AO 단자			
아날로그 출력 설정 스위치(SW3)		L	
ASCII 코드1	182	LCD 로더	. 19
C		배선 길이	
C		LS INV 485 프로토콜1	176
CM 단자27,	31		
		M	
E		Modbus-RTU 프로토콜1	102
EG 단자	28	Woodbus-1110	03
C		N	
 비대칭 전원			
사용 사용		NPN 모드(Sink)	. 31
해제	32	D	
Enclosed Type 12	238	Р	
ESC 키	.41	P1~P7 <i>다기능 입력 단자 침</i>	<i>\\</i>
입력 취소	.41	PLC	171
		PNP 모드(Source)	. 31
F		PNP/NPN 모드 설정 스위치(SW1)	
FE(FRAME ERROR)	181	NPN 모드(Sink)	
(PNP 모드(Source)	. 31

Q	W
Q1 단자 28	WM(WRITE MODE ERROR)187
R	٦
R/S/T 단자23, 24, 222	각부 명칭3
RS-232172	경보(Warning)217
컨버터172	고객 센터217
통신172	고장
RS-485107	래치(Latch)217
신호 단자 28	레벨(Level)217
컨버터172	트립(Trip)218
통신172	하드웨어 오류(Fatal)217
RS-485 신호 입력 단자S+/S-/SG <i>단자</i>	공통 단자 <i>EG 단자 참조</i>
<i>참조</i> , S+/S-/SG <i>단자 참조</i>	교류 전원 입력 단자
_	규정 토크 2 1
S	기본 조작법39, 157
S+/S-/SG 단자28	기술 사양
SET(설정) 표시등 40	상세 사양 23 6
side by side9, 246	
SW1PNP/NPN 모드 설정 스위치(SW1)	L
참조	나란히 배열side by side <i>참조</i>
SW2아날로그 입력 설정 스위치(SW2)	나사 규격24
참조	나사 사이즈 24
SW3아날로그 출력 설정 스위치(SW3)	나사 토크 24
참조	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	제어 회로 단자 나사 24
U	노이즈32
U/V/W 단자23, 24, 222	누전 차단기226, 240
Unipolar(단극 전원) 27	
Oripolar(근ㅋ 근 <i>즈)</i>	_
V	다기능 입력 단자27
)	
V1 단자27	다기능(오픈 컬렉터) 출력 단자Q1 <i>단지</i>
V2 입력	다기 능(조는 실택다) 물막 단시
아날로그 입력 설정 스위치(SW2)27	<i>삼소</i> 델타 결선32
VR 단자27	크니 '큰'인

돌입 전류14	제어 단자대 배선	24
디레이팅244, 247	커버 분리	19
	커버 조립	33
2	페라이트	30
□ □ / etch)	보관	232
래치(Latch)217	보관 온도	6
레벨(Level)217	볼륨 저항	27
리액터14	봉 단자	11, 29
	분해도	3
J	브로드캐스트(BroadCast)	178
마스터(Master)172	비 동기 통신 체계	
마운팅 볼트15	비대칭 접지 전원	
마운팅부17	EMC 필터	
마이크로 서지 필터23	- 2	
멀티 드롭 링크 시스템171	^	
메거 테스트230, 232		
명판1	상간 내압	
모니터	서지 킬러	
모니터 등록 상세 프로토콜180	선간 전압 강하	
모드버스-RTU 프로토콜Modbus-RTU	설치	
프로토콜 참조	배선	
 모터 회전 방향 확인37	설치 흐름도	
문제 해결	시스템 기본 구성도	14
기타 문제 발생 시 조치 사항 222	위치 선정	7
트립 발생 시 조치 사항220	제품 거치	15
— B 20 71 = 71 71 8	설치 위치 선정	7
н	side by side	9
	설치 환경	6
반 이중 통신 방식171	작동 고도/진동	6
반한시 특성218	주위 기압	6
배선 18	주위 습도	6
3심 전선23	주위 온도	6
동 전선18	주위 환경	6
배선 길이23, 30	설치 후 점검 사항	34
배선용 차단기240	수평계	15
신호 배선 선단 처리29	숫자/영문자 표시 형식	40
전원 단자대 배선 21	스위치	25
접기 20	PNP/NPN 모드 설정 스위치(SW1)25

아날로그 입력 설정 스위치(SW2)25	접지선 규격	11
아날로그 출력 설정 스위치(SW3)25	제어 회로 배선 규격	11
슬레이브(Slave)172	차폐 연선	
시스템 기본 구성도14	전압 강하율	
시운전36	전압/전류 출력 단자	AO <i>단자 참조</i>
시퀀스 공통 단자	전원 단자	
	P2+/B 단자	
0	R/S/T 단자	
	U/V/W 단자	
아날로그 입력	전원 단자대 배선	
아날로그 입력 설정 스위치(SW2)25	전자 접촉기	
아날로그 출력28	점검	
AO 단자28	일상 점검	229
아날로그 출력 설정 스위치(SW3)25	정기 점검(1년 주기)	
안전을 위한 주의 사항ii	정기 점검(2년 주기)	
업데이트180	접지	
에러 코드181	접지 단자	
FE(FRAME ERROR)181	접지선 규격	
IA(ILLEGAL DATA ADDRESS)181	접시전 ㅠ슥 제 3 종 접지	
ID(ILLEGAL DATA VALUE)181		
IF(ILLEGAL FUNCTION)181 WM(WRITE MODE ERROR)181	정격	
외부 24V 전원 단자24 <i>단자 참조</i>	디레이팅	
되구 24V 전혀 전시24 <i>전시 참고</i> 유지/보수229	정격 입력	
ㅠ^//ㅗㅜ	정격 출력	
입력 단자27	제동 저항 정격 용량	
	제동 유닛	
CM 단자27	제동 저항	
I2 단자 27 P1~P7 단자 27	제동 저항 규격	
- ·	제동 토크	
V1 단자27	제어 단자대 배선	
VR 단자27	제품 출력 단자	
입력 및 출력 규격235	주변 기기	
입출력 배선전원 단자대 참조	주파수 설정(전압) 단자	
	주파수 설정용 전원 단자	VR 단자 참조
2		
전선11	え	
 동 전선 11	청소	229
 입출력 배선 규격11	J—	

줄력/동신 단자	28	시스템 구성도	172
24 단자	28	지령 상실 보호 작동 설정	175
A1/C1/B1 단자	28	통신 관련 파라미터	173
AO 단자	28	통신 규격	171
EG 단자	28	통신 번지	183
Q1 단자	28	통신 속도	174
S+/S-/SG 단자		통신선 연결	173
충전 표시등	18, 217, 222	프로토콜	
		통신 호환 공통 영역 파라미터	186
7		트립(Trip)	
메디어 ス메스	22	 트립 발생 시 조치 사항	
캐리어 주파수		트립 항목	218
디레이팅			
케이블 타이		п	
키패드	13, 39, 43		
조작부	39	페라이트	30
표시부	39	폐기	229, 233
키패드 키		퓨즈	241
[ESC] 7	41	프로토콜	176
[RUN] 키		LS INV 485 프로토콜	176
[STOP/RESET] 7	41	Modbus-RTU 프로토콜	183
E		ō	
토크	18, 23	하드웨어 오류(Fatal)	217
통신	171		
PLC	171		